

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. :20.08.2020-299
Karar Tarihi ve No. :20.08.2020-7721
Dosya No. :56.00.123

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR

Siirt İli, Merkez, Kavaközü köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 4 no.lu parselinde yer alan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.12.2004 tarih ve 102 sayılı tescil kararında adres bilgisi "Siirt ili, Eruh İlçesi, Kavaközü Köyü" olarak belirtilen "Kavaközü Köyü Değirmeninin" adres bilgilerinin ve tescil kaydının güncellenmesi, yapı grubunun ve korunma alanının belirlenmesine ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.12.2004 tarih ve 102 sayılı tescil kararı, Değirmenin onarımına ilişkin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin istendiği Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 07.07.2010 tarih ve 3307 sayılı kararı, Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 30.06.2020 tarih ve E.455404 sayılı yazısı, yapının yerinde incelenmesine ilişkin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 07.07.2020 tarih E.477167 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 05.08.2020 tarih ve E.311631 sayılı uzman raporu ve ekleri, okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;


Siirt İli, Merkez, Kavaközü köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 4 no.lu parselinde yer alan ve Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.12.2004 tarih ve 102 sayılı tescil kararında adres bilgisi "Siirt ili, Eruh İlçesi, Kavaközü Köyü" olarak belirtilen "Kavaközü Köyü Değirmeninin" adres bilgilerinin Siirt İli, Merkez, Kavaközü Köyü, 107 ada 4 no.lu parsel olarak güncellenmesine, yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesine, güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,
-2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Kavaközü Köy Değirmeninin korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine,
-107 ada 4 no.lu parselin tapu kütüğü beyanlar hanesine, "Korunması Gerekli I. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin 13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğüne bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
-Dosyasındaki mevcut bilgi ve belgelerden 2009 yılında Kavaközü köyünde meydana gelen sel felaketinde öğütme bölümü yıkılan değirmenin esaslı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgisince ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine,
-107 ada 4 no.lu parsel sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dahil) uygulama öncesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: SİİRT	İLÇESİ: MERKEZ	MAHALLE/KÖY: KAVAKÖZÜ KÖYÜ	KORUMA DERECESE	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA:107 PARSEL:4	ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI : KAVAKÖZÜ KÖYÜ DEĞİRMENİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Kavaközü Köyü Değirmeni, köyün yaklaşık 800 metre kadar kuzeydoğusundaki vadi içerisinde akan derenin hemen kenarında, Emir Nasreddin Külliyesinin kuzeybatı köşesinde 107 ada 4 no.lu parselde yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU:	TAŞIYICI YAPI:	CEPHE DURUMU:	ÖRTÜ DURUMU:	İÇ YAPI DURUMU:	BEZEME DURUMU:	RUTUBET DURUMU:
---------------------	----------------	---------------	--------------	-----------------	----------------	-----------------

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER: Kavaközü Köyü Değirmen'inin Doğu-Batı yönlü dikdörtgene yakın planlı kaba yonu ve kesme taş malzemeden yapıldığı belirtilen iki mekândan oluşan öğütme bölümünün 2009 yılında bölgede aşırı yağışlar sonucu oluşan sel neticesinde, yıkılmış olduğu belirlenmiştir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANITIM: Büyük bölümü yıkılan ve günümüzde kullanılmayan Değirmenin Kuzeyinde öğütme bölümüne göre yüksekte yer alan su kanalı ve iki adet su haznesinin sağlam durumda olduğu görülmüştür. Değirmenin su kanalının yaklaşık 10-12 metre uzunlukta olan bölümü iki kola ayrılarak su hazneleri ile birleşmektedir. Silindir formlu iki adet Su haznesi yaklaşık 6-7 metre derinlikte olup, içleri sıvanmıştır. Su haznelerinin içerisinde yaklaşık 1 metrelik bölümünün taş ve toprak ile dolduğu tespit edilmiştir. Dosyasındaki belgelerden ve Köy halkının verdiği bilgilerden değirmenin buğday ve pirinci aynı anca öğütecek şekilde yapılmıştır. Değirmen üzerinde süsleme ve kitabe tespit edilmemiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: Değirmen

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI: Değirmen

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet MIZRAK (Sanat tarihçi) *Mizrak*

Ahmet DEMİR (Arkeolog) *Demir*

Yılmaz ERGİ (Arkeolog) *Ergi*

04.08.2020

KONTROL EDEN:

Mehriban KARAASLAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1- *Gülden Dön*
- 2- *Buğday*
- 3- *...*
- 4- *...*

EKLER :

RAPOR X	
FOTOĞRAF X	
HARİTA X	
KROKİ X	
KİTABE	

TESCİL KARAR NO

KARAR TARİHİ :

20.08.2020 7721

Seydi Karar Eki dir.

