

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DİYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 06.05.2021-321
Karar Tarihi ve No. : 06.05.2021-8265
Dosya No :72.01.7

Toplantı Yeri
DİYARBAKIR (ONLINE)

Batman İli, Beşiri İlçesi, Yenipınar (Aşağı Keferzo) Köyü'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait tapunun 220 nolu parselinde kayıtlı, 1. grup yapı olarak tescilli kilisenin tescil kaydının güncellenmesi, korunma alanı sınırlarının belirlenmesi ve onarımına ilişkin; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 25.03.2009 tarih ve 2129 sayılı tescil kararı; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün yapının kadastral haritasının istendiği 22.03.2021 tarih ve 1242120 sayılı yazısı ile yapıda güvenlik önlemlerinin alınmasıyla ilgili 24.03.2021 tarih ve 1251494 sayılı yazıları; Batman Kadastro Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 906198 sayılı yazısı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 24.03.2021 tarih ve 678148 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri (fotoğraf, tescil fişi, kroki vb.) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Batman İli, Beşiri İlçesi, Yenipınar (Aşağı Keferzo) Köyü'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait tapunun 220 nolu parselinde kayıtlı, 1. grup yapı olarak tescilli kilisenin tescil kaydının, "Keferzo (Yenipınar) Kilisesi" adıyla güncellenmesine, güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna;

-Keferzo (Yenipınar) Kilisesi'nin korunma alanı sınırlarının 2863 sayılı Kanununun 8. Maddesi gereğince, ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 220 no.lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli 1. (birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin; mülkiyetleri Maliye Hazinesine ait 221, 214, 215, 216, 217 ve 219 no.lu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine de "Korunması Gerekli 1. (birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanındadır" şerhlerinin ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işlemlere ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-Keferzo (Yenipınar) Kilisesi'nin korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Mevcut haliyle onarım ihtiyacı bulunan Keferzo (Yenipınar) Kilisesi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili idarelerce alınmasına, yapının kapsamlı onarımına temel oluşturacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili idarelerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: BATMAN	İLÇESİ: BEŞİRİ	MAHALLE/MEVKİ: Yenipınar (Aşağı Keferzo) Köyü	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KAD.: PAFTA: ADA: PARSEL:220		ÇEVRESEL	1 2 3
ADI:KEFERZO (YENİPINAR) KİLİSESİ	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		

GENEL TANIM: Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan kilise; ortada daha geniş ve yüksek tutulmuş bir nef, bu nefin kuzey ve güneyinde ortadakine göre daha dar ve alçak tutulmuş birer nef ile birlikte üç neften oluşmaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: kötü	TAŞIYICI YAPI: kötü	CEPHE DURUMU: kötü	ÖRTÜ DURUMU: kötü	İÇ YAPI DURUMU: kötü	BEZEME DURUMU: --	RUTUBET DURUMU: --
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-------------------	--------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Maliye Hazinesi	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
YAPILAN ONARIMLAR:	

AYRINTILI TANITIM: Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan kilise; ortada daha geniş ve yüksek tutulmuş bir nef, bu nefin kuzey ve güneyinde ortadakine göre daha dar ve alçak tutulmuş birer nef ile birlikte, apsis dikine uzanan üç neften oluşan plan şemasını yansıtmaktadır. Nefler arasındaki ayırım, sütunlar üzerine oturan sivri kemerli üçer açıklıkla sağlanmaktadır. Kemerleri taşıyan sütunlar sekizgen formdadır. Günümüzde harap durumda olan kilisenin kuzey duvarı ile naosun kuzey nefi tamamen yıkılmıştır. Güney yöndeki nefin dışında naosun üst örtüsü tamamen yıkılmıştır. Naos orta nefinin doğusundaki apsis kısmı da büyük ölçüde yıkılmış olup, apsisin naosa açılan kısmına ait olduğu düşünülen çok küçük bir duvar parçası ayakta kalmıştır. Apsis kısmının girişine ait olduğu düşünülen kemer izleri gözlemlenmektedir. Kemer ve sütunlarda kullanılan düzgün kesme taş malzeme dışında, genel olarak moloz taş malzemeden inşa edilmiş olan kilisede, kullanılan malzemelerin genel itibari ile özensiz bir işçilik ürünü olması, kilisenin bir dönem yıkıldığı ve tamamen yeniden inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir. Kilisenin ayakta kalan duvarlarından da anlaşılacağı üzere iç mekânda duvarların sıvandığı görülmektedir. Günümüzde tamamen yıkılmış olan giriş kısmı muhtemelen, yıkılmış olan kuzey cepheye bulunmaktaydı.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KİLİSE

BUGÜNKÜ KULLANIMI: Kullanılmamakta

ÖNERİLEN KULLANIMI: KİLİSE

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog
Emine KOCA
Mimar
Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi

24.03.2021
KONTROL EDEN:
Mehriban KARAAŞLAN
Bölge Kurulu Müdürü

TESCİL :
KARAR NO : 2129
KARAR TARİHİ : 25.03.2009

REVİZYON:
T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
06.05.2021 tarih ve 8265
Sayılı Karar Eki dir.


YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
1-	RAPOR	X
2-	FOTOĞRAF	X
3-	RÖLÖVE PROJESİ	
4-	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	X
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	



İli BATMAN
İlçesi BEŞİRİ
Mahallesi YENİPİNAR(AŞAĞIKEFERZO)
Alan KEFERZO(YENİPİNAR) KİLİSESİ KORUNMA ALANI

Kilisenin Bulunduğu Parsel : 220

Korunma Alanında Kalan Parseller : 214, 215, 216, 217, 219, 221



ED50 3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	438482.576	4190476.660
KA-2	438538.369	4190487.672
KA-3	438541.905	4190497.103
KA-4	438553.433	4190489.167
KA-5	438563.330	4190494.225
KA-6	438574.142	4190484.882
KA-7	438584.008	4190473.835
KA-8	438591.012	4190466.615
KA-9	438586.639	4190464.931
KA-10	438591.767	4190452.951
KA-11	438575.956	4190449.547
KA-12	438565.414	4190409.238
KA-13	438501.133	4190414.312
KA-14	438491.880	4190440.082

ITRF 3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	438474.796	4190296.148
KA-2	438530.589	4190307.160
KA-3	438534.125	4190316.590
KA-4	438545.654	4190308.654
KA-5	438555.550	4190313.713
KA-6	438566.362	4190304.369
KA-7	438576.228	4190293.322
KA-8	438583.232	4190286.102
KA-9	438578.859	4190284.418
KA-10	438583.987	4190272.438
KA-11	438568.176	4190269.035
KA-12	438557.634	4190228.725
KA-13	438493.354	4190233.800
KA-14	438484.100	4190259.570

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
06.05.2024 tarih ve 8265
Sayılı Karar Eki dir.

Mehmet ÖZKAYA
Harita Mühendisi