

VRUPA KONSE		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANteri		D.K.V.K.E.		ANIT		ENVANter NO	
T Ü R K İ Y E		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO.	
İLİ: Ardahan		İLÇESİ: Posof		MHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: Özbaşı Köyü		KORUMA		ANITSAL	
SOKAK VE KAPİ NO:		KADASTRO		PAFTA		ADA 107		PARSEL 126	
ADİ: Kilise Kalıntısı		YAPTIRAN:		YAPAN:		MIMARI ÇAĞI (USLUP):		DERECESİ:	
YAPIM TARİHİ:		KITABE:		VAKFIYE:		I. Grup		ANITSAL	
								X 2 3	
								1 2 3	
								Çevreye Aykır	
GENEL TANIMI: Kilise dikdörtgen planlı, yerli, moloz taşlardan ve düzgün kesme blok taşlardan yapılmış olup çevresinde duvar kalıntıları yer alır.									
KORUMA DURUMU									
A İYİ TAŞIYICI YAPI A DIŞ YAPI A ÜST YAPI A İÇ YAPI A SÜSLEME ELEMANLARI A RUTUBET A YOK									
B ORTA B B B B B B B B B B									
X FENA X X X X X X X X X X									
VAZİYET PLANI					FOTOĞRAF				
GÖZLEMLER									
Kilise Kalıntıları bulunduğu konum itibarıyla köylülerin ve hayvanların geçiş sahasında kalmasından ve doğal sebeplerden dolayı tahrip olmuştur.									
BUGÜNKÜ SAHİBİ:					BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:				
Kamu Orta Mah					Kamu Orta Malı				
YAPILAN ONARIMLAR									
AYRINTILI TANIM:									
Kilise Kalıntısı; Ardahan İli, Posof İlçesine bağlı Özbaşı Köyünün batısında bir tepenin yamaç kesiminde, Kamu Orta Malına ait 107 ada 126 parsel üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir. Taşınmazlar bir tepenin yamacında taşlık, sarp bir arazi üzerinde, dağınık bir şekilde konumlanmıştır. Söz konusu alanda temel kalıntılarında da anlaşılacağı üzere dikdörtgen planlı bir yapı ve yapıya bitişik uzantılar halinde duvar kalıntıları yer almaktadır. Bu dikdörtgen yapının küçük boyutlarda bir kilise olduğu ve girişinin ise güney cephesinde bulunduğu apsisi bir girişten anlaşılmaktadır. Dolayısıyla alanın büyük bir yerleşim yeri olmadığı, sit özelliği taşımadığı, alanda kilise ve kiliseye bağlı birkaç duvar kalıntısının olduğu yapılan incelemeler neticesinde anlaşılmıştır. Kilisenin güney ve batı cephe duvarları daha belirgin kalabilmiştir. Bu yapıların duvarlarının yüzeyleri tahrip olmuş ve duvarların iç kesimleri kalmıştır. Duvarların iç kısmı yerli, irili ufaklı moloz taşlardan kum taşı ve kireç karışımı bir harçla doldurulmuştur. Yapının içerisinde toprak kayması ve kaçak kazılar sebebiyle ortaya çıktığı düşünülen tüneller, dehlizler, nişler ve apsisi duvar cepheleri yer alır. Bu yapılarda ise düzgün kesme blok taşların kullanıldığı tespit edilmiştir. Bahse konu yapıların birçoğu tahrip olmuş ve toprak altına gömülmüştür. Yüzeide kalan yapı kalıntıları ise yaklaşık 2-3 metre boyutlarındadır. Kilise kalıntısının hemen batısında düzgün kesme taşlardan yapılmış bir çeşme ve suyun muhafazası için bir hazne yer alır. Söz konusu su haznelerinin bitişiğinde hayvanlar için metal su hazneleri vardır. Kilise kalıntısının hemen 5-6 metre aşağısında duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Alanın zemininden de anlaşılacağı üzere birçok kalıntı temellerinden kendini yerli yersiz belli etmektedir.									
TEKNİK BİLGİLER									
SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON									
Yok Yok Yok Yok									
ORJİNAL KULLANIMI:									
Kilise									
BUGÜNKÜ KULLANIMI:									
Kilise									
ÖNERİLEN KULLANIMI:									
HAZIRLAYANLAR: 09.06.2021									
Ebru KARAKOÇ (Arkeolog)									
Aysun ADIGÜZEL (Arkeolog)									
Gökhan CAN (Harita Mühendisi)									
KONTROL EDEN									
K. Zeynel Abidin YAŞLI									
Bölge Kurulu Müdürü									
YAYIN DİZİNİ:									
EKLER:									
RAPOR X									
FOTOĞRAF X									
RÖLÖVE PROJESİ									
RESTORASYON PROJESİ									
HARİTA									
KROKİ									
KITABE									
VAKFIYE									
KURUL ONAYI									
KURUL KARARLARI									
Tescil Kararı: 20 /01/2012-74									
/2021									
/2021									

KARS K.V.K.B.K.'nun 29.06.2021

Tarih ve 3220 sayılı karar ekidir.

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü