

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 23.09.2021-334**  
**Karar Tarihi ve No. : 23.09.2021-8696**  
**Dosya No :56.06.39**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Konakpınar Köyü sınırları içerisindeki Kilise Deresi Vadisi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapulama harici alandaki Kilise Deresi Su Değirmeni'nin, 2863 sayılı Kanununun 6. Maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 30.06.2021 tarih ve 818229 sayılı uzman raporu; Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün, tescile ilişkin kurum görüşlerinin istendiği 06.07.2021 tarih ve 1520942 sayılı yazısı ile kadastral haritasının istendiği 05.07.2021 tarih ve 1514752 sayılı / 11.08.2021 tarih ve 1616045 sayılı yazıları; Siirt İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 08.07.2021 tarih ve 3923 sayılı görüş yazısı ile Siirt Kadastro Müdürlüğünün 05.08.2021 tarih ve 2040866 sayılı / 15.09.2021 tarih ve 2431790 sayılı yazıları okundu. Ekleri (tescil fişi, harita) ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Konakpınar Köyü sınırları içerisindeki Kilise Deresi Vadisi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, tapulama harici alandaki Kilise Deresi Su Değirmeni, 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanununun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(birinci) grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-2863 sayılı Kanununun 8. Maddesi kapsamında, Kilise Deresi Su Değirmeni'nin korunma alanı sınırlarının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesine;

-Kilise Deresi Su Değirmeni ve korunma alanı sınırlarının tapulama harici alanda kaldığı ve tapulama harici alanda kültür varlığı şerhi yapılamadığından "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğinin" Tescil İşlemlerine ilişkin 8. maddesinin (d ve e) bentleri gereğince, bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası yapıldığında Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine;


-Kilise Deresi Su Değirmeni ile korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaf (ifraz, tevhit, yeni parsel ihdası, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine;

-Kültür varlığı olan Kilise Deresi Su Değirmeni'nin yok olmaması için restorasyon çalışmasının yapılmasına yönelik rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgili birimlerce hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOGAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: SİİRT	İLÇESİ: KURTALAN	MAHALLE/MEVKİ: Konakpınar Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: PARSEL:	KORUMA DERECESİ
ADI: KİLİSE DERESİ SU DEĞİRMENİ	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFIYE:

**GENEL TANIM:** Kilise Deresi Değirmeni, kuş uçuşu olarak Kurtalan ilçe merkezinin 4,5 km. kadar güneybatısında, Konakpınar Köyü'nün de 3 km. kadar güneydoğusunda yer almaktadır. Değirmene, Konakpınar Köyü'nden güneydoğu yönüne doğru devam eden ve Kilise Deresi Vadine ulaşan stabilize yoldan ulaşılmaktadır. Değirmen, vadi tabanındaki kurumuş Kilise Deresi yatağının hemen güney kenarındaki kayalığa yaslanmaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: kötü	CEPHE DURUMU: orta	ORTU DURUMU: kötü	İÇ YAPI DURUMU: kötü	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	------------------	-------------------



ED50-3-42 KOOR.

NO	Y	X
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		

ED50-6-39 KOOR.

NO	Y	X
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		



**GÖZLEMLER:** Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermektedir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:**

**BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:**

**YAPILAN ONARIMLAR:**

**AYRINTILI TANITIM:** Günümüzde kullanılmayıp metruk durumda olan değirmen, su değirmeni niteliğinde olup, öğütme bölümü ve su kulesi olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Değirmenin öğütme bölümü kuzeyde olup, doğu-batı yönde dikdörtgen planlıdır. Üst örtüsünün tamamı, cephe duvarlarının da büyük bölümü yıkılmış olan öğütme bölümünün iki odadan oluştuğu mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Doğudaki odanın öğütme bölümü, batıdaki odanın ise ambar-depo amaçlı kullanılmış olduğu tahmin edilmektedir. Değirmenin, değirmen taşı ve değirmen çarkı gibi öğütme mekanizmaları günümüze ulaşmamıştır. Değirmenin giriş kapısı kuzey cephede bulunmaktadır. Değirmenin öğütme bölümünün güneydoğu kısmına bitişik olan su kulesi yaklaşık 6,5 - 7 metre uzunluğundadır. Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan su kulesi yukarıya doğru kademeli şekilde daralmaktadır. Su kulesi kuzey yönde ana kayaya yaslanmaktadır. Su kulesinin, suyun değirmene döküldüğü üst kısmı ve kulenin iç bölümü yuvarlak formdadır. Değirmene suyu ulaştıran su arkı ya da su oluğuna ait herhangi bir kalıntı ya da ize rastlanılmamıştır. Genel olarak moloz taş ve kaba yonu kalker taşından inşa edilmiş olan değirmende herhangi bir süsleme unsuru bulunmamaktadır. Özellikle su kulesinin cephe duvarlarında izlerde ve derz dolgusundan, geçmişte onarıldığı tahmin edilmektedir.

**YAYIN DİZİNİ :**

<b>EKLER :</b>	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

<b>TEKNİK BİLGİLER:</b>	<b>ISITMA SİSTEMİ:</b>
	<b>KANALİZASYON:</b>
	<b>SU:</b>
	<b>ELEKTRİK:</b>
<b>ÖZGÜN KULLANIMI:</b>	<b>DEĞİRMEN</b>
<b>BUGÜNKÜ KULLANIMI:</b>	<b>Kullanılmıyor</b>
<b>ÖNERİLEN KULLANIMI:</b>	<b>DEĞİRMEN</b>
<b>HAZIRLAYANLAR:</b>	
Ahmet DEMİR	
Arkeolog	
Hüseyin GÜLER	
Arkeolog	
30.06.2021	
<b>KONTROL EDEN:</b>	
Mehriban KARAAŞLAK	
Bölge Kurulu Müdürü	



ASLI GİBİ  
Mehriban KARAAŞLAK  
Bölge Kurulu Müdürü

<b>TESCİL KARAR NO :</b>	
<b>KARAR TARİHİ :</b>	
<b>REVİZYON:</b>	
	23.09.2021
	8696
	Sayıli Karar Eki dir


*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*



İli  
İlçesi  
Mah/Köy  
Alan

SIIRT  
KURTALAN  
KONAKPINAR  
KİLİSE DERESİ SU DEĞİRMENİ VE KORUNMA ALANI

T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
23.09.2021 tarih ve 869/6  
Sayılı Kararı Eki'dir.



ED50-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
D1	469057.771	4196549.065
D2	469087.492	4196546.332
D3	469085.241	4196531.599
D4	469055.959	4196535.700
KA-1	469048.479	4196554.939
KA-2	469098.222	4196550.365
KA-3	469093.633	4196520.328
KA-4	469044.715	4196527.179

ED50-6-39 KOOR.

Nokta No	Y	X
D1	732851.034	4198119.041
D2	732880.835	4198117.265
D3	732879.059	4198102.463
D4	732849.653	4198105.620
KA-1	732841.555	4198124.615
KA-2	732891.432	4198121.642
KA-3	732887.811	4198091.465
KA-4	732838.686	4198096.741

Arif  
C. Bayal  
A



GIBİDİR  
KARAAŞLAN  
Bölge Kurulu Müdürü

Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi