



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 26.04.2022/357

17.08.3091

Karar Tarihi ve No : 26.04.2022/7853

Toplantı Yeri

ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde bulunan, sit dışı alanda yer alan, Kurulumuzun 24.01.2022 tarih ve 7543 sayılı kararı ile 211 ada, tescilli 7 ve tescilsiz 8 parseldeki taşınmazların tescil durumlarının; taşınmazların Kurulumuz Üyelerince yerinde incelenmesinden sonra değerlendirilmesine, taşınmazların bitişliğinde yer alan ve sokak silueti açısından doku veren 211 ada, 46 parselde (E:6 parsel) yer alan zemin+1 kattan oluşan cumbalı, klasik türk evi örneğinin malzeme, mimari, cephesel, sanatsal, estetik ve plansal özellikleri açısından 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen tespit tescil kriterlerini taşıdığı anlaşıldığından tescil işlemlerinin başlatılmasına, hazırlanacak tescil fişinin Çanakkale KVKBK'na iletilmesine karar verilen, Kurulumuzun 28.02.2022 tarih ve 7622 sayılı kararı ile 211 ada, 7 parseldeki taşınmazın tescilden düşme talebinin uygun olmadığına, 7 parsele ilişkin tescil fişinin ve koruma alanı sınırlarının Kurulumuzca belirlenmesine yönelik bilgi belgelerin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, 211 ada, 8 parseldeki taşınmazın geleneksel inşa malzemesi ve teknigi ile inşa edildiği, sokak silueti açısından önem arz ettiği ve sokak dokusuna katkı sunduğu, anlaşıldığından 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. Maddeleri kapsamında tescil işlemlerinin başlatılmasına karar verilen, özel mülkiyete kayıtlı 211 ada, 7, 8 ve 46 parseldeki taşınmazlara yönelik hazırlanan tescil fişlerinin değerlendirilmesine ilişkin 20.04.2022 tarih ve 1343878 sayılı uzman rapor okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde bulunan, sit dışı alanda yer alan, özel mülkiyete kayıtlı taşınmazlardan:

-211 ada, 7 parseldeki tescilli taşınmaza yönelik hazırlanan tescil fişinin uygun olduğunu, Koruma Grubunun "2. Grup" olarak belirlenmesine,

-211 ada, 8 ve 46 parseldeki taşınmazların 2863 sayılı yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tespit-tescil kıstaslarını taşıdığı anlaşıldığından tescillerinin uygun olduğunu, hazırlanan tescil fişlerinin uygun olduğunu, Koruma Gruplarının "2. Grup" olarak belirlenmesine,

211 ada, 7-8 ve 46 parsellere ilişkin izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına, taşınmazlara ilişkin KTVKYK'nun 05.11.1999/660 tarih sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin Çanakkale KVKBK'na iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR


B A S K A N

B A S K A N Y R D .

EVİNSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ						D.K.V.K.E.		ENVANTER NO:					
TÜRKİYE								ANIT		HARITA NO:					
İL: ÇANAKKALE		İLÇESİ: GELİBOLU			MAHALLE KÖY: YAZICIZADE MH.					ANITSAL					
SOKAK VE KAFTI NO:					KADASTRO PAFTA: ADA:311 PARSEL: 8					KORUMA DERECESİ					
ADI: KONUT		YAPTIŞAN: -			YAPAN: -					MİMARİ ÇAĞI: (ÜSLUP) -					
		YAPIM TARİHİ: -			KITABE: -					VAKİFYE: -					
GENEL TANIMI: Kargir Ev															
KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞİYICI YAPI	A	DİŞ YAPI	A	UST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLÜME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	İZ VAR
	C	FENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ONEMLI
HARITA PLANI:						FOTOĞRAF									
GÖZLEMLER: Yapı, tamamen ayakta olup hâkim ve onarımı ihtiyacı vardır.															
BUGUNKÜ SAHİBİ:		ÖZEL		BAKİMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞU											
YAPILAN ONARIMLAR:															
AYRINTILI TANIM:															
<p>Çanakkale İl, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde, ayşe Hanım Sokak'da bulunan, zemin+1 katlı kattan oluşan kargir yapı dıştan sıvı ve boyalı durumda olup, alçıltırak şirvinit kaplı beşik çatı ile örtüldür. Cephede; zemin katu sağ yanından dikdörtgen formlu açıp bir giriş kapısı, kapının sol tarafında dikdörtgen bir pencere ve sağında küçük bir havalandırma penceresi ile fist katta simetrik iki dikdörtgen pencere daha bulunmaktadır. Pencere biçim ve boyalarında değişiklikler yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Yapına 1. kat yan cephesinde yahı basıktır açıp kaplama ve sokak cephesine yakın bölümde açıp eğik bir pencere bulunmaktadır. Yapı genel olarak bakımsız bir durundadır.</p>															
<p>Yapı; aynı dönem özellikleri gösteren özgün yapısla bir bütünlük arz etmeyecektir ve sokak dokusu oluşturmaması hâkiminden ötürü taşımaktadır.</p>															
EKLER:						KONTROL EDEN:									
						E. Çağdaş ÇİDEMİR Çanakkale Bölge Kurulu Müdürü 									
RAPOR						KURUL ÖNAYINI:									
<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>									
FOTOGRAF						<input checked="" type="checkbox"/>									
<input checked="" type="checkbox"/>															
KOLOVE PROJESİ															
<input checked="" type="checkbox"/>															
RESTORASYON PROJESİ															
<input checked="" type="checkbox"/>															
HARİTA						<input checked="" type="checkbox"/>									
KROKI						REVİZYON									
<input checked="" type="checkbox"/>															
KITABE						KURUL KARARLARI:									
<input checked="" type="checkbox"/>						Çanakkale KVKBKnun...26...cv...2o...z Gün ve...7.5.3.. Sayı karar edildi.									
VAKİFE															



E. Çağdaş ÇİDEMİR
Koruma Bürosu Müdürü / İmza



P.E. Çapraz ESMECİLLİĞİ
Koruma Evi ve Kentsel Mimarlık

ASİ GİBİDİR
E. Çapraz - DAİRE MEZ
Koruma Evi ve Kentsel Mimarlık
MÜDÜRLÜĞÜ
TARİH: 2000

TÜRKİYE

HARITA NO:

İL: ÇANAKKALE

İLÇESİ: GELİBOĞU

MAHALLE KÖY: YAZICIZADE M.H.

KORUMA DERECESİ

ANITSAL

ÇEVRESEL

S.M.Ö.

2. GRUP

SOKAK VE
KAPI NO:KADASTRO
PAFTA: ADA: 211 PARSEL: 7

ADI: KONUT

YAPTIŞIRANI: -

YAPAN: -

MİMARİ ÇAĞI:
(ÜSLUP) 20. yy

YAPIM TARİHİ: -


KİTABE: -

VAKİFE: -

GENEL TANIMI:

KORUMA DURUMU	A İTİ		TAŞIYICI YAPI		A DEŞ YAPI		ÜST YAPI		A İÇ YAPI		A SÜSLEME ELEMANLARI		A RUTUBET		A YOK	
	B ORTA		B		B		B		B		B		B		B	
	C FENA		C		C		C		C		C		C		C	

HARITA PLANI:



FOTOĞRAF



GÖZLEMLER: Yapı, tamamen ayakta olup bakım ve onarım ihtiyacı vardır.

BUGUNKU SAHİBİ: ÖZEL.

BAKİMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Çanakkale III, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde, Ayşe Hatun Sokak'da bulunan, kangır düzendeki konut yapısı zemin+1 katlı olmaktadır. Sokak cephesi enine dikdörtgen düzendeği yapının giriş akıcı cephenin sol bölünmesinde yer almaktadır. Bu bölümün üst katında döşey dikdörtgen bir pencere bulunmaktadır.Ana yaşam alanlarının bulunduğu sağ kısımda ise zemin katı birbirinden farklı biçim ve boyutu iki pencere bulun劝kın üst katında ise kareye yakın dikdörtgen formda iki adet simetrik pencere yer almaktadır. Yapı büyük çatı ile örtüll olup alüminyum kiremit kaplıdır. Pencere ve kapı açıklıklarının doğramaları ahşaptır. Yapıda pencere biçim ve boyutlarında zamanla bağlı değişiklikler tespit edilmiştir. Yapı dışına sıvı ve boyalıdır. Yapı genel olarak bakımsız durumda olup cephede siva bozulmaları vardır.

Yapı, her iki yanındaki aynı dönem özellikleri gösteren özgür yapılar ile bir bütünlük arz etmektedir ve sokak dokusu oluşturmaktan özem taşımaktadır.

SU ELEKTRİK ESİTMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGUNKU KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

BAZIRLAYANLAR:

Ozcan AYOĞUN ÖZTÜRK

SözleŞme Tarihi:

Mehmet ÇIRAK

SözleŞme Tarihi:

KONTROL EDEN: KÜLTÜREL VARLIKLERİN KORUMA VE İSTİFA DESTEK MÜDÜRLÜĞÜ

KURULUŞ ONAYI NO:

REVİZYON

KURULUŞ KARARLARI:

Çanakkale KVKBKtns_26104_2022
Gün ve... 30.03. Sayılı karar
eklid.

ASLA DİĞİTİR
E. Mağnum TÜRKÇE
Koruma ve İstifa Desteği Müdürlüğü

EKLER:

RAPOR



FOTOGRAF



KÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA



KROKI

KİTABE

VAKİFE



AVRUPA KONSEYİ

KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA İNVARLERİ

D.K.V.K.U.

TÜRKİYE

ANIT

ENVANTER NO:

İL: ÇANAKKALE

İLÇESİ: GELEBOLU

MAHALLE KÖY: YAZIZCIZADE MH.

HARİTA NO:

SOKAK VE
KAPI NO:KADASTRO
PAFTASI: ADA/233 PARSEL: 46KORUMA
DERECESİ

ANİTSAL

ÇEVRESEL

S.M.LÖ.

1. GRUP

ADE: KONUT

YAPTIKAN: -

YAPAN: -

MİMARİ ÇAĞI:
(ÜSLUP) -

YAPIM TARİHİ: -


KITABE: -

VAKİFE: -

GENEL TANIM: Kargı Ev

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TASVİYİCİ YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SUSLİME İLİMLİMLİKLER	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	İZİ VAR
	C	FENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF



GOZLEMLER: Yapı, tamamen ayakta olup bakım ve onarma ihtiyacı vardır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ÖZEL

BAKİMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Çanakkale İli, Gelibolu İlçesi, Yazıcızade Mahallesinde bulunan, özel mülkiyete kayıtlı, 211 ada, 46 parsel (Eski 6 parsel) üzerinde bulunan yapı, zemin+1 katlı olmaktadır.

Kare planlı, orta soğan geleneksel türk evlerinin bir örneğini oluşturan yapı günümüzde tamamen ayakta olup doğası cephe tasarımını ile konumlu durmaktadır. Zemin kat ise aşıçap kaplamalı ve cumbalıdır. Yapı kurna çan ile örtülü olup alaturka kiremit ile kaptırır. Özgün kapı ve pencere dojranmamış korunmuş durumdadır.

Yapının tet kat aşıçap cephe kaplamaların büyük oranda yok olması sicc maliye ortaya çıkmıştır. Cephelerde siva bozulmalar ve dokülmeleri mevcuttur. Yapı genel olarak bakımsız durumda olup onarma ihtiyacı vardır.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Canan AYGÜN ÖZTÜRK

Sarımlı Tarihi:

Mira ÇIRAK

Sarımlı Tarihi:

EKLER:

RAPOR

X

FOTOĞRAF

X

RÖLOVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

X

KROKJ

KITABE

VAKİFE

KONTROL EDEN:

KURUL ONAYI NO:


REVİZYON

KURUL KARARLARI:

Çanakkale KVKBKtnu... 26.04.2012
Gün ve... 2103... Sayılı karar
oldu.

ASİLLİSİDİR
E. S. GENÇCAN SÜREĞEMEZ
Koruma Birimi Genel Müdür





(Eski tarihlî fotoğraf)



E. Çalmaç ÇALMAZ
Koruma Belgesi Kullanıma İndirildi