

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 8 - 22.12.2011
Karar No. ve Tarihi : 105 - 22.12.2011

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri İli, Talas ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, sit alanı dışında bulunan, K 35-d,09-b pafta, 1073-1074 parselde kayıtlı, Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 20.04.1988 gün, 177 sayılı kararıyla korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Tarihi Roma Sukemerinin onarımına yönelik hazırlanan rölöve, hasar analizi, restitüsyon önerileri, müdahale, statik ve restorasyon projesi ile raporlarının değerlendirilmesine ilişkin Talas Belediye Başkanlığının 08.12.2011 gün, 80 sayılı ve 16.12.2011 gün, 158 sayılı yazıları ile Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü raportörlerinin 21.12.2011 gün, 303 sayılı raporu okundu, raportörün açıklamaları dinlendi, taşınmaz 22.12.2011 günü Kurulumuzca da yerinde görüldü, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi ve yapılan görüşme sonunda;

Talas Belediye Başkanlığının 08.12.2011 gün, 80 sayılı ve 16.12.2011 gün, 158 sayılı yazılar ile göndermiş olduğu, Tarihi Roma Sukemerinin onarımına yönelik hazırlanan rölövenin uygun olduğuna,

- Restitüsyon önerilerinde kaybolan yapısal elemanlara yönelik bir veri bulunmadığı,
- Hasar tespit paftasında hasarların yeterince detaylandırılmadığı (duvar yıkılması, yosunlaşma ve sıva kaybı gibi farklı tip ve boyuttaki sorunların tek lejantla ifade edilmesi vb.),
- Raporla ileri düzeyde zayıflamış olduğu ifade edilen ancak hangileri olduğu anlaşılamayan ayaklar için hasar analizlerinde bu ifadeyi doğrulayan çizimlerin bulunmadığı,
- Hasarlar ile müdahalelerin birbiri ile bağdaşmadığı (eriyen taşların kumlama yöntemiyle temizlenmesi, bitkilenmenin tel fırça ile temizlenmesi vb.),
- Hasarlarda kemerin batı tarafında da sorun gösterilmesine rağmen bu kısımlara müdahale edilmediği,
- İlave edilen ayak için herhangi bir detay bulunmaması,
- Statik güçlendirme raporunda 'daha önce yıkılmış kemerlerin yerine yapılmış olup bugün yük taşımakta olan duvarlar da, sağlıklı bir yük aktarımı için gerekli olan bölgelerinde onarılmalıdır' denilmesine rağmen, müdahale paftalarında söz konusu duvarlarda bulunan geniş boşluklar aynen bırakılıp düşey yük aktarımının sağlıklı şekilde olması için önlem alınmadığı, görüldüğünden hasar analizi, restitüsyon önerileri, müdahale ve restorasyon projesi ile raporlarının uygun olmadığına karar verildi.

BAŞKAN
Hamdi GÜLEÇ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Emre SARAÇBAŞI
(Bulunmadı)

ÜYE
Mahmut Çingı SALMAN
(İmza)

ÜYE
Hakan MAHİROĞLU
(İmza)

ÜYE
Prof.Dr.Halime HÜRYILMAZ
(İmza)

ÜYE
Doç.Dr.Sedat BAYRAKAL
(İmza)

ÜYE
Muhammed Hafi EMRE
(İmza)

ÜYE
Ömer TEKİNER
Büyükşehir Belediyesi Tem.
(İmza)

ÜYE
Erol TAŞ
Talas Belediyesi Tem.
(İmza)