

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 27.04.2022-354
Karar Tarihi ve No. : 27.04.2022-9320
Dosya No : 56.05.2

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, yürürlükteki imar planında "ağaçlandırılacak mezarlık alanı" olarak planlı alanda kalan, mülkiyeti İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma Yaşatma Onarma Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfına ait, tapunun 158 ada 1 nolu parselinde kayıtlı Tescilli İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'nin duvarlarında oluşan çatlakların bakım ve onarımları ile çatı, sıva ve derz onarımı yapılması taleplerine ilişkin; Siirt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 05.04.2022 tarih ve 2365246 sayılı yazısı ile ekleri olan Tillo Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 1074 sayılı yazısı, Tillo İlçe Müftülüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 820 sayılı yazısı ve Mehmet Metin TOPRAK'ın 29.03.2022 tarihli dilekçesi; yapıyla ilgili güvenlik önlemlerinin alınması hususlarını içeren Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12.04.2022 tarih ve 2397095 sayılı yazısı; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 05.12.1991 tarih ve 939 sayılı tescil kararı ile Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.04.2022 tarih ve 1339323 sayılı uzman raporu okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Siirt İli, Tillo İlçesi, Fakirullah Mahallesi'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, yürürlükteki imar planında "ağaçlandırılacak mezarlık alanı" olarak planlı alanda kalan, mülkiyeti İsmail Fakirullah Camiini Yaptırma Yaşatma Onarma Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfına ait, tapunun 158 ada 1 nolu parselinde kayıtlı Tescilli İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'nin duvarlarında oluşan çatlakların bakım ve onarımları ile çatı, sıva ve derz onarımı yapılması taleplerine ilişkin;

-Tescilli İsmail Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri Türbesi'nin yapı grubunun "1. grup yapı" olarak belirlenmesine;

-Tescilli türbenin sıva onarımları, çatıda ve duvarlarda oluşan nemlenmelerin giderilmesine yönelik onarımlar ile derz onarımlarının Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1990 gün ve 660 sayılı ilke kararında belirtilen "Basit Onarım" maddesi kapsamında ilgili Kurumların denetimde yapılmasının uygun olduğuna, onarım sonrasına ilişki rapor ve fotoğrafların Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Türbe duvarlarının iç ve dış cephe duvar yüzeylerinde oluşan çatlakların onarımları konusunun ise çatlakların strüktürel durumuna yönelik incelemenin ilgili meslek uzmanlarınca yapılması ve inceleme sonucunda hazırlanacak teknik raporun Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesine karar verildi.