

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı No. ve Tarihi : 364 - 25.08.2022
Karar No. ve Tarihi : 6292 – 25.08.2022

Toplantı Yeri
KAYSERİ

Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan, Soğanlı Ören Yerinde Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanında, mülkiyeti maliye hazinesine ait 1390 parselde yer alan **Karabaş Kilise**'nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 24.08.2022 tarih ve 1569940 sayılı yerinde inceleme raporu okundu; uzmanın açıklamaları dinlendi, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonunda;



Kayseri ili, Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan, Soğanlı Ören Yerinde Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanında, mülkiyeti maliye hazinesine ait 1390 parselde yer alan **Karabaş Kilise**'nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun "**1. (birinci) grup**" olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, ayrıca ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince, tapunun 1390 parselinin; pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine " **II. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde I. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır**" şerhinin; 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E	ENVANTER NO 1742	
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	HARİTA NO	
İLİ:Kayseri	İLÇESİ: Yeşilhisar	MAHALLE /KÖY: Soğanlı Mahallesi		KORUMA DERECESESİ:	
CADDE / SOKAK	KADASTRO	Pafta:	Ada:	Parsel :1390	ANITSAL X1 2 3
ADI: KARABAŞ KİLİSE	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI(ÜSLUP):		ÇEVRESEL 1 2 3
GENEL TANIM:	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:		Çevreye Aykırı

Soğanlı Örenyeri içerisinde bulunan iki nefli kilise doğu- batı yönünde uzanmış olup beşik tonozla örtülüdür.

KORUMA DURUMU	A	IYI	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	BX	ORTA		BX		BX		Bx		BX	ELEMANLAR	B		BX	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		c		C		C		C	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER:

BUGÜNKÜ SAHİBİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

MANASTIR'IN DOĞUSUNDAKİ KAYA KÜTLESİNİN İÇERİSİNE KUZEYDE 2 NEFLİ BİR KİLİSE, GÜNEYİNE TEK NEFLİ BİR ŞAPEL İLE BİR MEZAR ŞAPELİ İNŞA EDİLMİŞTİR. KARABAŞ KİLİSESİ'NDE BATIDAN GİRİŞİN SAĞLANDIĞI KAPININ ÜST KISMINDA İÇTE 2 SATIRDAN OLUŞAN KİTABE BULUNMAKTADIR KİLİSE DOĞU- BATI YÖNÜNDE BEŞİK TONOZLA ÖRTÜLÜ, DOĞU YÖNLERİNDE AT NALI BİÇİMLİ İKİ APSİSLE SONLANAN, BİRBİRİNE YUVARLAK KEMERLERLE BAĞLI DİKDÖRTGEN KESİTLİ İKİ PAYE İLE AYRILAN İKİ NEFLİ BİR KİLİSEDİR. KİLİSENİN BATI GİRİŞ KAPISI ALINLIĞINDA FİGÜRLERİN AŞINMAYA UĞRADIĞI DEESİS SAHNESİ DİKKAT ÇEKMEKTEDİR. BUNUN DIŞINDA KİLİSENİN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE SEMBOLİK KONULU SAHNELER, TEK FİGÜRLER VE ÇEŞİTLİ MOTİFLER BULUNMAKTADIR.

25.08.22 Gün ve 6292 Sayılı

Fatih ÇAPAR
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
ORJİNAL KULLANIMI:	kilise			
BUGÜNKÜ KULLANIMI:	kilise			
ÖNERİLEN KULLANIMI:	kilise			
HAZIRLAYANLAR:	Canan AKDAŞ YAŞAR Sanat Tarihçisi			
	Özlem GÖKPINAR DEMİRCİ Harita Mühendisi			

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	KONTROL EDEN:
Restle 1967: I. 40, 47 161-64	RAPOR	Fatih ÇAPAR Koruma Bölge Kurulu Müdürü
Thierry 1967: 162-170	FOTOĞRAF	K.K.V.K.B.K. ONAYI
Restle 1970: 262-266	RÖLEVE PROJESİ	NO.: 25/8/2022
Hild- Restle 1982: 283	RESTORASYON PROJESİ	25/8/2022
Rodley 1985: 192-203.	HARİTA (Kadastral)	25/8/2022
Jolivet-Levy 1991: 258-260	KROKİ	REVİZYON: .../.../2022
	KİTABE	K.K.V.K.B.K. KARARLARI
	VAKFIYE	
	İMAR PLANI	

Handwritten signatures and dates at the bottom of the page.

