

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2022/370
Karar Tarihi No : 25.10.2022/8352

17.09.1118
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

I

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Eskibademli Köyünde bulunan, Bursa K.T.V.K.K.'nun 15.08.1991 tarih/ 1932 sayılı kararı ile kentsel sit alanı olarak tescil edildiği; aynı kurulun 16.11.1992 tarih / 2813 sayılı kararı ve karar eki 1/ 25 000 ölçekli sit haritasında sınırlarının belirlenen; Edirne K.T.V.K.K.'nun 11.11.1994 tarih/ 2135 sayılı kararı; Kurulumuzun 24.05.2002 tarih/ 1016 sayılı kararı ve karar ekleri 1/ 25000 ölçekli sit haritaları ile tescilinin devamına karar verilen, Ç.K.T.V.K.K.'nun 23.12.2004 tarih/ 482 sayılı kararı ile karar eki 1/10000 ölçekli sit haritasında sınırları belirtildiği şekilde uygun görülen; anılan kurul kararının sit sınırları arasında uyuşmazlık olduğu belirtilerek, Çanakkale İdare Mahkemesinde 2012/ 257 esasında açılan, adı geçen Mahkemenin 29.03.2013 tarih/ E: 2012/ 257, K: 2013/ 248 sayılı kararı ve bu karara esas oluşturan mahkeme bilirkişi raporunda ifade edilen, Bakanlığımız aleyhine sonuçlanan, Danıştay Ondördüncü Dairesinin 20.10.2015 tarih ve E: 2014/ 5169, K: 2015/ 7674 sayılı kararı ile de kesinleşen, 1/ 10000 ölçekli sit haritasının 101 ada, 23 parsel yönünde iptaline karar verilen, Ç.K.V.K.K.'nun 25.08.2016 tarih/ 3184 sayılı kararı ile ilgili kurul kararlarıyla uygun görülen kentsel sit haritalarının, Eski Bademli Köyü'ne yönelik bölgelerinin iptaline, karar eki 1/ 5000 ölçekli haritada sınırları ve koordinatları belirtildiği şekilde kentsel sit ve kentsel sit etkileşim geçiş alanı sınırlarının uygun olduğunu karar verilen; anılan kurul kararının iptali istemiyle açılan davada alınan Çanakkale İdare Mahkemesinin 15.10.2018 tarih/ E: 2017/ 199, K: 2018/ 884 sayılı kararı ile "dava konusu işlemin ilgili kurul kararları ile uygun görülen kentsel sit haritalarının Eski Bademli Köyüne yönelik bölgelerinin iptaline ve karar eki 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirtildiği şekilde kentsel sit sınırlarının uygun olduğunu ilişkin kısmı yönünden iptaline" karar verildiği; Ç.K.V.K.K.'nun 28.11.2016 tarih/ 3316 sayılı kararı ile Geçiş Dönemi Yapılacağı Koşullarının uygun olduğunu karar verildiği, yine Ç.K.V.K.K.'nun 27.01.2020 tarih / 5907 sayılı kararı ile Eski Bademli Kentsel Sit Alanına ve Etkileşim Geçiş Alanına Yönelik Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının revize edilen, Bademli Köyü Kentsel Sit Alanı İçerisinde kalan, Kurulumuzun 07.07.2021 tarih ve 7064 sayılı kararı ile "...taşınmaza ilişkin sunulan eski tarihi fotoğraflar ile hava fotoğraflarının yapının tescil edilmesine dair yeterli veri sağlanmadığı, parseldeki yıkık durumındaki mevcut yapının 2863 sayılı Yasamın 6. ve 7. maddeleri kapsamında tespit-tescil kurasları taşınmadığı ve herhangi bir özellik arz etmediği anlaşıldığından taşınmaza yönelik tescil talebinin uygun olmadığını; geçiş dönemi yapılaşma koşulları doğrultusunda yapının 3. boyutuna ilişkin yeterli biliği-belgenin iletilmesi halinde konumun değerlendirileceğine..." karar verilen, Kurulumuzun 28.03.2022 tarih ve 7709 sayılı kararı ile "...113 ada, 14 parseldeki tescilsiz taşınmazda kazi çatışması yapılması uygun olmadığına, moloz temizliğinin ise zemine müdahale yapılmadan ilgili KUDERB denetiminde yapılmamasında sakunca bulunmadığına, moloz temizliği sonuçlarının geçiş dönemi yapılaşma koşulları doğrultusunda yapının 3. Boyutuna ilişkin yeterli biliği-belge (taşınmazdaki kalıntıların özgün halini, 3. Boyutunu, cephe özelliklerini, kapı-pencere formları, doluboş oranları vb.) ile birlikte Kurulumuza iletilmesine..." karar verilen, Kurulumuzun 26.09.2022 tarih ve 8203 sayılı kararı ile "...113 ada 14 parselde yer alan taşınmaza ilişkin iletilen biliği ve belgeler doğrultusunda (eski tarihi hava fotoğrafında taşınmazın kütle ve gabarisinin görünüyor olması, Kudreb denetiminde yapılan temizlik çalışması sonrasında yapının plan şemasının ve bölgelerinin ortaya çıkarılmış olması) söz konusu taşınmazın 2863 sayılı Yasamın 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen tespit-tescil kriterlerini taşıdığı anlaşıldığından tescile yönelik tespit çalışmalarının başlatılmasına, taşınmaza ilişkin hazırlanacak biliği ve belgelerin Kurulumuza iletilmesine..." karar verilen, özel mülkiyet adına kayıtlı 113 ada, 14 parseldeki taşınmazın tescil işlemlerine ilişkin görüşlerin talep edildiği Çanakkale K.V.K.B.K. Müdürlüğü'nün 04.10.2022 tarih ve E.2984126 sayılı yazısı Kurum görüşmünün iletildiği Gökçeada Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğü'nün 11.10.2022 tarih ve E.2174 sayılı yazısı ve taşınmaza ilişkin tescil fişinin hazırlanarak sunulduğu 17.10.2022 tarih ve 1664753 sayılı emsane no'ya okundu, ilgili dosyası ve ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 25.10.2022/370
Karar Tarihi No : 25.10.2022/8352

17.09.1118
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

II

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü'nde bulunan, kentsel sit alanı sınırları içerisinde yer alan, özel mülkiyet adına kayıtlı, 113 ada 14 parselde yer alan taşınmazın 2863 sayılı Yasanan 6. ve 7. Maddelerinde belirtilen tespit-tescil kriterlerini taşıdığı görüldüğünden II. Grup Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesine, taşınmaza ilişkin hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı uyarınca hazırlanacak rölöve-restitüsyon-rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.


ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ - DK.V.K.E.	ANTT	ENVANTER NO:		
TÜRKİYE			HARITA NO:		
IL: ÇANAKKALE	İLÇE: GÖKÇEADA	MAHALLE KÖY: BADEMLİ	KORUMA DERECESI	ANITSAF	
SOKAK VE KAPENO:		KADASTRO PAFTA: ADA: 113 PARSEL: 14		CEVRESEL	
ADI: Mehmet TAŞDOĞEN Evi	VAPТИРАН:	YAPAN:	SMÖ	MİMARİ ÇAĞI: Erken Cumhuriyeti	
	YAPIM TARİHİ:	KİTAHE:		VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Çanakkale İl, Gökçeada (köy), Bademli Köyü, 113 ada, 14 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYE	TAŞİYICI YAP	A	DÖS YAPI	A	İST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RÜTUBET	A	YOK
	B	ORTA	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	EZ VAR
	C	FENA	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ÖNEMLİ

HARITA PLANI:



FOTOĞRAF TESCİLE KONU TAŞINMAZ



GÖZLEMLER: Tesfälle konu yapı, Gökçeada (köy), Bademli Köyü, 113 ada, 14 parselde yer almaktadır. Yapı zemin katı konusun ayakta.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Çanakkale İl, Gökçeada (köy), Bademli Köyü, 113 ada, 14 parselde yer alan yapı dikdörtgen planıdır. Zemin kat beden duvarları konusun ayakta olan yapıdır. İstikat ve çatı tamamen yıkılmıştır. Yapı içeriği birden çok birimden oluşmaktadır. Çatısının çatı ve malzeme ile itme edilmişdir.

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KULLANILOMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Hakan BAYŞEYİT
Arkeolog
Arif İTİK

Arkeolog
Müze Araştırmacı

Gökdere Mah. 25.İD 2.02.2.
Göl ve 2352... Sayılı Karar
etkisi

[Signature]
ASLA İGİBİDİR
Tamer BAHA'DİN
Koruğu İmza Atma

İKLER	X
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
SEBOLİ PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTƏ	X
KROKI	
KİTABI	
İLETİŞİM	

KONTROL EDEN:

KURUL ONAYI NO:

REVİZYON

KURUL KARARLARI:

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ
Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

[Signature]
E. GÖKTÜRK ERGEMEZ

Kurul Başkanı

