

33.04.14

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
ADANA KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 29.01.2020-369  
KARAR TARİHİ VE NO : 29.01.2020-12089

TOPLANTI YERİ  
ADANA

Mersin İli, Mut İlçesi, Çamlıca Mahallesiinde tespit edilen köprünün tesciline ilişkin; Silifke Kaymakamlığı Müze Müdürlüğünün 26.11.2019 gün ve 975050 sayılı yazısı ve eki Silifke Müze müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 26.11.2019 gün ve 520722 sayılı raporu, DSİ 6. Bölge Müdürlüğünün 22.12.2019 gün ve 832526 sayılı görüş yazısı,okundu ekleri ve konunun işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda,

Mersin İli, Mut İlçesi, Çamlıca Mahallesiinde tespit edilen köprünün, 2863 sayılı Yasa kapsamında kültür varlığı niteliği taşıdığı Silifke Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan gün ve sayılı rapordan anlaşıldığından, Korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, yapı grubunun 1. grup olarak belirlenmesine, köprüye yönelik öneri koruma alanı haritasının tespit-tescil yönetmeliğine uygun hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ		DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.				ANIT		ENVANTER NO:						
TÜRKİYE		KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ						HARİTA NO:						
İLİ:	MERSİN	İLÇESİ:	MUT	MAHALLE/ MEVKİİ:	ÇAMLICA MAH	Koruma Derecesi:	ANITSAL	1	2	3				
SOKAK /NO:				PAFTA	ADA	PARSEL		ÇEVRESEL	1	2	3			
ADI :	KÖPRÜ	YAPTIRAN:	YAPAN			MİMARİ ÇAĞI	KARAMANOĞULLARI							
		YAPIM TARİHİ: 14-15 YY	KİTABE:			VAKFIYE:								
GENEL TANIMI:		Doğu-batı uzantılı, sivri kemerli ve tek gözlü köprüler grubundadır.												
KORUNMUŞLUK DURUMU			TAŞIYICI YAPI			CEPHEDURUMU		ÖRTÜ DURUMU		İÇ YAPI DURUMU		BEZAME DURUMU		
A	İYİ	B	ORTA	C	KÖTÜ	A	B	C	A	B	C	A	B	C



#### GÖZLEMLER:

BÜGÜNKÜ SAHİBİ: Karayolları Genel Müdürlüğü

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN

MALİKİ : Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR: Köprünün kemer kısmı

#### AYRINTILI TANIM:

Köprü üzerinde tarihi bilgiye ulaşabilecek herhangi bir kitabe bulunmamaktadır. Bölgedeki benzer örneklerinden ve yapımında kullanılan malzeme ve teknikten hareketle yapıyı Karamanoğlu dönemine tarihlendirmek mümkündür. Köprü Mut İlçesi, Çamlıca Mahallesi, Köprübaşı Mevkiinde yer almaktadır. Köprü Çamlıca (Beci) Mahallesi ile Yalnızcağ Mahallelerini birbirine bağlamaktadır. Bulunduğu konum itibarıyla önemli bir işlev görmekte, büyük bir vadiyle ayrılan mahallelerin geçişini sağlamaktadır. Doğu-batı uzantılı, sivri kemerli ve tek gözlü köprüler grubundadır. Korkuluk bölümü bulunmamaktadır. Köprünün tabiyesi toprak ile örtülü (stabilize) durumda olup döşeme kısmı görülememektedir. Yaklaşık ölçüleri uzunluk, 12.m, genişlik 2.50 m, yüksekliği 5.50 m'dir. Köprünün kemer genişliği 6 m, yüksekliği 4.50 m'dir. Köprünün kemerinde düzgün kesme taş kullanılmış, diğer yüzeylerinde kabayonu ve moloz taşlar kullanılmıştır. Köprünün ayakları her iki tarafta kayalara oturtularak sağlamlaştırılmıştır. Doğu Batı yönünde uzanan köprünün doğu tarafında kalan kemerli kısmı betonarme ile desteklenerek sağlamlaştırılmıştır. Köprünün üzerinde herhangi bir süsleme özelliği yoktur. Köprü günümüzde yaya ve hayvan geçidi olarak aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

#### TEKNİK BİLGİLER

ISITMA SİSTEMİ:  
KANALİZASYON:  
SU:  
ELEKTRİK:

ÖZGÜN KULLANIMI: KÖPRÜ

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

ÖNERİLEN KULLANIMI:

HAZIRLAYANLAR:  
İbrahim SEZEN Arkeolog  
Süleyman KARAHAN Uzman

KONTROL EDEN:  
Nilgün ABDİMANOĞLU Müze Müdürü

#### YAYIN DİZİNİ:

Başkan

Başkan Yrd.

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

#### EKLER:

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL

KARAR NO

KARAR TARİHİ

REVİZYON

29.01.2020  
Karar Ekidir  
Koruma Bölge Kurulunun  
Kararıyla  
29.01.2020  
Koruma Bölge Kurulunun  
Kararıyla