

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9719
Dosya No : 73.04.87

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR


Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679404 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065009 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 107 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 107 PARSEL: 1		ANITSAL 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:
			VAKFIYE:

GENEL TANIM: Mağaraköyün kuzeybatı bölümünde kalmaktadır. Kuzey-güney yönde eğimli kayalığa inşa edilmiş ve küçük ölçülerde tutulmuştur.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Sekfan ARSLAN **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Yapı, doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlı ve tek kanattan oluşan "I" plan şemasına sahiptir. Doğu yönde bitişik parselindeki kuzey-güney yönde uzanan komşu yapıya dikine bitişik konumdadır. Avlusu bulunmamaktadır. Güney cepheye açılan giriş kapısı eşiği dış zeminden yüksek tutulmuştur. Küçük bir giriş bölümü ile doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan bir odadan ibarettir. Odanın üzeri beşik tonozla örtülmüştür. Odadan güney cepheye açılan dikdörtgen formlu iki adet penceresi bulunmaktadır. Duvarlarında yuvarlak kemerli nişler vardır. Kot farkı nedeniyle, kuzey cephesi neredeyse yarı seviyeye kadar zeminin altındadır. Tüm iç ve dış duvarların derzlerin beton harçla sıvanmıştır. Dıştan düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı yapının, köydeki diğer konutlara göre daha geç dönemde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:
	KANALİZASYON:
	SU:
	ELEKTRİK:

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022
KONTROL EDEN:

Zeynep K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ:

1- KARAR NO	
2- KARAR TARİHİ	
3- İZLEN RAPORU	
4- İZLEN PROJESİ	
5- İZLEN PROJESİ	
6- İZLEN PROJESİ	
7- İZLEN PROJESİ	
8- İZLEN PROJESİ	
9- İZLEN PROJESİ	
10- İZLEN PROJESİ	

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9719
Sayılı Karar Eklidir.



2011
2011
2011

2011
2011
2011