

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375**  
**Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9720**  
**Dosya No : 73.04.88**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**


Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 2 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679394 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065010 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 2 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;  
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;  
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 107 ada 2 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;  
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 107 PARSEL: 2	KORUMA DERECESESİ
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:
YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFIYE:

**GENEL TANIM:** Mağaraköyün kuzeybatı bölümünde kalmaktadır. Yapı, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



**GÖZLEMLER:** Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:** Rifa TUNCEL **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

**YAPILAN ONARIMLAR:** Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

**AYRINTILI TANITIM:** Yapı, kuzey-güney yönde uzanan dikdörtgen planlı ve tek kanattan oluşan "I" plan şemasına sahiptir. Doğusunda bir avlusu bulunmaktadır. Kot farkı nedeniyle güney cephesi iki katlı iken kuzey cephesi tek katlı olup, bu cephe de belli bir seviyeye kadar zeminin altındadır. Güneydoğudaki dikdörtgen formlu bir kapıdan avluya girilmektedir. Avlu zemini düzleştirilmemiş eğimli ana kayadan oluşmaktadır. Doğu cephenin ortasına bitişik konumda olan ve güney yönde avluya eyvan şeklinde açılan bir giriş bölümü bulunmaktadır. Bu bölümün üzeri üst katın terası şeklinde düzenlenmemiştir. Avludaki eyvanlı girişten ulaşılan açıklıkla birinci kata girilmektedir. Birinci kat kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve üzeri aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülü bir odadan oluşmaktadır. Odanın kuzey bölümünü, yapının kuzey yönde dayandığı ana kaya teşkil etmektedir. Avlunun eğimli kayalık zemininden ulaşılan ikinci katın girişi, doğu yönde terasa açılan dikdörtgen formlu bir kapıdan sağlanmaktadır. Kuzey-güney yönde boydan boya uzanan büyük bir dikdörtgen odadan oluşan üst kat, girişin önüne sonradan örülen iki duvarla küçük bir giriş aralığı ile bunu iki yanındaki birer odadan oluşan bir düzene dönüştürülmüştür. Üzeri beşik tonozla örtülü olan bu odalardan içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen formlu tutulmuş pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Odalarda yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu pencerelere yer verilmiştir. Dıştan düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. İç duvarlar sıvalıdır. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

**ÖZGÜN KULLANIMI:** KONUT

**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** KONUT

**ÖNERİLEN KULLANIMI:** KONUT

**HAZIRLAYANLAR:**  
Ahmet DEMİR  
Arkeolog

Hüseyin GÜLER  
Arkeolog

22.11.2022  
**KONTROL EDEN:**

Zeynep K. SAYLIK  
Bölge Kurulu Müdürü V.

**YAYIN DİZİNİ:**

1- TESCİL KARAR NO	X
2- HARİTA KARAR NO	X
3- ÇEVRE PROJESİ	
4- RESTORASYON PROJESİ	
PAFTA RÖKÜ	X
STATÜSÜ	X

<b>EKLER :</b>	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

**TESCİL :**  
**KARAR NO :**  
**KARAR TARİHİ :**

**REVİZYON:** T.C.  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
15.12.2022 tarih ve 9720  
Sayılı Karar Eki dir.



Handwritten text and a circular stamp, likely a library or archival mark, located in the lower-left quadrant of the page.

Handwritten text and a circular stamp, likely a library or archival mark, located in the lower-right quadrant of the page.