

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9721
Dosya No : 73.04.84

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR


Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 3 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679386 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065011 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 107 ada 3 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 107 ada 3 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT	
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	HARİTA NO:	
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 107 PARSEL: 3		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:	

GENEL TANIM: Oldukça geniş bir alana yayılan 107 ada 3 parselde bulunan konut, Mağaraköyün batı bölümünde kalmaktadır. Yapı, kuzey-güney yönde fazla eğimli olmayan bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Cemil BAL **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Yapı, doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlı ve tek kanattan oluşan "I" plan şemasına sahiptir. Güneyinde bir avlusu bulunmaktadır. Kot farkı nedeniyle, kuzey cephesi neredeyse yarı seviyeye kadar toprak altındadır. Yapının kuzey, güney ve doğu cepheleri sağır tutulmuş, sadece güney cephesinde pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Güney cephenin ortasına açılan giriş kapısıyla yapıya girilmektedir. Özgününde yuvarlak kemerli olduğu tahmin edilen girişi kapısı niteliksiz malzemeyle onarılarak değiştirilmiştir. Girişte kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülü bir hol ile bunun iki yanında birer odaya yer verilmiştir. Dikdörtgen planlı odaların üzeri doğu-batı yönde uzanan beşik tonozlarla örtülüdür. Odalardan güneydeki avluya açılan içten yuvarlak kemerli ve dıştan dikdörtgen formlu pencerelere yer verilmiştir. Pencere açıklıklarının çevresinde ve güney cephenin köşe bölümlerinde niteliksiz malzemeyle yapılmış onarımlara ait izler bulunmaktadır. En batıdaki pencere açıklığının içi duvar örülerek kapatılmıştır. Dıştan düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. İç duvarlar sıvalıdır. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı yapının geç dönemde inşa edildiği tahmin edilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022
KONTROL EDEN:
Zeynep K. SAYLIK
Bölge Koruma Müdürü V.

YAYIN DİZİNİ :	1-		
	2-		
	3-		
	4-		

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFİYE	

TESHİH :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :
REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9721
Sayılı Karar Eki dir.

(Handwritten signatures and stamps)

