

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9725
Dosya No : 73.04.92

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR


Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 109 ada 3 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679361 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065015 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 109 ada 3 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 109 ada 3 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANİTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANİTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 109 PARSEL: 3	KORUMA DERECESİ
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFİYE:

GENEL TANIM: Mağaraköyün kuzeybatı bölümünde kalan yapı, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Behiye ÖZDEMİR **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Doğu cephesi, komşu parseldeki (5 parsel) bitişik yapıyla kapalıdır. Yapı, kuzey-güney yönde uzanan dikdörtgen planlı ve kabaca "I" plan şemasına sahip iki katlı güneydeki bir bölüm ile kuzeydeki üst kotta bu kanada bitişik, doğu-batı yönde dikdörtgen planlı tek katlı bir bölümden oluşmaktadır. Yapı kuzeydeki ana kayaya dayandığından kuzey cephenin tamamı kaya zeminin altındadır. Güneybatıdaki avlusuna güneybatı yönde basamaklandırılmış bir alandan ulaşılan dikdörtgen formlu bir kapıdan girilmektedir. Avlu zemini düzleştirilmemiş eğimli ana kayadan oluşmaktadır. Batı cephenin ortasına bitişik konumda olan ve güney yönde aya eyvan şeklinde açılan bir giriş bölümü bulunmaktadır. Eyvanlı girişin kuzey duvarını, oyularak düzleştirilmiş ana kaya teşkil etmektedir. Avludaki eyvanlı girişten ulaşılan açıklıkla birinci kata girilmektedir. Birinci kat kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve üzeri aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülü bir odadan oluşmaktadır. Odanın kuzey bölümünü, yapının kuzey yönde dayandığı ana kaya teşkil etmektedir. Odanın kuzeydoğusuna açılan bir açıklıktan doğu-batı yönlü dikdörtgen planlı başka bir odaya girilmektedir. Bu odanın da kuzey duvarını ana kaya teşkil etmektedir. Zemin kattaki mekânların ahır ve samanlık gibi işlevlerle kullanıldığı düşünülmektedir. Batı cephedeki giriş eyvanının batısına bitişik taş bir merdivenden ikinci kata çıkılmaktadır. İkinci katta batı cepheye açılan dikdörtgen formlu bir kapıyla girilen giriş aralığının güneyinde, kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülü bir oda bulunmaktadır. Bu odada içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Duvarlarda yuvarlak kemer formlu nişler bulunmaktadır. Bu odanın kuzeyindeki daha üst kotta bulunan odaya batı cepheye açılan basık kemerli bir kapıdan girilmektedir. Dıştan düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog
Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022

KONTROL EDEN:

Zeynep K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ:

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFİYE	

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9725.
Sayılı Karar Eki dir.



2011.05.15

2011.05.15