

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375**  
**Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9727**  
**Dosya No : 73.04.91**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyetlere ait tapunun 109 ada 7 ve 8 parselleri ile 110 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679349 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065017 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyetlere ait tapunun 109 ada 7 ve 8 parselleri ile 110 ada 2 ve 3 nolu parsellerinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanununun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 109 ada 7 ve 8 parseller ile 110 ada 2 ve 3 nolu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İL: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 109 PARSEL: 7-8	110	ANITSAL 1 2 3
		110	ÇEVRESEL 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:

**GENEL TANIM:** Mağaraköyün kuzey bölümünde kalan yapı, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



**GÖZLEMLER:** Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

**BUGÜNKÜ SAHİBİ:** Hüseyin ARSLAN (109-7 / 110-3)  
Tahlo ARSLAN (109-8 / 110-2)

**BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahipleri

**YAPILAN ONARIMLAR:** Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

**AYRINTILI TANITIM:** Ortada yer alan avlunun batısındaki 109 ada 7 ve 8 parsellerde bulunan ve iki bölümden oluşan batı kanadı ile doğusundaki 110 ada 2 parselde bulunan doğu kanat ve güneydoğusunda 110 ada 3 parselde bulunan ahırdan oluşmaktadır. Avluya güneybatıdaki yuvarlak kemerli bir kapıdan girilmektedir. Avlunun batısındaki kanat iki katlı, alt kat kayaya oyulmuş mekânların önüne duvar örülmesiyle oluşturulmuştur. Alt kattaki mekânlara, batı kanada bitişik konumda olan ve güneyde avluya eyvan şeklinde bir açıklığın içindeki kapılardan ulaşılmaktadır. 109 ada 7 parselin ikinci katı kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülü bir odadan oluşmaktadır. 109 ada 8 parselin ikinci katındaki oda da kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve üzeri aynı yönde uzanan beşik tonozla örtülüdür. 110 ada 2 parselde bulunan doğu kanadı güney yönde iki katlı, ana kayaya dayandığı kuzey yönde ise tek katlıdır. Kuzey cephenin tamamı ana kayaya dayanmaktadır. Doğu kanadına, kanadın batı cephesine bitişik konumda olan ve güneyde avluya eyvan şeklinde açılan açıklığın içine açılan kapıdan girilmektedir. Doğu kanadına bitişik eyvanlı açıklığın batı duvarına dayanan taş bir merdivenden doğu kanadının üst katına çıkılmaktadır. Batı cephedeki dikdörtgen formulu bir kapıdan girilen ikinci kat, girişte küçük bir oda ve onun güney bitişğinde de dikdörtgen planlı büyük bir odadan oluşmaktadır. Odaların üzeri beşik tonozla örtülüdür. Avlunun güneydoğusundaki 110 ada 3 parselde, doğu-batı yönde dikdörtgen planlı ve beşik tonozla örtülü olan tek katlı bir ahır bölümü bulunmaktadır. Dıştan düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

**ÖZGÜN KULLANIMI:** KONUT

**BUGÜNKÜ KULLANIMI:** KONUT

**ÖNERİLEN KULLANIMI:** KONUT

**HAZIRLAYANLAR:**

Ahmet DEMİR  
Arkeolog

Hüseyin GÜLER  
Arkeolog

22.11.2022

**KONTROL EDEN:**

Zeynep K. SAYLIK  
Bölge Kurulu Müdürü V.

**YAYIN DİZİNİ:**

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

**EKLER:**

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

**TESCİL:**

**KARAR NO:**

**KARAR TARİHİ:**

**REVİZYON:** T.C.

Diyarbakır Kültür Varlıkları  
Koruma Bölge Kurulunun  
15.12.2022 tarih ve 3727  
Sayılı Karar Eki dir.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

