

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9726
Dosya No : 73.04.90

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyetlere ait tapunun 109 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 1679339 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3065016 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyetlere ait tapunun 109 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;


-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 109 ada 4, 5 ve 6 nolu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	ANIT	HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD. :PAFTA: ADA: 109 PARSEL: 4-5-6		ANITSAL 1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:
			VAKFIYE:

GENEL TANIM: Mağaraköyün kuzeybatı bölümünde kalan yapı, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Halef ARSLAN (4 parsel) Behiye ÖZDEMİR (5 parsel) Hamo AKBULUT (6 parsel)

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Sahipleri

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Farklı dönemde yapılmış eklemelerle karmaşık bir görünüm arz eden yapı 4, 5 ve 6 nolu üç ayrı parselde oturmaktadır. Genel olarak, güneydoğu yönde bulunan avlunun batı, güney ve kuzeyinde bulunan bölümlerden oluşmaktadır. Avlunun batısında bulunan kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı iki katlı kanat ile kuzeyinde ana kayaya yaslanan ve ana kayanın üzerinde bulunan bölümlerin, yapının özgün bölümleri olduğu düşünülmektedir. Sonraki dönemlerde bu bölümlerin önündeki avlu boşluğuna ve avlunun güneydoğusuna eklenen niteliksiz bölümlerle birleşen ki halini aldığı tahmin edilmektedir. Alt katta kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı, beşik tonoz örtümlü bir oda bulunmaktadır. Odanın içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen formu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Odanın kuzey duvarındaki küçük bir açıklıktan yapının dayandığı ana kayaya oyulmuş mekânlara geçişi sağlayan ve gizli geçit izlenimi veren bir açıklık bulunmaktadır. Avlunun kuzeyine yapılmış niteliksiz eklentinin içinden girilen ve kuzeydeki ana kayaya oyulmuş geniş mekânlara ulaşan dikdörtgen formlu bir açıklık bulunmaktadır. Terasa yapılmış niteliksiz eklenti bir bölümün içinden geçilerek girilen batıda, alt kattaki gibi dikdörtgen planlı bir oda kuzeyde yine dikdörtgen planlı bir oda bulunmaktadır. Üst örtüleri beşik tonozludur. Odalarda içten yuvarlak kemerli dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Duvarlarda nişlere yer verilmiştir. Avlunun güneydoğusunda doğu-batı yönde dikdörtgen planlı ve tonozla örtümlü büyü bir oda bulunmaktadır. Odalarda içten yuvarlak kemerli dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıkları bulunmaktadır. Duvarlarda nişlere yer verilmiştir. Dıştan düz damla örtümlü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR Arkeolog
Hüseyin GÜLER Arkeolog
22.11.2022

KONTROL EDEN:
Zeynep K. SAYILIN
Bölge Kurulu Müdürü

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9726
Sayılı Karar Eki dir.

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	



