

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9728
Dosya No : 73.04.103

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR


Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 6 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 1707246 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 3092937 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 6 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 111 ada 6 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)		ENVANTER NO:	
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		ANIT HARİTA NO:	
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 111	PARSEL: 6	ÇEVRESEL	1 2 3
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIM: Mağaraköy'ün kuzey bölümünde kalan konut, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TASİYİCİ YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Selim BULUT

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Genel olarak doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan yapı tek katlıdır. Yapı, kuzeydeki ana kayaya dayandığından kuzey cephenin tamamı kaya zeminin altındadır. Yapı, aynı parselde yer alan biri batıda diğeri de doğuda olmak üzere, uzunlamasına bitişik konumdaki iki ayrı konut olarak tasarlanmıştır. Güney batı yöndeki yuvarlak kemerli kapıdan avluya girilmektedir. Yamuk planlı avlunun dar tutulmuş giriş bölümünden taş ve beton malzemeli bir merdivenle, ana kaya üzerine inşa edilmiş olan batıdaki konuta; avlu giriş bölümünden güneydeki komşu parselin (7 parsel) avlusunun kuzeyindeki ana kayanın kısmen düzleştirilmesiyle oluşturulmuş yoldan da doğudaki konuta ulaşılmaktadır. Doğu-batı yönde dikdörtgen planlı olan batıdaki konutun girişi, güneydoğu köşede cepheye bitişik konumda olan ve avluya batı yönde eyvan şeklinde açılan giriş bölümünden sağlanmaktadır. Giriş bölümünde küçük bir giriş aralığı ile bunun batısındaki dikdörtgen planlı bir oda olmak iki bölümden oluşmaktadır. Beşik tonozla örtülü olan odanın ve giriş aralığının duvarlarında yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu nişlere yer verilmiştir. Odadan güneydeki avluya açılan içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Güneybatıdaki avlu boşluğunun kuzeyindeki ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş ve oldukça büyük ölçülerde olan mağaranın önüne duvar örülerek oluşturulan mekân ahır olarak kullanılmıştır. Doğudaki konut batıdaki konuta bitişik konumda ve doğu-batı yönde dikdörtgen planlıdır. Güney cepheye açılan basık kemerli bir kapıdan girilen doğu-batı yönde dikdörtgen planlı tek bir odadan oluşmaktadır. Odadan güneydeki avluya açılan içten yuvarlak kemerli, dıştan dikdörtgen formlu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Beşik tonozla örtülü olan odanın ve giriş aralığının duvarlarında yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formlu nişlere yer verilmiştir. Yapının dış cephesinde, güneydoğu köşeye bitişik konumdaki kemerli bir boşluğun üzerine yapılan taş merdivenle dama çıkış sağlanmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022

KONTROL EDEN:

Zeynep K. SAYILAN
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9728
Sayılı Karar Eki dir.



