

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9732
Dosya No : 73.04.73

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyetlere ait tapunun 121 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 1683391 sayılı / 09.11.2022 tarih ve 1707258 sayılı uzman raporları ile Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanının hazırladığı 10.11.2022 tarih ve 1711294 sayılı dosya inceleme raporu; yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3068557 sayılı / 01.11.2022 tarih ve 3092950 sayılı yazıları okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyetlere ait tapunun 121 ada 1 ve 2 nolu parsellerinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;


-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğüne 121 ada 1 ve 2 nolu parsellerin tapu kütüklerinin beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü	KORUMA DERECESESİ
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA:	ADA: 121 PARSEL: 1 ve 2	ANITSAL 1 2 3
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:	ÇEVRESEL 1 2 3
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI:
			VAKFIYE:

GENEL TANIM: Mağaraköy'ün kuzeybatı bölümünde kalan konut, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Cezye AKÇAY (1 parsel)
Aziz AKÇAY (2 parsel)

BAKIMINDAN SORUMLU OLAN: Sahipleri

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Genel olarak doğu-batı yönlü uzanana yapı 1 ve 2 nolu parsellerde kalmaktadır. Güney ve güneybatı yönde geniş bir avlusu bulunmaktadır. Avluya güneydoğu köşede bulunan bir açıklıktan girilmektedir. Yapı, kuzey yönde bulunan ve doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen planlı iki katlı bir bölüm; bu bölümün güneydoğusuna bitişik bölüm; kuzeydeki bölümün kuzeyinde, daha üst kottaki ana kayanın üzerine inşa edilmiş doğu-batı yönde dikdörtgen planlı tek katlı bölüm ile en doğuda kuzey-güney yönlü tek katlı başka bir bölümden oluşmaktadır. Yapının en kuzeydeki bölümünün ayrı bir konut olarak düzenlendiği mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Bu bölümün girişi doğuda sonağa açılmaktadır. Avlunun kuzeydeki bölüme yuvarlak kemerli bir kapıyla giriş sağlanmaktadır. Giriş aralığının iki yanında beşik tonozla örtülü iki oda bulunmaktadır. Bu odaların kuzeyinde ana kayaya oyulmuş mekânlar yer almaktadır. Avlunun doğusundaki bölüm beşik tonozla örtülü tek odadan oluşmaktadır. Güneydoğudaki bölüm iki katlıdır. Alt katta geniş bir oda ve bunun kuzeyindeki kaya oyma mekândan oluşmaktadır. Üst katta da bir oda bulunmaktadır. Bu bölümdeki odalar beşik tonozla örtülüdür. En kuzeydeki üst kotta kalan bölüm bir giriş aralığı, bunun doğusunda tuvalet, banyo ile sağındaki tek odadan oluşmaktadır. Buradaki mekanlar da beşik tonozla örtülüdür. Yapıda oda duvarlarında yuvarlak kemerli nişlere yer verilmiştir. Yapı dıştan düz damla örtülü olup, kırma taş ve moloz taş malzemeye inşa edilmiştir. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Yapının altında, geniş bir mağara bulunmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog



YAYIN DİZİNİ:

1-	KARAR	X
2-	HAZIRLIK	X
3-	AYNE PROJESİ	X
4-	TİKLİRASYON PROJESİ	X
	HARİTA	X
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	

EKLER:	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL :
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9732
Gayili Karar Eki dir.

(Handwritten signature and stamp)

