

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9730
Dosya No : 73.04.101

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR


Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 9 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 09.11.2022 tarih ve 1707239 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 01.11.2022 tarih ve 3092903 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy köyünde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 9 nolu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesinde belirtilen “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tesciline, yapı grubunun 2. grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;
-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;
-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 111 ada 9 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;
-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	HARİTA NO:
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE/MEVKİ: Mağaraköy Köyü
SOKAK VE KAPI NO:	KAD.:PAFTA: ADA: 111 PARSEL: 9	KORUMA DERECESEİ
ADI : KONUT	YAPTIRAN:	YAPAN:
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:
		MİMARİ ÇAĞI:
		VAKFIYE:

GENEL TANIM: Mağaraköy'ün kuzey bölümünde kalan konut, kuzey-güney yönde eğimli bir alanda konumlanmıştır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: orta	TAŞIYICI YAPI: orta	CEPHE DURUMU: orta	ÖRTÜ DURUMU: orta	İÇ YAPI DURUMU: orta	BEZEME DURUMU: orta	RUTUBET DURUMU: -
--------------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------------------	---------------------	-------------------



GÖZLEMLER: Korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermektedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Nimet TUNÇ **BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:** Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR: Yapının muhtelif kısımlarında geçmişte yapılmış onarım ve müdahalelere ait izler vardır.

AYRINTILI TANITIM: Yapı, kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı iki katlı doğu kanat ile bu kanadın batı cephesine bitişik konumda bulunan doğu-batı yönde tek katlı batı kanattan oluşmaktadır. Yapının kuzey ve doğu cepheleri ana kayaya bitişik konumdadır. Güneydoğu yöndeki kapıdan avluya giriş sağlanmaktadır. Doğu kanadın zemin katında kuzey-güney yönde dikdörtgen planlı ve üzeri beşik tonozla örtülü bir oda bulunmaktadır. Batıdaki tek katlı kanat, küçük tutulmuş bir giriş bölümü ile batısındaki bir odadan oluşmaktadır. Üzeri beşik tonozla örtülü odanın duvarlarında yuvarlak kemerli ve dikdörtgen formu nişlere yer verilmiştir. Batı kanadın güney cephesinin ortasında yer alan b... merdivenle doğu kanadın ikinci katına çıkılmaktadır. Doğu katın üst katında küçük bir giriş holü ile dikdörtgen planlı bir oda bulunmaktadır. Üzeri beşik tonozla örtülü odanın duvarlarında yuvarlak kemer formu nişlere yer verilmiştir. Batı kanadın damı, doğu kanadın ikinci katının önünde teras şeklinde düzenlenmiştir. Batı kanadın güneydoğusunda cephe duvarlarının briket malzemeye onarıldığı gözlemlenmiştir. Yapının odalarından dışa açılan yuvarlak kemer formu ve dikdörtgen formu pencere açıklıklarına yer verilmiştir. Her iki kanatta da dıştan düz damla örtülü olup, kırma taş ve moloz taş malzemeye inşa edilmiştir. İç duvarlar sıvalıdır. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Ahmet DEMİR
Arkeolog

Hüseyin GÜLER
Arkeolog

22.11.2022
KONTROL EDEN:

Zeynep K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	X
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

TESCİL
KARAR NO :
KARAR TARİHİ :

REVİZYON: T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9730
Sayılı Karar Eki dir.

(Handwritten signature)



Faint, illegible text or markings, possibly a stamp or handwritten notes, located at the bottom center of the page.