

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9733
Dosya No : 73.04.74

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 121 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 1683388 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3068533 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 121 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 121 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır" şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;



-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE	D.K.V.K.K		HARİTA NO :
İLİ: SİRNAK	İLÇESİ : İDİL	MAHALLE-KÖY-MEVKİ : MAĞARA KÖY	KORUMA DERECESESİ
ADRESİ: Şırnak, İdil ilçesi Mağaraköy		PAFTA-ADA-PARSEL: 121 ada 1 Parsel	ANITSAL 1 2 3
			ÇEVRESEL 1 2 3

ADI: Konut	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI :
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFİYE :

GENEL TANIM: Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy Tapununun 121 ada 1 parselde bulunan konut; Avlu girişi güneydoğuda bulunan kemerli kapıyla girilmektedir. Yapı iki katlı olup, alt (zemin) kat kabaca "I" planlıdır.

KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
	B	B	B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR
	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ



BUGÜNKÜ SAHİBİ :

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANITIM :

121 ada 1 parselde bulunan konut; Avlu girişi güneydoğuda bulunan kemerli kapıyla girilmektedir. Yapı iki katlı olup, alt (zemin) kat kabaca "I" planlıdır. Yapının güneyde tarafta avlusu bulunmaktadır. Avlunun batısında bir giriş yer almaktadır. Kuzeyde yapı alanının eğimine göre ana kaya üzerine oturmuştur. Batısında bir adet bulunmaktadır. Zemin kattaki alan yaşam alanı ana kayanın oyulması ile oluşturulmuş mağaranın bazı alanları duvar ile kapatılmıştır. Alt kat 3 mekandır. Orta mekanın arkasında kaya oyma kaya oyma yaşam alanı yer almaktadır. Bu alanda 1 adet sarniç bulunmaktadır. Zemin kat girişte bol sayıda beşik tonozlu dikdörtgen planlı mekan giriş holün kuzeyindeki bir kapıdan geçilen ve doğu batı doğrultusundan uzanan, geniş tutulmuş kaya oya mekanına geçilmektedir. Girişte bulunan örülü alandan kuzeye doğru geniş bir kaya oyma mekana girilmektedir. Birinci katın batı bölümü doğuya göre daha yüksek kotta bulunmakta olup, bu alanın girişi batı duvarında bulunan yuvarlak kemerli kapı ile sağlanmaktadır. Mekan kuzeyden ana kayaya dayandırılmış beşik tonozlu. Doğu duvarında sonradan moloz taşlar ile kapatılmış kapı bulunmaktadır. Üst kat sonradan eklenmiş. Tek mekan duvarlarla 3 bölme yapılmış beşik tonozludur.

TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR 14/12/2022

Hüseyin GÜLER Arkeolog

Ahmet DEMİR Arkeolog

KONTROL EDEN
Zeynep K. SAYLIK
Bölge Kurulu Müdür V.

TESCİLE
KARAR NO
KARAR TARİHİ

YAYIN DİZİNİ :

1-
2-
3-
4-
T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
15.12.2022 tarih ve 9733
Sayılı Kararı ile

EKLER :

RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFİYE	

REVİZYON:



(Handwritten signature)

