

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375**  
**Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9737**  
**Dosya No : 73.04.78**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 119 ada 6 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 1683362 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3068199 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 119 ada 6 no.lu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy köyü yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 119 ada 6 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." Şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;

-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	A N I T	ENVANTER NO :
TÜRKİYE	D.K.V.K.K		
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ: İDİL	MAHALLE-KÖY-MEVKİ: MAĞARAKÖY	HARİTA NO :
ADRESİ: Şırnak, İdil ilçesi Mağaraköy	PAFTA-ADA-PARSEL: 119 ada 6 Parsel	KORUMA DERECESİ	ANITSAL 1 2 3 ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: Konut	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI :
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :

**GENEL TANIM:** Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy, 119 ada 6 parselde, "I" Planlı, Doğu-Batı yönlü uzanan iki katlı beşik tonozlu, konut,

KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
	B	B	B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR
	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

**VAZİYET PLANI**



**FOTOĞRAF**



**BUGÜNKÜ SAHİBİ :**

**YAPILAN ONARIMLAR :**

**AYRINTILI TANITIM :** Güneye bakan ve yakın zamanda betonarme malzeme ile onarılan dikdörtgen planlı kapıyla avluya girilmekte. Avlunun doğu, batı ve güney duvarları da tıpkı avlu kapısı gibi yakın dönemde onarıldığı görülmüştür. Yapı güneye bakan Doğu-batı yönde uzanan dikdörtgen I planlıdır. Yapının Kuzey cephesi ana kayaya oturtulmuştur. Güneyde avluya bakan cephe iki katlıdır. Yapının yine güneye bakan zemin katında güneye bakan dikdörtgen planlı bir pencere bulunmaktadır. Zemin kata giriş yuvarlak kemerli dikdörtgen formulu bir kapıdan sağlanmaktadır. Yapının batı köşesine bitişik nizamda olan yuvarlak kemerli bir yapı daha bulunmaktadır. Yapının zemin kadı beşik tonozludur. Birinci kata çıkış yapının batı köşesinde bulunan beşik tonozlu mimari yapının güney cephesinde bulunan taş döşemeli basamaklardan çıkılmaktadır. Birinci katın güneye bakan üç adet dikdörtgen formulu pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin doğramaları yakın zamanda PVC malzeme ile yenilediği görülmüştür. Bu alandaki yapıya giriş dikdörtgen planlı bir kapıdan sağlanmaktadır. Birinci kattaki yapı girişinin kilitli olması nedeniyle bu alanda gerekli inceleme yapılamamıştır. Yapının üst örtüsü dıştan beton kaplı düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı yapının 60-70 yıl önce inşa edildiği tahmin edilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR 14.12.2022

Hüseyin GÜLER Arkeolog

Ahmet DEMİR Arkeolog

**KONTROL EDEN:**

Zeynep K. SAYLIK  
Bölge Kurulu Müdürü

TESCİL KARAR NO :  
KARAR TARİHİ :

**YAYIN DİZİNİ :**

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

**EKLER :**

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

**REVİZYON:**



15.12.2022

9237

Sayıli Karar Eki dir.

