

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375**  
**Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9740**  
**Dosya No : 73.04.81**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 112 ada 1 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 1683348 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 25.10.2022 tarih ve 3068171 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 112 ada 1 no.lu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 112 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." Şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.K	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ : İDİL	MAHALLE-KÖY-MEVKİ : MAĞARAKÖY	KORUMA DEĞERİ ANITSAL 1 X 3 ÇEVRESEL 1 2 3
ADRESİ: Şırnak, İdil ilçesi Mağaraköy	PAFTA-ADA-PARSEL: 112 ada 1 Parsel		
ADI: KONUT	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI :
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :

GENEL TANIM: Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy 112 ada 1 parselde, kuzey güney yönlü dikdörtgen planlı, iki katlı beşik tonozlu, düz toprak damlı güneybatı bitişğinde yarım daire şeklinde küçük bir avlusu olan yapı,

KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME ELEMENLARI	A RUTUBET	A YOK
	B	B	B	B	B	B İZİ VAR
	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

#### VAZİYET PLANI



#### FOTOĞRAF



#### BUGÜNKÜ SAHİBİ :

#### YAPILAN ONARIMLAR :

**AYRINTILI TANITIM :** Yapının kuzey bölümünün doğu cephesinde yine doğuya doğru yaklaşık 2 metrelik bir çıkıntı yapması nedeniyle kabaca "L" plan görünümünü almıştır. Yapı doğu yönde ana kayaya oturtulmuştur. Yapının konumlandırıldığı arazinin kuzeyden güneye doğru oluşan kot farkı nedeniyle batıya bakan ön cephe ile güney cephe iki katlı, doğu ve kuzey cepheleri ise tek katlıdır. Yapının güneybatısında yarım daire formunda küçük bir avlusu bulunmaktadır. Batı cephenin ortalarında yuvarlak kemer görümlü kapıdan kuzeyde bulunan birinci kata giriş sağlanmaktadır. Buradaki yaşam alanı kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı tek bir mekandan oluşmaktadır. Buradaki alanın güney duvarına yakın bir noktada kuzey-güney yönlü örülen bir duvar ile oda meydana getirilmiştir. Buradaki odaya güney cepheden açılmış bir kapı ile giriş sağlanabilmektedir. Birinci katın kuzey bölümü ise ana giriş kapısının hemen kuzeyine örülen duvar ile iki ayrı mekana dönüştürmüştür. Buradaki yapının ikinci katına kot farkının olduğu doğu cepheye açılan kapı ile giriş sağlanmaktadır. İkinci kattaki yaşam alanı ana girişte bir dar tutulmuş bir hol ve bu holün kuzey ve güneyinde dikdörtgen plana sahip birer oda bulunmaktadır. Beşik tonozlu güneydeki oda kuzey-güney yönünde dikdörtgen planlı iken, kuzeydeki oda ise doğu batı yönünde dikdörtgen bir plana sahiptir. Yapının pencere formlarındaki farklılıklar ile yapıdaki mevcut izlerden diğer yapılardan daha geç dönemde inşa edildiği tahmin edilmektedir. İkinci katın ana giriş kapısının hemen kuzeyinde yarım tutulmuş ve taş döşemeli basamaklardan çatı katına çıkılmaktadır. Yapının üst örtüsü, geleneksel kırsal mimari özelliklerinden olan Düz toprak dam ile örtülmüş olduğu görülmüştür. Kapı ve pencere doğramaları ahşap ve demir doğramaların kullanıldığı (çerçevelerde) görülmüştür.

Taşınmazın güneyine bakan ikinci katında dikdörtgen formu metal çerçeveli iki adet pencere, güneybatı cephesinde ise biri ahşap, biri çerçevesiz ve biride metal çerçeveli olmak üzere üç adet pencere bulunmaktadır. Taşınmazın güneybatı kanadında avluya bakan yuvarlak kemerli bir kapı ve bir adet de pencere bulunmaktadır. Bu cepheye bakan zemin ve birinci katların güneydeki iki pencerenin sonraki dönemlerde kapatıldığı görülmüştür.

#### TEKNİK BİLGİLER

Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
----	----------	--------	--------------

ORIJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR :14.12.2022

Hüseyin GÜLER Arkeolog

Ahmet DEMİR Arkeolog

KONTROL EDEN:

Zeynep K.SAYLIK  
Bölge Kararı Müdürü V.

TESCİL

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

#### YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

TC,  
Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
15.12.2022 tarih ve 3740.  
Sayılı Kararı ile.

#### EKLER :

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

#### REVİZYON:



*(Handwritten signature)*

