

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 15.12.2022-375
Karar Tarihi ve No. : 15.12.2022-9743
Dosya No : 73.04.96

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 3 nolu parselinde kayıtlı konutun 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin; Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 1683397 sayılı uzman raporu, yapının tesciline ilişkin kurum görüşlerinin istendiği Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.10.2022 tarih ve 3076346 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve dosyasındaki bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, İdil İlçesi, Mağaraköy Köyü, Köy içi Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, özel mülkiyete ait tapunun 111 ada 3 no.lu parselinde kayıtlı konut, 2863 sayılı Kanununun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanununun 7. maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

-Mağaraköy yerleşiminin kentsel sit alanı olarak tesciline yönelik çalışmalar devam ettiğinden konutun korunma alanı sınırlarının belirlenmesine bu aşamada gerek olmadığına;

-13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği, ilgili Tapu Müdürlüğünce 111 ada 3 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır." şerhinin, ifade edildiği şekilde konulmasına ve bu işleme ait bilgi-belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine;


-Tescilli konutta yapılacak olan her türlü fiziki ve inşaat uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.K	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO :
İLİ: ŞIRNAK	İLÇESİ : İDİL	MAHALLE-KÖY-MEVKİ : MAĞARAKÖY	KORUMA DERECESESİ
ADRESİ: Şırnak, İdil ilçesi Mağaraköy	PAFTA-ADA-PARSEL: 111 ada 3 Parsel		ANITSAL 1 2 3
			ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: KONUT	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI :
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :

GENEL TANIM: Şırnak ili, İdil ilçesi, Mağaraköy 111 ada 3 parselde, "L" Planlı konut tespit edilmiştir.

KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
	B	B	B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR
	C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI



FOTOĞRAF



BUGÜNKÜ SAHİBİ :

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANITIM : Mağaraköyün kuzeybatısında, yamaca konumlandırılmış, 'L' plan şemasında iki kanatlı yapılmıştır. Doğu kanadı kuzey-güney yönlü, kuzey kanadın, doğu-batı yönde yapılmış olduğu görülmüştür. İç ve arka kısmının kaya oyma mekanlar olduğu ve bu mekanların önüne taşların örülerek yeni mekanlar eklendiği görülmüştür. Doğu kanadın batısında küçük bir avlusu olduğu ve bu avluya yuvarlak kemerli bir kapıyla giriş sağlandığı görülmüştür. Doğu kanadın topoğrafyaya bağlı olarak, güneyde iki katlı, kuzeyde tek katlı olarak yapılmış olduğu, tek katlı olan kuzey kanadın önüne doğusundan mekana girilmektedir. Alt kata yuvarlak kemerli bir kapı ile giriş sağlanmakta olup, mekanın kaya oyma olduğu ve beşik tonozlu, tek pencere ve ana kayanın oyulmuş olduğu görülmüştür. Üst katın girişinin batı duvardan sağlanan yuvarlak kemerli kapısı olduğu, beşik tonozlu ve içerde nişlerin bulunduğu, biri batıda, ikisinde güneyde olmak üzere üç adet yuvarlak kemerli penceresi olduğu görülmüştür. Kuzey kanadın tek katlı olduğu ve tamamının ana kayaya oyulmuş olduğu, bir çok mekandan oluşmaktadır. Mekanın ortasında duvar örülerek iki bölümü ayırdığı görülmüştür. Mekanın beşik tonozlu olduğu görülmüştür. Dıştan toprakla kaplı düz damla örtülü olan yapı, kırma taş ve moloz taş malzemeyle inşa edilmiştir. Sade tutulmuş olan yapıda herhangi bir süsleme unsuruna yer verilmemiştir. İnşa tarihine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığı yapının 60-70 yıl önce inşa edildiği tahmin edilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon
-----------------	----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR : 14.12.2022

Hüseyin GÜLER Arkeolog

Ahmet DEMİR Arkeolog

KONTROL EDEN:

Zeynep K. SAMETİK
Bölge Kurulu Müdürü V.

TESCH
KARAR NO: ARK. 3020/2022
KARAR TARİHİ :

REVİZYONUNU Mimar V.



YAYIN DİZİNİ :

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

T.C.
Diyarbakir Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
15.12.2022 tarih ve 3743
Sayılı Karar Eki dir.

EKLER :	
RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	X
KİTABE	
VAKFIYE	

