

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
ANTALYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU  
KARAR

Toplantı Tarihi ve No. : 29.06.2018/220  
Karar Tarihi ve No. : 29.06.2018/7961

Toplantı Yeri  
ANTALYA

Burdur İli, Bucak İlçesi, Uğurlu Köyü, Kızılkaya yol sapağının kuzeyindeki kavşak noktasında yer alan ve Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2010 tarih ve 4135 sayılı kararı ile “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen sarnıcın karayolu inşaatı sırasında hasar gördüğü ve onarılması gerektiğinin belirtildiği Uğurlu Köyü Muhtarı İbrahim MUTLUCAN’ın 21.05.2018 tarihli başvurusunun ileildiği Bucak Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.05.2018 tarih ve E.1449 sayılı yazısı doğrultusunda Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanan 21.06.2018 tarihli rapor, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.06.2018 tarih ve E.529363 sayılı yazısı okundu, ekleri ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Burdur İli, Bucak İlçesi, Uğurlu Köyü, Kızılkaya yol sapağının kuzeyindeki kavşak noktasında yer alan tescilli sarnıca ilişkin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan rapordan; Antalya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 31.05.2010 tarih ve 4135 sayılı kararı ile “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı” olarak tescil edilen sarnıcın koruma alanı sınırlarını gösteren karar eki paftanın grafik pafta olarak düzenlendiği ve koordinatsız olduğunun anlaşıldığına,

Bu kapsamda, söz konusu sarnıcın koruma alanı sınırının koordinatlandırılarak güncellendiği kararımız eki 1/10000 ölçekli haritanın uygun bulunduğu (olumlu),

Koruma alanı içerisinde 2863 sayılı yasanın 8. maddesi doğrultusunda Kurulumuzdan izinsiz herhangi bir inşai ve fiziki uygulamada bulunulmamasına, can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili kurumlarca alınmasına,

Diğer yandan, Burdur-Bucak-Korkuteli karayolu güzergâhının Kızılkaya kavşak noktasında, halen faaliyette olan mevcut karayolunun kısmen tescilli sarnıcın koruma alanı sınırları içerisinde kaldığı, söz konusu sarnıç yapısındaki tahribatların yol çalışması nedeniyle değil, bakımsızlık nedeniyle zaman içerisinde oluştuğu, ancak, koruma alanı sınırı içerisine izinsiz malzeme döküldüğü ve sarnıcın çevresinin asfalt, mıcır dolgu ile büyük oranda dolduğunun Kurulumuza sunulan bilgi ve belgelerden anlaşıldığına,

Yapılan yol çalışmaları sebebiyle karayolu kodunun yükselmesi ve çevresine dökülen kum yığınlarından olumsuz etkilendiği görülen sarnıcın çevresinin temizlenmesi ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yönelik çalışmaların Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Burdur Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına, uygulamalar sonrası Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, sarnıcın onarımına yönelik ilgili kurumlarca hazırlanacak projenin de Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

**BAŞKAN**

Dr.Öğr.Üyesi İbrahim BAKIR  
İMZA

**Üye**

Prof.Dr. Ziya GENÇEL  
İMZA

**Üye**

Dr.Öğr.Üyesi Ufuk ÇÖRTÜK  
İMZA

**Üye**

Hacı Ali EKİNCİ  
Burdur Müze Md.  
İMZA

ASLI GİBİDİR



**Üye**

Prof.Dr. Osman ERAVŞAR  
İMZA

**Üye**

Esin SERTTAŞ YAREN  
İMZA

**Üye**

**BAŞKAN YARDIMCISI**

Prof.Dr.H.Sabri ALANYALI  
İMZA

**Üye**


Prof.Dr. İlhan ÜZÜLMEZ  
İMZA

**Üye**

Osman ÇETİN  
Burdur Valilik Tem.  
İMZA

**Üye**





**UĞURLU SARNICI**

D 635

BURDUR İLİ, BUCAK İLÇESİ, UĞURLU MAHALLESİ

I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI  
 PAFTA NO: N24-b3  
 U.T.M.6 DATUM: ED50 D.O.M: 33  
 ÖLÇEK: 1/10000

Nokta No	Y	X
KA1	276858.35	4132247.94
KA2	276882.83	4132247.16
KA3	276881.89	4132217.52
KA4	276855.10	4132219.70

Antalya Kültür Varlıkları  
 Koruma Bölge Kurulu'nun  
 29.06.2018 Tarih ... 7961 ... sayılı  
 Karar Ekidir.

ASİLERİDİR



*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

Gökhan NERGİZ  
 Harita Mühendisi

TIYGIN BULUNDU