

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

**Toplantı Tarihi ve No: 26.05.2023-390**  
**Karar Tarihi ve No : 26.05.2023-9987**  
**Dosya No : 72.02.76**

**Toplantı Yeri**  
**DIYARBAKIR**

Batman ili, Gercüş ilçesi, Kayapınar Beldesi, Pınarbaşı Mahallesi, Reşo Mevkii sınırları içinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, Maliye Hazinesine ait, tapunun 217 ada 109 no.lu parselinde yer alan Reşo Mevkii Kaya Oyma Mekanının 2863 sayılı Kanunun 6. Maddesi uyarınca tescil talebine ilişkin; Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 13.03.2023 tarih ve 3569288 sayılı yazısı ve ekleri, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 29.03.2023 gün ve 1971920 sayılı uzman raporu, alana ilişkin kurum görüşlerinin bildirilmesinin istendiği, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 3628190 sayılı yazısı okundu. Ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Batman ili, Gercüş ilçesi, Kayapınar Beldesi, Pınarbaşı Mahallesi, Reşo Mevkiinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, Maliye Hazinesine ait, tapunun 217 ada 109 no.lu parselinde yer alan Reşo Mevkii Kaya Oyma Mekanının 2863 sayılı Kanunun 6. maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik'in 4. maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" niteliklerini gösterdiğinden, anılan Kanunun 7. Maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tesciline, yapı grubunun I.(Birinci) Grup yapı olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna;

2863 sayılı Kanunun 8. Maddesi gereğince, Reşo Mevkii Kaya Oyma Mekanının korunma alanının ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekliyle belirlenmesinin uygun olduğuna,

-13.03.2012 tarih ve 28232 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik" gereği ilgili Tapu Müdürlüğünce, Batman ili, Gercüş ilçesi, Kayapınar Beldesi, Pınarbaşı Mahallesi, Reşo Mevkii'nde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, Maliye Hazinesine ait, tapunun 217 ada 109 no.lu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine "Bir Kısmı Korunması Gerekli I.(Birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığı ve Korunma Alanıdır" şerhinin, özel mülkiyete ait 217 ada 130 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine ise "Bir Kısmı" Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı Korunma Alanıdır" şerhinin ifade edildiği şekliyle bırakılmasına ve işlem sonucuna ilişkin bilgi, belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesine,


-Reşo Mevkii Kaya Oyma Mekanının korunma alanı sınırı içerisinde yapılacak olan her türlü fiziki ve inşai (ifraz, tevhit, imar uygulaması dâhil) uygulama öncesinde Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E)	ANIT	ENVANTER NO:		
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO:		
İLİ: BATMAN	İLÇESİ: GERCÜŞ	MAHALLE: KAYAPINAR-PINARBAŞI	KORUMA DERECESESİ	ANITSAL	1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: ADA: 217 PARSEL: 109	ÇEVRESEL	1 2 3	
ADI: REŞO MEVKİİ KAYA OYMA MEKANI	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFİYE:		

**GENEL TANIM:** Gercüş İlçesinin yaklaşık 45 km güneybatısında, Kayapınar Beldesinin yaklaşık 7 km batısında, Pınarbaşı Mahallesinin yaklaşık 5 km güneydoğusunda yer almaktadır.

KORUNMUŞLUK DURUMU: iyi	TAŞIYICI YAPI: iyi	CEPHE DURUMU: iyi	ÖRTÜ DURUMU: iyi	İÇ YAPI DURUMU: KÖTÜ	BEZEME DURUMU: -	RUTUBET DURUMU: -
-------------------------	--------------------	-------------------	------------------	----------------------	------------------	-------------------

**VAZİYET PLANI:**



**FOTOĞRAF:**



**GÖZLEMLER:**

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	BAKIMINDAN SORUMLU OLAN:
YAPILAN ONARIMLAR:	

**AYRINTILI TANITIM:** Tek mekanlı olarak tepenin güney yamacında anakayaya oyularak yapılmıştır. Konut girişi batıya bakmakta olup, giriş önünde yığılmış moloz taşlar görülmüştür. Giriş genişliği yaklaşık 2 m, genişliği 1.30 m ölçülerinde olduğu görülmüştür. Düzgün olmayan kare plan özelliği gösteren kaya konut doğu-batı yönünde 8 m, yüksekliği yaklaşık 2.20 m ve kuzey-güney yönde 6 m olarak ölçülmüştür. Konutun güney köşesinde ve girişin karşı duvarında da birer adet niş görülmüştür. Girişin sol kısmında bir adet pencere açıklığı görülmüştür. Kaya Oyma Mekanı daha sonraki dönemlerde hayvan barınağı olarak kullanıldığı ve mekanın genelinde beşeri ve doğal tahribatlar görülmüştür.

TEKNİK BİLGİLER:	ISITMA SİSTEMİ:	
	KANALİZASYON:	
	SU:	
	ELEKTRİK:	

ÖZGÜN KULLANIMI: **Kaya Oyma Mekanı**

BUGÜNKÜ KULLANIMI: **(Kullanılmıyor)**

ÖNERİLEN KULLANIMI: **Kaya Oyma Mekanı**

HAZIRLAYANLAR:  
Yılmaz ERGİ (Arkeolog)  
Hüseyin GÜLER (Arkeolog)  
22.05.2023

KONTROL EDEN:

Mehriban KAKAASLAN  
Bölge Kurulu Müdürü

**YAYIN DİZİNİ:**

- 1-
  - 2-
  - 3-
  - 4-
- Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.05.2023... tarih ve 99.8.7. Sayılı Karar Eki dir.

**EKLER:**

- RAPOR X
- FOTOĞRAF X
- HARİTA X
- KROKİ X
- KİTABE
- VAKFİYE

TESCİL KARAR NO  
KARAR TARİHİ:


*(Handwritten signatures and stamps)*



İlçe  
Mahallesi  
Alan

BATMAN  
GERCÜŞ  
KAYAPINAR BEL. PINARBAŞI MAH.  
REŞO MEVKİİ KAYA OYMA MEKANI VE KORUNMA ALANI

Kaya Oyma Mekan Ada/Parsel : 217/109  
Bir Kısmı Korunma Alanında Kalan Ada/Parsel : 217/109, 217/130



— KAYA OYMA MEKAN  
— KORUNMA ALANI SINIRI  
— PARSEL SINIRI

ITRF-3-42 KOOR.

Nokta No	Y	X
KA-1	429417.496	4158527.656
KA-2	429461.494	4158526.920
KA-3	429459.845	4158479.303
KA-4	429417.781	4158478.751
KO-1	429436.749	4158509.958
KO-2	429438.184	4158510.497
KO-3	429440.762	4158508.654
KO-4	429444.068	4158502.733
KO-5	429439.198	4158497.384
KO-6	429431.583	4158503.510



Diyarbakır Kültür Varlıklarını  
Koruma Bölge Kurulunun  
26.05.2023 tarih ve 5587  
Sayılı Karar Eki dir.

Mehmet ÖZKAYA  
Harita Mühendisi

Handwritten signature and initials in blue ink at the bottom of the page.