

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.12.2023- 428
Karar Tarihi ve No : 27.12.2023-7767

64.03/94
Toplantı Yeri
KÜTAHYA


Uşak ili, Karahallı ilçesi, Külköy köyünde yer alan, tapunun 196 ada, 15 parselinde kayıtlı, özel mülkiyete ait, herhangi bir sit içerisinde yer almayan su sarnıcına yönelik tescil durumunun değerlendirilmesinin istendiği Uşak Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 01.09.2023 tarih ve E-49969645-168.01.01-4146464 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 23.10.2023 tarih ve 2330313 sayılı uzman raporu, kurum görüşünün istendiği Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 24.10.2023 tarih ve E-38092246-165.02.02-4337098 sayılı, 09.11.2023 tarih ve E-38092246-165.02.02-4406533 sayılı 12.12.2023 tarih ve E-38092246-165.02.02-4524065 sayılı yazıları, kurum görüşünün iletildiği Uşak İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 10.11.2023 tarih ve Z-26163249-100-49646 sayılı yazısı, kadastro haritasının iletildiği Uşak Valiliği Kadaströ Müdürlüğü'nün 06.12.2023 tarih ve E-85297090-170.03.01-10914316 sayılı ve 25.12.2023 tarih ve E-85297090-170.03.01-11140219 sayılı yazıları ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 26.12.2023 tarih ve 2451636 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak ili, Karahallı ilçesi, Külköy köyünde yer alan, özel mülkiyete ait tapunun 196 ada, 15 parselinde kayıtlı, su sarnıcınının 2863 sayılı yasanın 7. maddesi kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine; Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına, koruma grubunun II. Grup yapı olarak belirlenmesine; Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında belirlenen koruma grubunun tapuya işlenmesine, su sarnıcına yönelik hazırlanan koruma alanının ekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine ve koruma alanında yapılacak her türlü fiziki-inşai faaliyette Kurulumuzdan izin alınmasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E	A N I T	ENVANTER NO : Sıra no:	Ek-2
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :	
İLİ: Uşak	İLÇESİ : Karahallı	MAHALLE - KÖY - MEVKİ : Külköy köyü		KORUMA DERECESESİ	ANITSAL
ADRESİ:	KADASTRO : 196 ada 15 parsel		2.grup	ÇEVRESEL	1 2 3
				ÇEVREYE AYKIRI	1 2 3
ADI Sarnıç	YAPTIRAN : YAPIM TARİHİ :	YAPAN : KİTABE :	MİMARİ ÇAĞI : VAKFIYE :		

GENEL TANIM:
Uşak ili, Karahallı ilçesi, Külköy köyünün 2 km kuzeydoğusunda sarnıç

KORUMA DURUMU	A TAŞIYICI YAPI		A DIŞ YAPI		A ÜST YAPI		A SÜSLEME ELEMENLARI		A RUTUBET		A YOK	
	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	C
	C		C		C		C		C		C	



BUGÜNKÜ SAHİBİ
ÖZEL MÜLKİYET

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ
İL ÖZEL İDARESİ

YAPILAN ONARIMLAR :

AYRINTILI TANITIM :
Külköy köyünün 2 km mesafede kuzeydoğusunda tarlaların içinde yer almaktadır. Eskiden beri suyun biriktirilmesi için kullanılan en yaygın yöntem su sarnıçlarıdır. Sarnıçlar kervan yolları üzerinde, kurak mevsimlerde yararlanmak üzere yapılmıştır. Su sıkıntısı olan bölgelerde içme suyu olarak kullanmak için etrafı taşlarla çevrili kuyuyu andıran ve yörede "avgan" diye adlandırılan su toplama sarnıçları inşa edilmiştir. Tabii zemine açılan bir çukur içine moloz taş duvarla inşa edilmiştir. İri dere kumundan yapılmış harçla tutturulmasıyla duvar sırası oluşturulmuştur. Sarnıç bitkilenmeye maruz kalmıştır. Örtüsü bulunmamakta olup üst örtüsü açık sarnıçlara örnektir. Yapının kitabesi ya da herhangi bir bezemesi bulunmamaktadır. Sarnıçların kırsal kesimin su sorununa çözüm getirdikleri; ortak mimari, yapısal, işlevsel özellikler taşıdıkları için önemli ve değerlidir.

TEKNİK BİLGİLER			
Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasyon

ORJİNAL KULLANIM
Sarnıç

BUGÜNKÜ KULLANIMI
Sarnıç

ÖNERİLEN KULLANIMI
Sarnıç


HAZIRLAYANLAR
Tuba GÜLER Sanat Tarihçi
Ela ALTUN Arkeolog
Burcu ÜREN Arkeolog

Kontrol Eden: 26 / 12 / 2023
Mehmet Ali KARAKAYA
MÜDÜR

YAYIN DİZİNİ :
1-Türkan Acar Araştırma Makalesi 2018
2-
3-

EKLER :	
RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	

ONAY :
Kütahya KVKBK'nın
27/12/2023 tarih ve 7767
sayılı kararı ile tescillidir.



T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Kütahya Kültür Varlıklarını

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULUNUN

27 /12/2023 TARİH VE **7767**
SAYILI KARAR EKİDİR .


Tuba GÜLER
Sanat Tarihçi



UŞAK İLİ, KARAHALLI İLÇESİ, KÜLKÖY KÖYÜ
SU SARNICI KORUMA ALANI SINIRI



KORUMA ALANI SINIRI

SU SARNICIKORUMA ALANI SINIRI
KOORDİNAT DEĞERLERİ

UTM 3 derecelik dilime esas ITRF96
datumu koordinat değerleri

Nokta No	Y	X
K1	459633.375	4248849.190
K2	459633.388	4248847.477
K3	459640.434	4248833.412
K4	459633.601	4248831.938
K5	459627.217	4248834.735
K6	459622.628	4248839.633
K7	459624.613	4248845.001
K8	459627.194	4248847.419
K9	459628.612	4248848.163

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

KÜTAHYA
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULUNUN
27 /12 /2023 TARİH VE 7767
SAYILI KARAR EKİDİR



Tuba GÜLER
Sanat Tarihiçi

