




ASLI
E. Çamurcu
Kocaeli

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E.		ENVANTER NO:	
TÜRKİYE			HARİTA NO:	
İLİ ÇANAKKALE	İLÇESİ GÖKÇEADA	MAHALLE-KÖY: BADEMLİ		ANITSAL
SOKAK VE KAPINO:	KADASTRO FAFTA: ADA: 137 PARSEL: 164		KORUMA DERECESİ	ÇEVRESEL
ADI:	YAPITIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI: Erken Cumhuriyet	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, 137 ada, 164 parselde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B	C	B	C	B	C	B	C	B	C	B	İZİ VAR
	C	FENA		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	ÖNEMLİ

HARİTA PLANI:



FOTOĞRAF
TESCİLE KONU TAŞINMAZ



GÖZLEMLER: Tescile konu yapı, Bademli Köyü, 137 ada, 164 parselde yer almaktadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	Özel Mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:
-----------------	---------------	--

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Parsel içerisinde tek katlı, kaba yonu taş ve kesme taş malzeme ile yığma teknikle inşa edilmiş, iki birimden oluşan bir yapının yer aldığı, yapının beden duvarlarının kısmen, çatısının ise tamamen yıkıldığı görülmüştür. Ayrıca yapının hemen yanında harman yeri tespit edilmiştir.

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
----	----------	--------	--------------

ORJİNAL KULLANIMI: KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI: KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIMI: KONUT

HAZIRLAYANLAR:
Hakan BAŞYEGİT Uzman (Arkeolog)
Arif İTİK Müze Araştırmacısı

KONTROL EDEN:

KURUL ONAYI NO:

(Handwritten signatures and stamps)

REVİZYON

KURUL KARARLARI:

EKLER:	
RAPOR	x
FOTOĞRAF	x
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	x
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

AŞLI GİBİDİR
E. Çelgin, ESİRGEMEZ
Koruma Bölge Kurulu Müdürü

Çanakkale KÜLTÜR Varlıklarını Koruma Kurulu
Gün ve 9528 Sayılı Karar
okuldu. 29.01.2024



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ÇANAKKALE KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No: 29.01.2024/414
Karar Tarihi ve No : 29.01.2024/ 9528

17.09.2370
Toplantı Yeri
ÇANAKKALE

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevki'nde yer alan, Doğal Sit Alanında kalan, Kurulumuzun 31.10.2023 tarih ve 9331 sayılı kararı ile "...137 ada, 164 parseldeki "İçinde Dam Olan Tarla" niteliğindeki yapının 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tespit-tescil kısıtlarını taşıdığı anlaşıldığından tescille yönelik tespit işlemlerinin başlatılmasına, taşınmazla ilişkin hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına..." karar verilen, özel mülkiyet adına kayıtlı, 137 ada, 164 parseldeki "İçinde Dam Olan Tarla" niteliğindeki yapının tescil işlemlerine ilişkin Çanakkale K.V.K.B.K. Müdürlüğünün 20.11.2023 tarih ve E.4441208 sayılı yazısı, Gökçeada Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Müdürlüğünün 22.11.2023 tarih ve E.2389 sayılı yazısı, Çanakkale Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün bula tarih ve E.8403916 sayılı yazısı ve 17.01.2024 tarih ve 2505630 sayılı uzman raporu okundu, ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Bademli Köyü, Damlar Mevki'nde yer alan, Doğal Sit Alanında kalan özel mülkiyet adına kayıtlı, 137 ada, 164 parseldeki "İçinde Dam Olan Tarla" niteliğinde taşınmazın 2863 sayılı Yasanın 6. ve 7. maddelerinde belirtilen tespit-tescil kısıtlarını taşıdığı anlaşıldığından İl Grup Sivil Mimarlık Örneği olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, korunma alanının kendi parseli olarak belirlenmesine, taşınmazla ilişkin 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke karar uyarınca hazırlanacak röle ve restitüsyon-rekonstrüksiyon projelerinin Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR