



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**KARAR**

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.03.2015-205

35.12/600

KARAR TARİHİ VE NO : 25.03.2015-4984

Toplantı Yeri  
İZMİR

İzmir ili, Menemen ilçesi, İğnedere Mahallesinde (Köyünde) bulunan, 3 pafta, 427 parselde kayıtlı, İzmir I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.09.1997 tarihli ve 6920 sayılı ile kültür varlığı olarak tescil edilen camiye cephe veren, mülkiyeti Köy Tüzel Kişiliğine ait tarihi çeşmenin koruma altına alınmasına ilişkin talebin ileildiği İzmir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün 09.09.2014 tarihli ve 3112-7645 sayılı yazısı, Menemen Kaymakamlığı İlçe Mahalli İdareler Şefliğinin 02.09.2014 tarihli ve 492-7177 sayılı yazısı, İğnedere Muhtarı Kadir ÇİFTÇİ'nin 16.01.2015 tarihli başvurusu, çeşmeye ilişkin tesciline ilişkin bilgi belgelerin ileildiği İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün 24.12.2014 tarihli ve 4968 sayılı yazısı ve Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 24.03.2015 tarih ve 278 sayılı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

İzmir ili, Menemen ilçesi, İğnedere Mahallesinde (Köyünde) bulunan, 3 pafta, 427 parselde kayıtlı çeşmenin 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine, çeşmeye ilişkin olarak hazırlanacak rölöve, restitüsyon ve restorasyon projesinin Kurulumuza iletilmesine,

- Birbirine yakın konumlu olan tescilli kültür varlığı köprü ve cami ile tescilli tabiat varlığı çınar ağacını da içine alan bir korunma alanının belirlenmesine yönelik çalışmanın gerekli koordinasyon sağlanarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca yapılmasına, karar verildi.


AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE				HARİTA NO :
İLİ : İZMİR	İLÇESİ : MENEMEN	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ :	İĞNERE	KORUMA : 1.GRUP YAPI
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO		DERECES 2. GRUP YAPI
		PAFTA 3	ADA:	PARSEL 427
ADI :	YAPTIRAN : -	YAPAN : -	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) : 19-20. YÜZYIL	
ÇEŞME	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE : VAR	VAKFIYE : -	

GENEL TANIM:


Günümüzde kullanılmayan ve çok fazla tahribat görmüş çeşmenin onarımına ihtiyacı vardır.

KORUMA A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ	A	İÇ	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
DURUM B	ORTA	YAPI	B	YAPI	B	YAPI	B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
(C)	FENA		(C)		(C)		(C)		(C)		(C)	ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI :



FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER :

BUGÜNKÜ SAHİBİ:  
İĞNERE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ:  
İĞNERE KÖYÜ TÜZEL KİŞİLİĞİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIMI:

Söz konusu parselede, çeşmenin arka cephesine denk gelen bölümde, günümüzde var olmayan bir çamaşırhane yapısı olduğu mevcut izlerden anlaşılmaktadır. Çeşme moloz taş ve blok taşlardan inşa edilmiş olup, enine dikdörtgen plan şemasına sahiptir. Deposu, çeşme yapısının içinde yer almaktadır. Ön cephesinde bir adet yalağı bulunan çeşmenin yan tarafında dört gözlü, hayvanların sulanması amacıyla yapılmış yalakları bulunmaktadır. Ayna taşı bulunmayan çeşmenin ön cephesinde kare formu taş üzerine kabartma olarak yazılmış kitabesi bulunmaktadır. Kitabesi okunamamıştır. Ancak çeşmenin çok yakınında bulunan 18. yüzyıla tarihlenen taş köprü ve Osmanlı Döneminde Cezayirli Hacı Ahmet ve Mehmet tarafından inşa ettirildiği kaynaklardan öğrenilen İğnere Köyü Camisiyle yakın dönemlerde inşa edildiği düşünülmektedir.

TEKNİK	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
BİLGİLER	YOK	*	*	*

ORJİNAL KULLANIM:  
ÇEŞME

BUGÜNKÜ KULLANIM:  
KULLANILMIYOR

ÖNERİLEN KULLANIM:  
ÇEŞME

HAZIRLAYANLAR

24.12.2014

Aslı KORUR ERGÜN  
Müze Araştırmacısı  
Sanat Tarihçi

İ.Emre ECEVİT  
Mimar

EKLER

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKİ

KİTABE

VAKFIYE

KONTROL EDEN

G.M.E.E.A.Y.K. KARARLARI

NO:

.../.../2014

.../.../2014

.../.../2014

REVİZYON

G.M.E.E.A.Y.K. ONAYI

.../.../2014