

T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
KÜTAHYA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 28.05.2015- 112
Karar Tarihi ve No : 28.05.2015- 2443

64.00/648
Toplantı Yeri
UŞAK

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Köyünde yer alan, kadastrada tapulama harici tanımlı alan içinde kalan, Köprünün tescil edilmesi istemine ilişkin; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 11.11.2014 tarih ve B35030805-150.01/(2250)/3571 sayılı yazısı ve ekleri, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 27.03.2015 tarih ve 565 sayılı yazısı, Uşak Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün 02.04.2015 tarih ve 85297090.170.03.01/1262 sayılı yazısı ve eki, Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün, 10.04.2015 tarih ve 681 sayılı yazısı ile Kütahya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan Müdürlük evrakına 25.05.2015 tarih ve 2974 sayı ile kayıtlı rapor okundu, ekleri ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Uşak İli, Merkez İlçesi, Ovademirler Köyünde yer alan, kadastrada tapulama harici tanımlı alan içinde kalan, Köprünün, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıdığından tescilinin uygun olduğuna; koruma grubunun I. grup yapı olarak belirlenmesine; Korunması gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Yapı Esasları ve Denetimine Dair Yönetmeliğin 5. maddesi gereği belirlenen koruma grubunun tapuya işlenmesine; Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına; köprü ile ilgili koruma önlemlerinin ilgili kurumlarca sağlanmasına, karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU				HARİTA NO:			
İli : Uşak	İLÇESİ : Merkez	KÖY / MAHALLE: Ovademirler Köyü		KORUMA DERECEŚİ:	ANITSAL:	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	ADA:	PARSEL:		ÇEVRESEL:	1	2	3
					ÇEVREYE AYKIRI:	1	2	3
ADI: Dokuzsele Çayı Üzerinde Bulunan Köprü	YAPTIRAN:	YAPAN: -		MİMARİ ÇAĞI (Üslup): DÖNEMİ				
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: YOK		VAKFİYE: YOK				

GENEL TANIM: . Yığma moloz taş malzemeli köprü üç gözlüdür. İki yan gözü kısmen toprak ile dolmuş ve kapanmıştır.

	A İYİ	TAŞIYICI YAPI	A DIŞ YAPI	A ÜST YAPI	A İÇ YAPI	A SÜSLEME ELEMENLARI	A RUTUBET	A YOK
	B ORTA		B	B	B	B	B	B İZİ VAR
	C FENA		C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER :

AYRINTILI TANIM:

Dokuzsele Çayı üzerinde yer alan Kuzey-güney uzantılı moloz taş malzeme ile yapılan köprü'nün ana kemerini kesme taş malzeme sınırlandırmıştır. Yığma moloz taş malzemeli köprü üç gözlüdür. İki yan gözü kısmen toprak ile dolmuş ve kapanmıştır.

TEKNİK BİLGİLER

SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIM :

Köprü

BUGÜNKÜ KULLANIM :

Köprü

ÖNERİLEN KULLANIM :

Köprü

HAZIRLAYANLAR :

Ayşegül KÖKLÜ
Uzman (Sanat Tarihçi)

Songül GÖK
Mimar

YAYIN DİZİNİ

EKLER:

RAPOR

FOTOĞRAF

RÖLÖVE PROJESİ

RESTORASYON PROJESİ

HARİTA

KROKİ

KİTABE

VAKFİYE

KONTROL EDEN: Songül GÖK
Mimar

+ KURUL KARARLARI

+

-

-

-

-

-

-

REVİZYON:

KURUL ONAYI:

T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kütahya Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü

KÜTAHYA
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
28.05.2015 TARİH VE 2443
SAYILI KARAR EKİDİR.

Ahmet OĞRAŞ
Sanat Tarihçi



Filiz GURBOĞA
Müdür