

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**Toplantı Tarih ve no:** 17.06.2015 – 165  
**Karar Tarih ve no :** 17.06.2015 – 3311

**Toplantı Yeri**  
**ESKİŞEHİR**

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Emrullah Mahallesinde, tapunun 236 ada, 27 parselinde yer alan Emrullah Çeşmesinin 2863 Sayılı Kanun Kapsamında değerlendirilmesi talebine ilişkin bilgi belgelerin iletildiği Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Bölge Müdürlüğü'nün 18.03.2015 tarih, 858 sayılı yazısı ve eki Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanlarının 11.03.2015 tarihli raporu, 09.06.2015 tarih ve 4411 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları ve dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Emrullah Mahallesinde, tapunun 236 ada, 27 parselinde yer alan Osmanlı Dönemine ait Emrullah Çeşmesinin 2863 Sayılı Kanunun 3, 6 ve 7. maddeleri kapsamında 'I.(Bir) Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı' olarak tescil edilmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, söz konusu çeşmenin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ			ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU				HARİTA NO:
İLİ : Afyonkarahisar	İLÇESİ : Bolvadin	Mahalle / KÖY: Emrullah Mahallesi		KORUMA DERECESESİ:	ANITSAL: 1 2 3 ÇEVRESEL: 1 2 3 ÇEVREYE AYKIRI: 1 2 3
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	ADA:	PARSEL:		
ADI: Emrullah Çeşme	YAPTIRAN:	YAPAN: -	MİMARİ ÇAĞI (Üslup): DÖNEMİ		
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE: YOK	VAKFİYE: YOK		

GENEL TANIM: İlçe Merkezinde, Hamza Usta Sokak ve Palta sokağın kesiştiği yerde bulunan çeşme iki cephelidir.

A İYİ	TAŞIYICI	A DIŞ YAPI	A ÜST	A İÇ YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
B ORTA	YAPI	B	B YAPI	B	B ELEMANLARI	B	B İZİ VAR
C FENA		C	C	C	C	C	C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER:

AYRINTILI TANIM:

İlçe Merkezinde, Hamza Usta Sokak ve Palta sokağın kesiştiği yerde bulunan çeşme iki cephelidir. Kare planlı çeşmenin her iki cephesi de taş kemerlidir. Arka cephesindeki kemerin üst kısmı yer yer yıkılmıştır. Taş kemerler silmelerle hareketlendirilmiştir. İki ayak üzerine oturan kesme taş malzeme ile yapılmış çeşmenin ön cephesindeki kemer altlığında sarkıt formu süsleme elmanı yer alır. Kemer üzerinde Osmanlıca sayı ile hieri 1327 (1909) tarih ve onun yanında yazılı tek çini karo bulunmaktadır. Çeşmenin üzeri ahşap malzeme çatı ile örtülmüştür. Üç cephede de üst örtüye geçiş tromplarla hareketlendirilmiştir. Çeşmeler aktif değildir. Kare biçimli yalak taşır.

TEKNİK BİLGİLER

SU ELEKTRİK ISITMA KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIM :  
Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIM :  
Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIM :  
Çeşme

HAZIRLAYANLAR :  
Ayşegül KÖKLÜ TÜFEKÇİ  
Uzman (Sanat Tarihçi)

Songül GÖK  
Mimar

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER  
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN  
17.06.2015 TARİH VE 3311 SAYILI KARARI

EKİDİR.  
ASLI GİBİDİR

Şinan KOCA  
Bölge Kurulu Müdürü

EKLER:	KONTROL EDEN: Songül GÖK Mimar
RAPOR	KURUL KARARLARI:
FOTOĞRAF	-
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	- REVİZYON:
KROKİ	- KURUL ONAYI:
KİTABE	-
VAKFİYE	-