

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜRVARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 16.02.2018-211
Karar Tarihi ve No : 16.02.2018-5484
Dosya No : 23 00 / 200

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Elazığ ili, Merkez, Aksaray Mahallesi, Çukur Çeşme Mevkii'nde bulunan, tapunun 64 Pafta, 418 Ada, 16 Parselinde kayıtlı, Aksaray Eski Cami'nin tescil talebine ilişkin; Elazığ Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 07.02.2018 gün ve 11277799-165- E.112673 sayılı yazısı ve ekleri, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 11.01.2018 tarih ve E.4069 sayılı yazısı ve ekleri ile konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;


Elazığ ili, Merkez, Aksaray Mahallesi, Çukur Çeşme Mevkii'nde bulunan, tapunun 64 Pafta, 418 Ada, 16 Parselinde kayıtlı, Aksaray Eski Cami'nin tesciline yönelik Elazığ Müze Müdürlüğünce hazırlanmış olan tescil fişi üzerinde yapılan düzeltmelerin uygun olduğuna, Elazığ Eski Cami'nin ; 2863 Sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline,

Yapı grubunun I. Grup yapı olarak belirlenmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 gün ve 664 sayılı ilke kararı gereği, 64 pafta, 418 ada, 16 no.lu parselde komşu olan veya aralarından yol geçse dahi bu parselde cephe veren parsellerin, Aksaray Eski Cami'nin koruma alanı olarak kabul edilmesine karar verildi.

VARLIK KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVAYERİ D.K.V.K.T.	ANIT	ENVAYERİ NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MUZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		HARİTA NO
İL/İLÇE	İLÇESİ Merkez	MAHALLE, KÖY YA DA YERİ	ANIT NO
		Aksaray Mahallesi	İLÇE
SOKAK VE KAPIS NO	Aksaray Mahallesi, Çukur Çeşme Mevki, Seher Sokak	KADASTRO	İL
		64 Pafta 418 Ada 16 Numaralı parsel	İLÇE
ADİ	Aksaray Eski Camii	YAPILAN	İL
		YAPILAN: İshak Paşa	İLÇE
		YAPIM TARİHİ	İL
		KİTAP	İLÇE
		Var	İL
		MİMARLIK ADI	İLÇE
		Genç Osmanlı	İL
		VAZİYET	İLÇE
			İL
GENEL TANIM Aksaray Eski Camii: Elazığ ili, Merkez, Aksaray Mahallesi, Seher Sokakta, tapunun 64 pafta,418 ada ve 16 numaralı parseli üzerinde bulunmaktadır.			

KOD NO	A	İYİ	TASİYİCİ YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SUNULAN	A	RÜTUBET	A
	B	ORTA		B		B		B		B	TELEMANİTARI	B		B
	C	KOTU		C		C		C		C		C		C



GÖZLEMLER: Caminin üst örtüsü (çatı) ve doğu-güney duvarlarında onarım ihtiyacı bulunmaktadır.

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
16.02.2019 tarih ve 5484
Sayılı Karar Eki dir.



TARANMIŞTIR

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Aksaray Mahallesi Camii

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM

Aksaray Eski Camisinin nehiş beratında Rumi 1136. Mîlâdî 1720 tarihinde İshak Paşa tarafından yaptırıldığı belirtilmiştir. Cami dikdörtgen planlı olup kuzey ve doğu duvarına bitişik olan yapılar sonradan eklenmiştir.

Dört ~~nehiş~~ olan caminin ~~nefiş~~ arası geçişi taş sütunlar üzerine oturtulmuş sivri kemerlerle sağlanmaktadır. Mihrap sade bir niş şeklinde olup minberi mihraba göre daha gösterişlidir. Ahşaptan yapılmış minber, oyma ve kakma tekniği kullanılarak bitkisel motif ve rozetlerle süslenmiştir. Caminin ahşap minberi, mihrabı, sütun ve kemerleri beyaz ve bordo renkli yağlı boya ile boyanmıştır. Üst katta caminin yarısına kadar devam eden galeri kısmı bulunmakta ve buraya ahşap merdiven ile çıkılmaktadır. Üst örtü sistemi beşik çatılı olup metal sac ile örtülmüştür.

Caminin duvarları sade bir şekilde olup güney duvarı üzerinde iki adet hat levha yer almaktadır.

Caminin kuzeybatısında yer alan minarenin kaide kısmında bir adet kitabe mevcuttur. Kitabe iki satır halinde olup üzerinde Kur'anı Kerim'in El-Keyf Suresinin 39. Ayetinde geçen "Maşallah La Kuvvete İlla Billah" ile Hicri 1356 tarihi yazmaktadır.

Caminin minaresinde ahşap, kerpiç, taş ve tuğla kullanılmıştır. Caminin doğu ve batı duvarında ikişer adet ve güney duvarında ise 3 adet payanda bulunmaktadır. Dış duvarları beton harç ile sıvanmış olup batı ve kuzey duvarı açık sarı ve pembe renk boya ile boyanmıştır. Doğu ve güney duvarı ise sadece sıvalı olup sıvalarda çatlaklar ve dökülmeler meydana gelmiştir.

Caminin kuzey duvarına bitişik yapılan gashane, ayakkabılık, görevli odası, lavabolar ve bayan mescidi ile kuzeydoğu kısmında yapılan Kur'an Kursu sonradan Camii kompleksine eklenmiştir.

VAYIN DİZİNİ	EKLER
	RAPOR
	FOTOĞRAF
	ROLOVE PROJESİ
	RESTORASYON PROJESİ
	HARİTA
	KROKI
	VAZİYET

BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUS: Diyarbakır İleri İnceleme

TEKNİK BİLGİLER	SU	TEKİRİK	İŞİMA	KANALİZASYON
-----------------	----	---------	-------	--------------

ORGANİZASYONUN ADI: Aksaray Eski Camii

BUGÜNKÜ ETTİ ANIM: Camii olarak kullanılmaktadır.

ONERİLEN KULLANIM: Camii

HAZIRLAYANLAR	11.08.2017
Uzman KAN	Bilal AYDIN
Uzman	Yüksel
KONTROL EDEN	Yüksel
	11.08.2017
	11.08.2017
KURULUS YENİ	
REALİZASYON	
KURULUS YENİ	

Elvan Bayar
Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun



Foto 1- Aksaray Eski Caminin doğrudan görünüm.




Foto 2- Aksaray Eski Caminin güneyden görünümü.



Foto 3- Caminin doğu duvarından görünüm.




Foto 4- Caminin içinden ve taşıyıcı elemanlarından görünüm.



Foto 5- Caminin mihrap ve minberinden görünüm.



Foto 6- Cami içersinden görünüm.