

T.C.  
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI  
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :15.05.2018-180  
Karar Tarihi ve No :15.05.2018-3115

Toplantı Yeri: ERZURUM

Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Sazhandı Mevkii, Altınbaşak Köyü, 777 parselde bulunan, herhangi bir sit içerisinde yer almayan, 2863 sayılı yasa kapsamında tescil kaydı olmayan Altınbaşak İstasyon Binası'nın yıkımında bir sakınca olup olmadığı bildirilmesi istemini içeren T.C.D.D 4. Bölge Müdürlüğü'nün 21.3.2018 gün ve E.117943 sayılı yazısı, 2018/244994 sayılı uzman raporu okundu. Dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Sazhandı Mevkii, Altınbaşak Köyü, 777 parselde bulunan Altınbaşak İstasyon Binası'nın korunması gerekli kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle 2863 sayılı Kanun kapsamında tescil edilmesine karar verildi.



**BAŞKAN**  
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ  
(İmza)

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Sevda KESKİN  
(İmza)

**ÜYE**  
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU  
(İmza)

**ÜYE**  
Dr. Erman AKSOY  
(İmza)

**ÜYE**  
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra ÇAKICI  
(İmza)

**ÜYE**  
Muhammet Argun KOCADAĞISTAN  
(İmza)

**ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**  
Valilik Temsilcisi  
(Bulunmadı)

**TEMSİLCİ ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**

**TEMSİLCİ ÜYE**

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO :			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO :			
İLİ: ERZİNCAN	İLÇESİ: ÜZÜMLÜ	MAHALLE VE KÖY : Altınbaşak Mahallesi	KORUMA	ANITSAL	1	2	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO PAFTA : ADA: - PARSEL: 777	DERECESİ	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI: ALTINBAŞAK İSTASYON BİNASI	YAPTIRAN:	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI:				
	YAPIM TARİHİ : -	KİTABE:	VAKFİYE:				

GENEL: Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Altınbaşak Köyü içerisinde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A İYİ B ORTA C FENA	TAŞIYICI	A B C	DIŞ YAPI	A B C	ÜST YAPI	A B C	İÇ YAPI	A B C	SÜSLEME ELEMENLARI	A B C	RUTUBET	A B C	YOK İZİ VAR ÖNEMLİ
---------------	---------------------------	----------	-------------	----------	-------------	----------	-------------	---------	-------------	--------------------	-------------	---------	-------------	--------------------

VAZİYET PLANI:

GÖZLEMLER :



BUGÜNKÜ SAHİBİ: T.C.D.D	BAKIMDAN SORUMLU OLAN :	TEKNİK Su Elektrik Isıtma Kanalizasyon
		BİLGİLER

YAPILAN ONARIMLAR :	ORJİNAL KULLANIMI: İstasyon Binası
---------------------	---------------------------------------

AYRINTILI TANIM:	BUGÜNKÜ KULLANIMI: İstasyon Binası
------------------	---------------------------------------

Erzincan İli, Üzümlü İlçesi, Sazhandı Mevkii, Altınbaşak Köyü, 777 parselde bulunan Altınbaşak istasyon Binası Altınbaşak Köyü içerisinde yer almaktadır. İki katlı, dikdörtgen planlı düzenlemeye sahip olan yapı günümüzde atıl durumdadır. Üzeri kiremit malzemeli çatıyla kapatılmış olan yapının alt kat mekanları ofis olarak, üst kat mekanları lojman olarak düzenlenmiştir. Simetrik olan dikdörtgen pencereler ön cepheyi hareketlendirmişlerdir. Ana yapıya bitişik konumda tek katlı bir yapı daha yer almaktadır. Bu yapının da üst örtüsü kiremit malzemelidir. Yapının dış ve iç beden duvarları sıvalı ve boyalı haldedir. İç mekanlarda hasarların olduğu gözlemlenmiştir.

ÖNERİLEN KULLANIMI: İstasyon Binası
--

HAZIRLAYANLAR: Muammer BUDAK Hayati KESER Hüsnü GENÇ	Müze Araştırmacısı Mimar Arkeolog
---	---

KONTROL EDEN:	Güven YAVUZ Bölge Kurulu Müdürü.
---------------	-------------------------------------

KURUL ONAYI:	15.05.2018 Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 15.05.2018 gün ve 3115 Sayılı Kararı ile tescil edilmiştir.
--------------	---

YAYIN DİZİNİ:	EKLER	REVİZYON	/ / 2018
	RAPOR		
	FOTOĞRAF		
	RÖLÖVE PROJESİ		
	RESTORASYON PROJESİ		
	HARİTA		
	KROKİ		
	KİTABE		
	VAKFİYE		
	DiĞER		