

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No: 08.06.2018-182
Karar Tarihi v No : 08.06.2018-3197

Toplantı Yeri: ERZURUM

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Balkırı Köyünde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde olmayan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili bulunmayan tarihi köprünün incelenmesi talebini içeren Kemaliye Kaymakamlığı İlçe Yazı İşleri Müdürlüğünün 27.09.2017 gün ve E.979 sayılı yazısı ve eki dilekçe, Müdürlüğümüzün 2018/293064 sayılı uzman raporu okundu, dosyasındaki bilgi belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda;

Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Balkırı Köyünde kadastro harici alanda yer alan tarihi köprünün korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle tesciline, koruma grubunun I olarak ve koruma alanının kararımız eki krokide ED 50 UTM 6 derecelik koordinat sistemiyle işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

ASLI GİBİDİR
Gülsen YAVUZ
Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE
Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Zehra ÇAKICI
(İmza)

ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

TEMSİLCİ ÜYE
Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

Balkırı Köyü Tarihi Köprü

TARANDI

Bayram T.
2808

51 CATAL DAG
2059.7

50 R

U

Z

2963

M

U

82

Pirhasan T.
2699

80

Dutluca T.
3148

ED 50/39/6

Yassuk T.
3069.7

39/6.DEREGELİK KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ

48

| NoktaNo | Y | X |
|---------|------------|-------------|
| 1 | 482092.000 | 4344826.000 |
| 2 | 482097.000 | 4344826.000 |
| 3 | 482097.000 | 4344821.000 |
| 4 | 482092.000 | 4344821.000 |

ERZURUM KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA
BÖLGE KURULUŞUNUN 08.06.2018
GÜN VE 3197 SAYILI KARAR EKİDİR

Göce T.
2120

1900

Balkırı

Kale T.
2484.9

Cobanlıca Sr.

| | | | | |
|----------------|--|------------|------|----------------|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO :- |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | HARİTA NO : - |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------|----------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| İLİ: ERZİNCAN | İLÇESİ: KEMALİYE | MAHALLE VE KÖY: BALKIRI KÖYÜ | KORUMA DERECESESİ | ANITSAL | X | 2 | 3 | | | | | | | | |
| SOKAK VE KAPI NO: - | | KADASTRO PAFTA ; ADA : | | ÇEVRESEL | 1 | 2 | 3 | | | | | | | | |
| ADI: Balkır Köyünde yer alan tarihi köprü. | YAPTIRAN: - YAPIM TARİHİ: - | YAPAN: - KİTABE: - | MİMARİ ÇAĞI: | | | | | | | | | | | | |
| GENEL TANIM: Erzincan İli, Kemaliye İlçesi, Balkırı Köyünde yer almaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | |
| KORUMA DURUMU | A X B C | IYI ORTA FENA | TAŞIYICI | A X B C | DIŞ YAPI | A B C | ÜST YAPI | A B C | İÇ YAPI | A B C | SÜSLEME ELEMANLARI | A B C | RUTUBET | A B C | YOK İZİ VAR ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER:

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|---|------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|----------------------|
| BUGÜNKÜ SAHİBİ: | BAKIMDAN SORUMLU OLAN : | TEKNİK BİLGİLER | Su | Elektrik | Isıtma | Kanalizasyon | |
| YAPILAN ONARIMLAR : | | ORJİNAL KULLANIMI: Köprü | | | | | |
| <p>AYRINTILI TANIM: Köyün içine geçişi sağlayan mevcut yolun hemen altında kalan tarihi köprü büyük boyutlu bir kayanın dibinde yer almaktadır. Bir dere yatağı üzerine kesme taş malzeme ile inşa edilen köprünün açıklığı sivri kemerle tek gözlü olarak geçilmiştir. Kemerin üst kısımlarında yer alan beton sıva izleri köprünün şimdiye kadar görmüş olduğu müdahalelere işaret etmektedir. Köprünün toprağın üzerine uzatılan arka kısımlarında moloz taş malzeme görülmektedir. Kemerin üzerine çok yüksek olmayan bir korkuluk döşemesi yerleştirilmiş ve hafif iki yöne meyilli bir yol elde edilmiştir. Yolda kullanılan taş malzemenin üzerini toprak kaplamış durumdadır.</p> | | BUGÜNKÜ KULLANIMI: Köprü | | | | | |
| | | ÖNERİLEN KULLANIMI: Köprü | | | | | |
| | | HAZIRLAYANLAR: | 08/06/2018 | | | | |
| | | | Ahmet TORBAK Müze Araştırmacısı | Muammer BUDAK Müze Araştırmacısı | | | Hayat KESER Mimar |
| ED50 UTM 6 : Y 482092000 | X4344826000 | KONTROL EDEN: Güven YAYUZ Bölge Kurulu Müdürü | | | | | |
| | | KURUL ONAYI: 08/06/2018 | | | | | |
| | | ERZURUM K.T.V.K.K. Kur. 08/06/2018 gün ve 3197 sayılı kararı ile tescil edilmiştir. | | | | | |
| YAYIN DİZİNİ: | EKLER | REVİZYON / 20... | | | | | |
| | RAPOR | | | | | | |
| | FOTOĞRAF | | | | | | |
| | RÖLÖVE PROJESİ | | | | | | |
| | RESTORASYON PROJESİ | | | | | | |
| | HARİTA | x | | | | | |
| | KROKİ | | | | | | |