

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :26.10.2018-192
Karar Tarihi ve No :26.10.2018-3375

Toplantı Yeri: ERZURUM

Bayburt İli, Merkez, Kozluk Köyü sınırlarında yer alan gözetleme kulesinin tescil edilmesi talebine ilişkin Bayburt Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 12.09.2018 tarih ve E.740542 sayılı yazısı, 2018/496967 sayılı rapor okundu, dosyası incelendi, yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Bayburt İli, Merkez, Kozluk Köyü sınırlarında yer alan (Ed 50-Utm 6 Y-608181.000 X-4482374.000) gözetleme kulesinin 2863 sayılı Kanunda öngörülen özellikleri taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine, korunma alanı sınırının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada işaretlendiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.



BAŞKAN
Prof. Dr. Hüseyin YURTTAŞ
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Sevda KESKİN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU
(İmza)

ÜYE
Dr. Erman AKSOY
(İmza)

ÜYE
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ARSLAN
(İmza)

ÜYE
Muhammet Argun KOCADAĞIŞTAN
(İmza)

ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE


TEMSİLCİ ÜYE

TEMSİLCİ ÜYE

Valilik Temsilcisi
(Bulunmadı)

Müze Müdürü V.
(Bulunmadı)


İli: Bayburt
İlçesi: Aydıntepe
Kozluk Gözetleme Kulesi



1/1000

4 484 200

608 300



4 484 200

608 200

4 484 100

608 300

4 484 100

608 200

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E		SİT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO:
İLİ: Bayburt	İLÇESİ: Merkez	MAHALLE, KÖY VEYA MEVKİİ: Kozluk Köyü	KADASTRO: PAFTA: ADA: PARSEL:	

ADI: Kozluk Köyü Gözetleme Kulesi

GENEL TANIMI: Bayburt İli, Merkez İlçesi, Kozluk Köyü sınırlarında köy yerleşiminden yaklaşık 2 km uzaklıkta, Çaykara yoluna hakim, yüksek dik bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Tepeyi çevreleyen yaklaşık 20 m uzunluğunda moloz taş ile oluşturulmuş, harçsız duvar örgüsü görülmektedir. Yer yer doğal kayalıklarında duvar olarak kullanılmıştır. Alanda az sayıda Roma Dönemine tarihlendirebileceğimiz seramik parçaları ele geçirilmiş olup seramik parçalarından bu alanın Roma Döneminde yerleşim gördüğü anlaşılmaktadır. Duvar kalıntılarından ve yapının bulunduğu mevkiden dolayı buranın tarihi Çaykara Yolunun kontrolünü sağlamak amacıyla oluşturulmuş gözetleme kulesi olduğu anlaşılmaktadır.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER: Kaçak kazı

ŞİMDİKİ DURUM: duvar yapısı kısmen ayakta.

SİT POTANSİYELİ: Kale bazında

ŞİMDİKİ KORUMA: Korumasız

ÖNERİLEN KORUMA: 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınması.

YAYIN DİZİSİ:

GÖZLEMLER: Kulenin korunması ve koruma alanının belirlenmesi ile ilgili çalışmalar yapılmalıdır.

HARİTALAR, FOTOĞRAFLAR:



KORUMA DERECESESİ: 1.Derece Arkeolojik Sit

HAZIRLAYANLAR:

Demet ERYILMAZ
Sanat Tarihçi

Cemil GÜRBÜZ
Sanat Tarihçi

KONTROL EDEN: 10.09.2018

Adem BEDİR
Müze Müdür V.

KORUMA KURULU KARARLARI:

REVİZYON:

G.M.E.E.A.Y.K.ONAYI: