

**T.C.**  
**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI**  
**KORUMA BÖLGE KURULU**  
**K A R A R**

**Toplantı Tarihi-No : 15.04.2019 - 305**  
**Karar Tarihi ve No : 15.04.2019 - 5871**

**Toplantı Yeri**  
**EDİRNE**

Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Hasanpaşa Mahallesi, 74 pafta, 535 ada, 6 parselde şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan, Kurulumuzun 25.03.2019 tarih ve 5840 sayılı kararı gereği yıkımının uygun olmadığına ve tescil evraklarının hazırlanmasına karar verilen taşınmazın dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Edirne İli, Merkez İlçesi, Koruma Bölge Kurulumuzun 05.10.2007 tarih ve 1632 sayılı kararıyla uygun bulunan 1/1000 ölçekli Edirne Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave İmar Planında kentsel sit alanında kalan, Hasanpaşa Mahallesi, 74 pafta, 535 ada, 6 parselde şahıs mülkiyetlerinde kayıtlı bulunan taşınmazın 2863 sayılı yasanın 6.ve 7.maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine, 2863 sayılı yasanın 18.maddesi ile Koruma Yüksek Kurulumuzun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı gereği 2.grup yapı olarak grup tayininin yapılmasının uygun olduğuna karar verildi.

**ASLI GİBİDİR**

AVRUPA KONSEYİ		KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ K.V.K.E			ANIT	ENVANTER NO : 580	
TÜRKİYE						HARİTA NO:	
İLİ: Edirne		İLÇESİ: Merkez	MAHALLE KÖY: Hasanpaşa VEYA MEVKİ:			ANITSAL 2	
SOKAK VE KAPI NO:	Kanlıpınar ve Çukurova Toprak Sokak keşişiminde		KADASTRO: PAFTA:74	ADA: 535	PARSEL: 6	ÇEVRESEL 0	
ADI:	YAPTIRAN:	YAPIM TARİHİ:	YAPI TÜRÜ: Konut			AYKIRI 0	
	YAPAN:	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI: Cumhuriyet			VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Yapı zemin + 1 katlı, moloz taş + ahşap hatıllı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMANLARI	A	RUTUBET	A	YOK	
	B	ORTA		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	İZİ VAR
	X	C		FENA	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C	X	C



GÖZLEMLER: Taşınmazın parsel üzerinde yaklaşık yarısının yıkıldığı, kalan kısmının da duvarları ile kapı ve pencerelerinin dış etkilere açık vaziyette statik olarak tehlike arz ettiği, çatısının ve duvarlarının bir kısmının yıkılma tehlikesi arz ettiği görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Şahıs

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Mülk Sahibi

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM: Yapı zemin + 1 katlı, moloz taş + ahşap hatıllı duvar örgülü, kırma çatılı ve alaturka kiremit örtülüdür. yaklaşık yarısının yıkıldığı, kalan kısmının da duvarları ile kapı ve pencerelerinin dış etkilere açık vaziyette statik olarak tehlike arz ettiği, çatısının ve duvarlarının bir kısmının yıkılma tehlikesi bulunmaktadır.

FOTOĞRAF ÇEKİM TARİHİ:		30.03.2019	
TEKNİK BİLGİLER:	ELEKTRİK:	ISITMA:	KANALİZASYON:

ÖZGÜN KULLANIM: Konut

BUGÜNKÜ KULLANIM: Kullanılmıyor

ÖNERİLEN KULLANIM:

HAZIRLAYANLAR: Birol HASANBAT Sanat Tarihçi  
Mustafa BALEKOĞLU Arkeolog

T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI  
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI  
KORUMA BÖLGE KURULU

E.K.V.K. Kurulunun 15.09.2019

ANALİTİK BİLGİLER: Tarih ve 5871 sayılı karar ekidir.

KAT ADEDİ	MALZEME:	YAPIM TEKNİĞİ:	RAPOR	Var	KONTROL EDEN : Yusuf ŞAMILIOĞLU Müdür V.
Zemin + 1 kat	Ahşap-Taş	Kargir	FOTOĞRAF	Var	
YAYIN DİZİNİ :			RÖLÖVE PROJESİ		KURUL ONAYI NO: REZERVASYON : KURUL KARARLARI:
			RESTORASYON PROJESİ		
			HARİTA	Var	
			KROKİ	Var	
			KİTABE		
			VAKFIYE		

KOORDİNATLAR :

