

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
EDİRNE KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
K A R A R

Toplantı Tarihi ve No : 25.06.2019-312
Karar Tarihi ve No : 25.06.2019-6079

Toplantı Yeri
EDİRNE

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 139 ada 12 parselde yer alan, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı, Kurulumuzun 17.04.2019 tarih ve 5915 sayılı kararı ile belirlenen 139 ada 11 parselde yer alan 1.grup yapı olarak tescilli hastane çeşmesi ile 141 ada 1 parselde yer alan 2.grup korunması gerekli kültür varlığı taşınmazın koruma alanı içinde kalan tescilsiz taşınmazın korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesi istemine ilişkin Müdürlüğümüz uzmanları tarafından hazırlanan 20.06.2019 tarihli raporu okundu, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Silahtarağa Mahallesi, 139 ada 12 parselde yer alan, sit alanı dışında kalan, şahıs mülkiyetine kayıtlı tescilsiz taşınmazın;

* 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6 ıncı maddesi ile Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamına giren özellikler taşıması sebebi ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve tescil fişinin uygun olduğuna,

* Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı gereği grubunun 2.grup yapı olarak belirlenmesine,

* 2863 sayılı yasanın 8.maddesi gereği, Kurulumuzun 17.04.2019 tarih ve 5915 sayılı kararı ile belirlenen koruma sınırının geçerli olduğuna,

karar verildi.

ASLI GİBİDİR

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRÜĞÜ			
İLİ: TEKİRDAĞ	İLÇE: ÇORLU	MAHALLE KÖY: SİLAHTARAĞA MAHALLESİ		1 2 3
		VEYA MEVKİ:	KORUMA DERECESİ:	ANITSAL
SOKAK VE KAPI NO : Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak No:-		KADASTRO:		ÇEVRESEL
ADI: KONUT	YAPTIRAN:	PAFTA: - ADA: 139 PARSEL: 12		
YAPI NO:	YAPIM TARİHİ: 20.y.y	KİTABE:	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): Cumhuriyet	
			VAKFIYE:	



GENEL TANIMI:

Zemin üzeri bir katlı olan yapı ahşap çatkı arası dolgu olup üzeri ahşap kaplamadır. Kıрма çatısı alaturka kiremit ile kaplıdır.

KORUMA DURUMU	İYİ	TAŞIYICI YAPI	DIŞ YAPI	ÜST YAPI	İÇ YAPI	SÜSLEME ELEMANLARI	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA	X	X	X	X	X	X	B
	FENA								C
									ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:

FOTOĞRAF :



GÖZLEMLER:

Ön cephesi okul bahçesi tarafında kalması sebebi ile görülemez. Yapının içine girilememiştir. T Taşınmazın tapuda vasfı "kerpiç ev" dir. İmar Planında İlköğretim Okulu Tesis Alanı içinde kalmakta olup, yola terki vardır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: ŞAHİS

BAKIMDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: MAL SAHİBİ

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:

Bağın içinde yer alan yapı zemin üzeri bir katlıdır. Yapı kerpiç olup üzeri sıvalıdır. Yapıya bahçeden girilmektedir. Yapının arka cephesinde(Şehit Arif Çekiççioğlu Sokak) birinci katta 5 adet, zemin katta 3 adet ½ oranında dikdörtgen formu ahşap çerçeveli pencere bulunmaktadır. Arka cephe zemin katta yer alan pencereler değiştirilmiştir. Yapı incelendiğinde güney ucundaki yer alan 1 adet pencerenin kapatıldığı, ortada yer alan pencerenin orijinal kapısının okul bahçesi tarafında kalması sebebi ile kapıya dönüştürülmüştür. Yapıya giriş bu kapıdan sağlanmaktadır. Yapı güney kısmından 139 ada 1 parselde bitişik konumdadır. Arka cephesinde yapıya bitişik bahçe içinde yer alan muhdes yapı kömürlük olarak kullanılmaktadır.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON
	X	X	X	X

ORJİNAL KULLANIM:

KONUT

BUGÜNKÜ KULLANIMI:

KONUT

ÖNERİLEN KULLANIMI:

KONUT

HAZIRLAYANLAR:

Nurlan YOLCAGİDER: Mimar
Jülide ILICAK: Mimar
Öznur ÇELİK: Müze Araştırmacısı(Sanat Tarihci M.A)

Tescil Kararları:

YAYIN DİZİNİ

EKLER:

RAPOR	X
FOTOĞRAF	X
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

KONTROL EDEN:

Yusuf ŞAMİLOĞLU: Müdür

KURUL ONAYI NO. :

REVİZYON

KURUL KARARLARI

UFGÜNDÜR

Yusuf ŞAMİLOĞLU
Müdür

E.K.V.K. Kararının 25.06.2019
Tarih ve 6079 sayılı karar