

| | | | |
|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------------------|
| AVRUPA KONSEYİ | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ D.K.V.K.E | SİT | ENVANTER NO: |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | HARİTA NO: |
| İLİ: Kars | İLÇESİ: Merkez | MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: Ani Köyü | KADASTRO ADA: 112 PARSEL: 74-75-169 |

ADI: Çoban Kilise Yerleşkesi

GENEL TANIM:

Horomos Manastırı ile Ani Örenyeri arasında, Arpaçay Nehrinin kenarında yer alan kilise yapısı ve yerleşim alanı, askeri güvenlik bölgesinde bulunmaktadır. Yerleşim yerinin merkezinde yer alan kilise yapısı, haç plana sahip olan ve kesme tüf taşı malzemeden yapılan kilisenin dış cephe duvarları üst örtüde üçgen alınlık ile son bulmaktadır. Yapının doğu cephe duvarında yuvarlak kemerli üçgen nişler ve bu nişlerin arasına dikdörtgen planlı bir pencere ve bu pencerenin üstüne de bir kitabe yapılarak doğu cephesi hareketlendirilmiştir. Kilisenin üst örtüsünün orta bölümünde silindirik bir kasnağa oturan sivri külahlı bir kubbesi bulunmaktadır. Kilisenin kubbe kasnağında ve kilisenin dış cephe duvarlarında yer alan yuvarlak kemerli pencereler yapının iç mekânını aydınlatmakla beraber dış cepheye hareketlilik kazandırmıştır. Yapının giriş portalı güney cephede yer almaktadır. Kilisenin iç mekânında doğu cephesinde yer alan apsis kısmı yarım daire şeklinde olup, apsisin sağ ve solunda pastaforyum (din görevlileri ve kutsal eşyalara ait mekan) hücreleri bulunmaktadır. Yapının iç mekânında haç kolları yuvarlak kemerli olup, Kemerlerin iki yanında sütunceler yapılarak hareketlendirilmiştir. Dış cephe duvarların ve üst örtüde kısmen dökülmeler ve tahribatlar mevcuttur.

Kilisenin çevresinde yer alan yapı kalıntıları ve kare mekanlardan anlaşıldığı kadarıyla burasının kompleks bir yapıya sahip manastır yerleşkesi olduğu anlaşılmaktadır. Kare planlı yapı kalıntılarının yaklaşık 7 metre yüksekliği bulan dış cephe duvarları halen ayakta durmaktadır. Yine Çoban Kilisenin batısında bulunan yamaçtaki kayalıklarda küçük çaplı mağara yapıları da tespit edilmiştir.

ŞİMDİKİ TEHLİKELER : Alanın etrafı korumasız vaziyettedir. Kilisenin dış cephe duvarların dökülmeler mevcuttur.

ŞİMDİKİ DURUM : Kilisenin büyük bir bölümü ile yerleşime ait yapı kalıntıları yerinde mevcuttur.

SİT POTANSİYELİ : I. Derece Arkeolojik Sit potansiyeli mevcuttur.

ŞİMDİKİ KORUMA : I. Derece Arkeolojik Sit

KORUMA DERECESESİ

HAZIRLAYANLAR: 10 / 07 / 2019

Devrim Ç. ÇETİN
Arkeolog

İbrahim ÇOLAK
Arkeolog

ÖNERİLEN KORUMA : I. Derece Arkeolojik Sit Alanı

KONTROL EDEN: 10/07/2019

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

KURUL ONAYI

K. Zeynel Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

K.V.K.B.K.'nin
18.07.2019 tarih
ve 2487 sayılı
kararı elidir.

GÖZLEMLER : Yerleşim yerinin etrafı açık ve fiziki müdahalelere karşı korumasız vaziyettedir.

REVİZYON :

