

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :28.08.2019-188
Karar Tarihi ve No :28.08.2019-2532

36.03.18
Toplantı Yeri
KARS

Kars İli, Digor İlçesi, Merkez Mahallesinde yer alan ve 102 ada 136 parselde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının belirlenmesi ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 19.12.2012 tarih ve 246 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 08.07.2019 tarih ve 305371 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Digor İlçesi, Merkez Mahallesinde yer alan ve 102 ada 136 parselde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait olup, I.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazın koruma alanının, ekteki koordinatlı kadastral haritada hazırlandığı şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

- 102 ada 136 parsel üzerindeki korunması gerekli taşınmaz kültür varlığının koruma alanında kalan 102 ada 135 parselin tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "*Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığının Koruma Alanında Kalmaktadır*" şerhinin konulmasına,



- Söz konusu 102 ada 135 ve 136 parsellere yapılacak her türlü fiziki ve inşai müdahale (bakım, onarım, kazı, sondaj, yeni yapılanma, tevhit, ifraz vb.) öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına ve bu tür izinsiz müdahalelere karşı gerekli güvenlik önlemlerinin ilgili birimlerce alınmasına

Karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: KARS	İLÇESİ: DİĞOR	MAHALLE KOY VEYA MEVKİİ: MERKEZ MAHALLESİ	KORUMA DEREJESİ: I.Grup	ANITSAL X 2 3
SOKAK VE KAPİ NO:		KADASTRO PAFTA ADA 102 PARSEL 136		ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: KİLİSE	YAPITIRAN:-	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP):	Çevreye Aykırı
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Kars İli, Dıgır İlçesi, Merkez Mahallede yer alan ve 102 ada, 136 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz üzerinde yer alan kilisenin günümüze sadece apsis bölümü ulaşmıştır.

KORUMA DURUMU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		B		B	LZİ VAR
	X	FENA		X		X		X		X		X		X	ÖNEMLİ



GOZLEMLER: Tescilli taşınmaz günümüzde korumasız vaziyette olup oldukça bakımsız durumdadır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Özel Mülkiyet
-------------------------------	--

YAPILAN ONARIMLAR:

AYRINTILI TANIM:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars İli, Dıgır İlçesi, Merkez Mahallede yer alan ve 102 ada, 136 parsel numarasında kayıtlı olan taşınmaz üzerinde yer alan kilisenin günümüze sadece apsis bölümü ulaşmış olup ayrıca söz konusu kilisenin beden duvarlarının temel izleri de gözlemlenebilmektedir. Kilisenin günümüze ulaşan duvarlarının dış kısımları düzgün kesme bazalt ile iç kısmının ise moloz taş ile doldurularak yapıldığı görülmüştür. Tescilli taşınmaz günümüzde beş kilise olarak bilinen alanın yaklaşık 1.50 km kuzeydoğusunda yer almaktadır. Ayrıca tescilli taşınmaz günümüzde korumasız vaziyette olup oldukça bakımsız durumdadır.	Yok	Yok	Yok	Yok	
	ORJİNAL KULLANIMI:	KİLİSE			
	BUGÜNKÜ KULLANIMI:	KULLANILMIYOR			
	ÖNERİLEN KULLANIMI:				
	HAZIRLAYANLAR: 08/07/2019	İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi) Devrim ÇETİN (Arkeolog)			
YAYIN DİZİNİ:	K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü				

EKLER:		
RAPOR	X	KURUL ONAYI
FOTOĞRAF	X	NO:
RÖLÖVE PROJESİ		19/12/2012-246
RESTORASYON PROJESİ	/...../2019
HARİTA		REVİZYON
KROKİ	X/...../2019
KİTABE		KURUL KARARLARI
VAKFIYE		