

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 16.10.2019-192
Karar Tarihi ve No : 16.10.2019-2584

36.05.305
Toplantı Yeri
KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 116 ada 157 parsel üzerindeki Kaya Kilisenin (Kaya Kilisesi III) Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescil edilmesi talebine ilişkin; Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 22.01.2019 tarih ve 66073 sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 29.01.2019 tarih ve E.87738 sayılı, 23.09.2019 tarih ve E.775021 sayılı yazıları, Sarıkamış Milli Emlak Müdürlüğü'nün 03.10.2019 tarih ve E.6602 sayılı yazısı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 26.09.2019 tarih ve E.4930 Sayılı yazısı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 07.10.2019 tarih ve 437921 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, İnkaya Köyünde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan mülkiyeti Kamu Orta Malına ait 116 ada 157 parselin üzerindeki Kaya Kilise III'ün 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 6. Maddesinde belirtilen "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği taşıdığı anlaşıldığından aynı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi ve Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik uyarınca tesciline ve Kültür Varlıklarının Gruplandırılması, Bakım ve Onarımlarını kapsayan 660 sayılı ilke kararı gereğince yapı grubunun I. grup olarak belirlenmesine,

- Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescili yapılan taşınmazın tapu kütüğünün şerh ve beyanlar hanesine ilgili Tapu Müdürlüğü'nce "I.Grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır" şerhinin konulmasına,


- Tescili yapılan taşınmazın koruma alanının belirlenmesine yönelik çalışmanın Kurul Müdürlüğünce yapılarak hazırlanacak bilgi ve belgelerin Kurulumuza sunulmasına, ayrıca korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen kaya kilisesine yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulumuzdan izin alınmasına,

Karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO			
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ				HARİTA NO.			
İLİ: KARS	İLÇESİ : SARIKAMIŞ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ İNKAYA KÖYÜ		DERECESİ:	ANITSAL	X	2	3
SOKAK VE KAPINNO:		KADASTRO	PAFTA ADA 116 PARSEL 157		ÇEVRESEL	1	2	3
ADE KAYA KİLİSE III	YAPILIRAN :	YAPAN :		I. Grup	Çevreye Aykırı			
	YAPIM TARİHİ :	KİTAPHE :			MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP) :			
				VAKFIYE :				

GENEL TANIMI: Kars İli, Sarıkamış İlçesinde yer alan ve 116 ada, 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde büyük kaya bloklara oyularak yapılmış doğu batı yönünde uzanan kaya kilise bulunmaktadır.

KORUMA DURU	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		B		B		B		B		X		B	İZİ VAR
	X	FENA		X		X		X		C		C		X	ÖNEMLİ



GOZLEMLER

Taşınmaz günümüzde metruk vaziyette olup tahribatlara uğramıştır.

BUGÜNKÜ SAHİBİ	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :
Kamu Orta Malı	Kamu Orta Malı

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM	Kars İli, Sarıkamış İlçesinde yer alan ve 116 ada, 157 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde büyük kaya bloğa oyularak yapılmış doğu batı yönünde uzanan kaya kilise bulunmaktadır. Söz konusu kaya kilise içerisine güneyde yer alan ve zamanla tahribatlara uğramış olan kapıdan giriş sağlanmakta olup, günümüzde kaya kilise ortadan ikiye ayrılarak parçalanmıştır. Kilisenin iç kısmı tek mekandan oluşmakta olup, doğu cephede kayaya oyularak yapılmış yarım daire formulu apsisin olduğu görülmüştür. Söz konusu apsisin üzerinde iki adet kayaya oyularak yapılmış yarım daire formulu nişler de yer almaktadır. Kaya kilisenin kuzey duvarında da yine oyularak yapılmış olan yarım daire formulu niş yer almakta olup nişin altında zemine doğru oyularak açılmış bir kanal bulunmaktadır. Kilisenin batı tarafında ise yine kayaya oyularak yapılmış formulu niş yer almaktadır. Kilisenin güney duvarında kare formulu açıklık bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu kaya kilise Micingirt Kalesinin eteklerinde yer almaktadır.	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon	
		Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	
YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	ORJİNAL KULLANIMI :					
	RAPOR	X	KİLİSE				
	FOTOĞRAF	X	BUGÜNKÜ KULLANIMI :				
	RÖLÖVE PROJESİ		KULLANILMIYOR				
	RESTORASYON PROJESİ		ÖNERİLEN KULLANIMI :				
	HARİTA		HAZIRLAYANLAR : 07.10.2019				
	KROKİ		İbrahim GÜL(Sanat Tarihçi) Sait TÜRKAN (Y. Mimar)				
	KİTAPHE		KONTROL EDEN				
	VAKFIYE		K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Müdürü				
			KURUL ONAYI				
			KURUL KARARLARI				
			Tescil Kararı: /...../2019				
		/2019				
		/2019				