

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No :30.10.2019-193
Karar Tarihi ve No :30.10.2019-2610

36.05.256
Toplantı Yeri
KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olup, kadastro harici alanda kalan ve herhangi bir sit alanı içerisinde bulunmayan, ancak korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli köprünün (Karakurt I) yapı grubunun belirlenmesi, tescil fişinin güncellenmesi konuları ile köprüye yönelik hazırlanan rölöve ve restitüsyon projelerinin değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04.07.2006 tarih ve 375 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.12.2018 tarih ve 2317 sayılı kararı, Kars İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nün 11.10.2019 tarih ve E.5303 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 30.10.2019 tarih ve 475725 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;


-Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait olup, kadastro harici alanda kalan ve herhangi bir sit içerisinde bulunmayan, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli köprünün Karakurt I) yapı grubunun, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı ilke kararı kapsamında II. Grup olarak belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

-Söz konusu tescilli köprüye (Karakurt I) yönelik sunulan rölövede; plan, kesit ve cephe çizimlerinde eksikler olduğu anlaşıldığından rölövenin ve rölöve doğrultusunda hazırlanan restitüsyon projesinin uygun olmadığına karar verildi.

| | | | | |
|------------------------|---|---------------------------|----------------------|----------------|
| VRUPA KONSE | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | D.K.V.K.E. | ANIT | ENVANTER NO |
| TÜRKİYE | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | HARİTA NO |
| İL KARS | İLÇESİ: SARIKAMIŞ | MUHALLE, KÖY VE YA MERVKE | KARAKURT | KORUMA ANITSAL |
| SOKAK VE KAPIS NO | | KADASTRO | | 1 |
| | | PAFTA | ADA | 2 |
| | | | PARSEL | 3 |
| ADI KARAKURT KÖPRÜSÜ I | YAPITIRAN | YAPAN | MİMARİ ÇAĞI (GÜSLÜP) | II. Grup |
| | YAPIM TARİHİ | KITABE | 19.yy. ve 20. yy | ÇEVRESEL |
| | | | | 1 |
| | | | | 2 |
| | | | | 3 |
| | | | | Çevre Anıtı |

GENEL TANIMI: Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü'nde yer alan köprü yaklaşık 19 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---|------|---|--------------------|---|---------|---|--------|
| A | TYI | TASIVICI YAPI | A | DIŞ YAPI | A | ÜST YAPI | A | B | YAPI | A | SÜSLEME ELEMENLARI | A | RUTUBET | A | YOK |
| X | ORTA | | X | | B | | B | | | B | | B | | B | UZ YAR |
| C | FENA | | C | | C | | C | | | C | | C | | C | ÖNEMLİ |



KÖZLEMLER
Köprü günümüzde korumasız ve bakımsız durumdur.

BUGÜNKÜ SAHIBI: Karayolları Genel Müdürlüğü
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Karayolları 18 Bölge Müdürlüğü

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM
Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karakurt Köyü'nde yer alan ve mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprünün (1 nolu köprü), inşa tarihi bilinmemekle beraber yapım tekniği ve mimari özellikleri bakımından değerlendirildiğinde bölgede XIX. yüzyılın son çeyreğinde başlayıp XX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar süren Rus Dönemi mimari özelliklerini taşıdığı görülmektedir. Yaklaşık 19 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde ve tek gözlü olarak inşa edilmiştir. Döşemesi çelik kirişlere oturan trapez sac üzerinde yanlarda kesme taş parapetler arası toprak dolgu olan köprü, kesme taştan inşa edilen ayaklar üzerine oturtulmuştur. Yol doğrultusunda (doğu-batı) yerleştirilmiş olan yaklaşık 120 cm yüksekliğindeki I profil çelik kirişler (4 adet) yine çelik çapraz bağlantı elemanlarıyla bulonlama yöntemiyle birbirine tutturulmuştur. Yaklaşık 130cm yüksekliğindeki metal korkuluklar yanlardan kirişlere sabitlenmiştir. Köprü günümüzde kısmi tahribatlara uğramış olsa da kullanılmaya devam etmektedir.

| | | |
|---------------|---------------------|---|
| YAYIN DIZINI: | EKLER: | |
| | RAPOR | X |
| | FOTOĞRAF | X |
| | RÖLOVE PROJESİ | |
| | RESTORASYON PROJESİ | |
| | HARİTA | |
| | KROKİ | |
| | KITABE | |
| | VAKFIYE | |

| | | | | |
|-------------------------------|-----|----------|--------|--------------|
| TEKNİK DEĞERLER | SU | ELEKTRİK | ISITMA | Kanalizasyon |
| | Yok | Yok | Yok | Yok |
| ORJİNAL KULLANIMI | | | | |
| KÖPRÜ | | | | |
| BUGÜNKÜ KULLANIMI | | | | |
| KÖPRÜ | | | | |
| ÖNERİLEN KULLANIMI | | | | |
| HAZIRLAYANLAR : 25.10.2019 | | | | |
| Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi) | | | | |
| Sait TÜRKAN (Y. Mimar) | | | | |
| İbrahim ÇOLAK (Arkeolog) | | | | |
| KONTROL EDEN | | | | |
| K. Zeynel Abidin YAŞLI | | | | |
| Bölge Kurulu Müdürü | | | | |
| KURUL ONAYI | | | | |
| KURUL KARARLARI | | | | |
| Tescil Kararı | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2019 | | | | |
| 2019 | | | | |

KARS K.V.K.B.K. nun 30.10.2019

Tarih ve 26.10.2019 sayılı karar ekidir.