

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 23 /10/2019 326
Karar Tarihi ve No : 23 /10/2019 5549

Toplantı Yeri
SAFRANBOLU

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Aşağıçiftlik Köyü, Koruma Amaçlı İmar Planı ile yetki ve sorumluluğumuzda bulunan sit alanı sınırları dışında kalan, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve 4765 sayılı kararı kapsamında tespit edilen, köy tüzel kişiliği mülkiyetinde, tapuda 113 ada, 27 parseldeki çeşme-çamaşırhaneye ilişkin kurum görüşünün sorulduğu Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarih ve E.196389 sayılı yazısı, kurum görüşünün belirtildiği Karabük Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 14.03.2019 tarih ve E.2121 sayılı yazısı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve E.414530 sayılı yazısı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 15.04.2019 tarih ve E.58554 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü'nün 22.04.2019 tarih ve 265958 sayılı yazısı, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 23.10.2019 tarih ve E.468136 sayılı raporu, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 22.10.2019 tarih ve E.467214 sayılı rapor formu okundu, ekler ve işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda;

Karabük İli, Safranbolu İlçesi, Aşağıçiftlik Köyü, Koruma Amaçlı İmar Planı ile yetki ve sorumluluğumuzda bulunan sit alanı sınırları dışında kalan, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve 4765 sayılı kararı kapsamında tespit edilen, köy tüzel kişiliği mülkiyetinde, tapuda 113 ada, 27 parseldeki çeşme-çamaşırhanenin 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 6 ncı maddesinde belirtilen korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarından olduğu anlaşıldığına, yapının anılan kanunun 7 nci maddesi kapsamında "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" olarak tescil edilmesine, yapı grubunun "1" olarak belirlenmesine, hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, koruma alanının kararımız eki 1/1000 ölçekli haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine karar verildi.

| AVRUPA KONSEYİ | | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ (D.K.V.K.E.) | | | | | ANIT | | Envanter No: | | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|---|------------|----------------|-----------------------|-----------------|------|---------------------|--------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| T Ü R K İ Y E | | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | | | Harita No: | | | | | | | | |
| İLİ | KARABÜK | İLCESİ | SAFRANBOLU | MAHALLE | AŞAĞIÇİFTLİK | Koruma Derecesi | | ANITSAL | X | 2 | 3 | | | | | | |
| SOKAK | — | PAFTA | — | ADA | 113 | PARSEL | 27 | ÇEVRESEL | 1 | 2 | 3 | | | | | | |
| ADI | ÇEŞME ve ÇAMAŞIRHANE | YAPTIRAN | — | YAPAN | — | MİMARİ ÇAĞI | | — | | | | | | | | | |
| | YAPIM TARİHİ | — | — | KİTABE | — | VAKFIYE | | — | | | | | | | | | |
| GENEL TANIM | | Yapı Aşağıçiftlik Köyü, 113 ada, 27 parselde yer almaktadır. Çeşme ve çamaşırhane, köy camisinin batı duvarının alt kotunda yer almaktadır. | | | | | | | | | | | | | | | |
| KORUNMUŞLUK DURUMU: | | TAŞIYICI YAPI: | | CEPHE DURUMU: | | ÖRTÜ DURUMU: | | İÇ YAPI DURUMU: | | BEZEME DURUMU: | | | | | | | |
| A | İY | X | ORTA | C | KÖTÜ | A | X | C | A | X | C | A | X | C | A | B | C |
| VAZİYET PLANI: | | | | FOTOĞRAF: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GÖZLEMLER | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BUGÜNKÜ SAHİBİ | | Maliye Hazinesi+KTK | | | BAKIMDAN SORUMLU OLAN | | | Maliye Hazinesi+KTK | | | | | | | | | |
| YAPILAN ONARIMLAR | | — | | | | | | | | | | | | | | | |
| AYRINTILI TANIM: | | TEKNİK BİLGİLER | | ISITMA SİSTEMİ | | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | KANALİZASYON | | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | SU | | — | | | | | | | | | | | |
| | | | | ELEKTRİK | | — | | | | | | | | | | | |
| | | ÖZGÜN KULLANIMI: Çeşme ve Çamaşırhane | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BUGÜNKÜ KULLANIMI: Çeşme ve Çamaşırhane | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ÖNERİLEN KULLANIM: Çeşme ve Çamaşırhane | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | HAZIRLAYANLAR: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sanat Tarihçisi E. ÖZSOY | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Harita Mühendisi S. YAYMACI | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KONTROL EDEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| YAYIN DİZİNİ: | | EKLER | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RAPOR | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | FOTOĞRAF | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | RÖLÖVE PROJESİ | | — | | | | | | | | | | | | | |
| | | RESTORASYON PROJESİ | | — | | | | | | | | | | | | | |
| | | HARİTA | | X | | | | | | | | | | | | | |
| | | KİTABE | | — | | | | | | | | | | | | | |
| | | VAKFIYE | | — | | | | | | | | | | | | | |
| | | REVİZYON: — | | | | | | | | | | | | | | | |