

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 27.11.2019-195
Karar Tarihi ve No : 27.11.2019-2626

76.01.03
Toplantı Yeri
KARS

Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, Ortaköy Köy Tüzel Kişiliğine ait 127 parsel üzerinde yer alan taşınmazın tapu bilgileri ve anıt fişinin güncellenmesi ile yapının onarım talebinin değerlendirilmesine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 24.11.2005 tarih ve 220 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17.05.2016 tarih ve 1335 sayılı, 14.05.2018 tarih ve 2086 sayılı kararları, Iğdır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 25.10.2019 tarih ve E.881831 sayılı yazısı ve eki, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 18.11.2019 tarih ve 509632 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

-Iğdır İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde yer alan herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan Ortaköy Köy Tüzel Kişiliğine ait 127 parsel üzerinde yer alan II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli hamamın ada-parcel bilgilerinin 127 ada 36 parsel olarak güncellenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

- II. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı olarak tescilli hamamın Koruma Bölge Kurulu'nun 14.05.2018 tarih ve 2086 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanının aynen geçerli olduğuna ve söz konusu alanlara yönelik her türlü fiziki ve inşai (tevhid, ifraz, kazı, sondaj, onarım, vb.) müdahale öncesi Koruma Bölge Kurulu'ndan izin alınmasına,

-Tescilli hamamda gerek doğal koşullar gerekse fiziki müdahaleler dolayısıyla tahribatların meydana geldiği, bu sebeple can ve mal güvenliği açısından tehlike arz ettiği anlaşıldığından hamama yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin ilgililerce ivedilikle alınmasına,


-Koruma Bölge Kurulu'nun 14.05.2018 tarih ve 2086 sayılı kararı ile de istenilen rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin ilgililerce ivedilikle hazırlatılarak Kurula sunulmasına;

Karar verildi.

VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO
İLİ: İĞDIR	İLÇESİ: ARALIK	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ	KORUMA	ANITSAL
SOKAK VE KAPINNO:	PAFTA	ADA 127	DERECESİ: II. Grup	1 X 3
ADI ORTAKÖY HAMAMI	YAPIM TARİHİ:	KITABE:	MİMARİ ÇAĞI (ÜSLUP): 19. yüzyıl	2 3
			VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: İğdir İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 127 ada 36 parsel üzerinde yer alan hamam tek katlı, dikdörtgen planlı olup doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Hamam soğukluk, sıcaklık, ılıklik ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır.

KORUMA DUR.	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME ELEMENLARI	A	RUTUBET	A	YOK
	B	ORTA		X		X		X		B		X		B	İZİ VAR
	X	FENA		C		C		X		X		C		X	ÖNEMLİ



GÖZLEMLER
Dikdörtgen planlı ve tek katlı taşınmazın etrafı açık olup, korumasız vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ Ortaköy Köy Tüzel Kişiliği	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ : Köy Tüzel Kişiliği
--	---

YAPILAN ONARIMLAR	
-------------------	--

AYRINTILI TANIM İğdir İli, Aralık İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 127 ada 36 parsel üzerinde yer alan hamam tek katlı, dikdörtgen planlı olup doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Hamam soğukluk, sıcaklık, ılıklik ve külhan bölümlerinden oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı hamamın, doğu cephesinde basık kemerli bir adet giriş kapısı, güney cephede ise yine basık kemerli iki adet giriş kapısı yer almaktadır. Ayrıca yine güney cephede taşınmaza sonradan eklendiği anlaşılan muhdes bir eklenti bulunmaktadır. Hamamın soğukluk ve sıcaklık bölümü merkezi kubbeli olup, söz konusu kubbelerin bir kısmı günümüzde yıkılmış vaziyettedir. Ayrıca kubbe geçişleri üçgen prizmalarla sağlanmaktadır. Hamamın bölümlerini birbirine bağlayan ince koridorlar bulunmakta olup söz konusu koridorların üzerinin tonoz ile örtülü olduğu görülmüştür. Hamamın dış cephe duvarları yığma moloz taş ile köşelerinde kesme bazalt taş, kubbelerinde ise ateş tuğla kullanıldığı görülmüştür. Yapının iç ve dış cephe yüzeyleri özgün olamayan beton malzeme ile sıvanmıştır. Bahse konu hamamın bölge sakinleri tarafından yakın döneme kadar kullanıldığı şifahi olarak öğrenilmiştir. Ayrıca hamamın etrafı günümüzde açık vaziyette olup oldukça korumasız bir durumdadır.	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	İSTİMA	Kanalizasyon	
		Yok	Yok	Yok	Yok	
		ORJİNAL KULLANIMI : Hamam				
		BUGÜNKÜ KULLANIMI : Kullanılmıyor				
	ÖNERİLEN KULLANIMI :					
	HAZIRLAYANLAR : 18.11.2019 İbrahim GÜL (Sanat Tarihiçi) Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihiçi) Sait TÜRKAN (Mimar)					
	KONTROL EDEN K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Koruma Müdürü					

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KITABE	
	VAKFIYE	



KARS K.V.K.B.K.'nın 27.11.2019

Tarih ve 2626 sayılı karar ekidir.