

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
DIYARBAKIR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 24.10.2019-278
Karar Tarihi ve No :24.10.2019-7222
Dosya No :73.01.29

Toplantı Yeri
DIYARBAKIR

Şırnak İli, Beytüşşebab İlçesi Çığlıca Köyü sınırları içinde bulunan ve tapunun 101 ada 1 nolu parselinde yer alan Çığlıca Dirhe 2'nin tescil talebine ilişkin; Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 24.09.2018 gün ve E.771855 sayılı yazısı, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünün 23.07.2019 gün ve E329009 sayılı uzman raporu, ekleri ve konuya ilişkin bilgi, belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Şırnak İli, Beytüşşebab İlçesi Çığlıca Köyü sınırları içinde bulunan ve tapunun 101 ada 1 nolu parselinde yer alan Çığlıca Dirhe 2'nin; "Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı" özelliği gösterdiğinden 2863 sayılı Kanunun Tespit ve Tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna,

-Koruma grubunun "I. (Birinci) grup yapı" olarak, Koruma alanının ise ekli koordinatlı krokide işaretlendiği şekilde belirlenmesinin uygun olduğuna;

- Şırnak İli, Beytüşşebab İlçesi Çığlıca Köyü 101 ada 1 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine " Bir Kısmı Korunması Gerekli I. (birinci) Grup Taşınmaz Kültür Varlığıdır" Şerhi konulmasına,


-Çığlıca Dirhe 2'nin korunma alanı sınırları içerisinde yapılacak olan her türlü uygulama öncesinde Kurulumuzdan izin alınması gerektiğine karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	ANIT	ENVANTER NO :
TÜRKİYE	D.K.V.K.K		
İLİ: Şırnak	İLÇESİ :Beytüşşebab	MAHALLE-KÖY-MEVKİ : Çığlıca	HARİTA NO :
ADRESİ		PAFTA-ADA-PARSEL:101 ada 1 parsel	KORUMA DERECESESİ
			ANITSAL 1 2 3
			ÇEVRESEL 1 2 3
			Anıtsal 1
ADI : Çığlıca Dirhe 2	YAPTIRAN :	YAPAN :	MİMARİ ÇAĞI : Demirçığ
	YAPIM TARİHİ :	KİTABE :	VAKFIYE :

GENEL TANIM: Şırnak İli Beytüşşebab İlçesi Çığlıca Köyü sınırları içinde yer almaktadır.

KORUMA DURUMU	A	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOKX
	B		B		B		B	ELEMANLARI	B		B	İZİ VAR
	C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ
	X		X		X		X		X		X	

VAZİYET PLANI



T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
24.10.2019 tarih ve 7222
Sayılı Karar Eki dir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ : Orman Bakanlığı

YAPILAN ONARIMLAR : Yok

AYRINTILI TANITIM : Çığlıca Köyü'nün içindedir. 1 no'lu dirhenin 100 m. doğusunda yer alır. Kuzey duvar: 7.60 m., doğu duvar: 10.50 m. güney duvar: 9.70 m. ve batı duvar 7.10 m. ölçülerinde dörtgen planlıdır. Korunmuş en yüksek duvar doğuda 2.70 m. dir, duvar kalınlığı ise 2 m. dir.

TEKNİK BİLGİLER	Su	Elektrik	Isıtma	Kanalizasy
-----------------	----	----------	--------	------------

ORJİNAL KULLANIMI Dirhe
BUGÜNKÜ KULLANIMI Dirhe
ÖNERİLEN KULLANIMI Dirhe
HAZIRLAYANLAR 11/10 / 2019
Şeref YUMRUK Arkeolog
Yılmaz ERGİ Arkeolog
Kontrol Eden
Mihriban Karaaslan
Kurul Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

1-
2-
3-
4-
D. Bayar
İ. Ergüven
B. Yılmaz

EKLER :

RAPOR	
FOTOĞRAF	
RÖLÖVE PROJESİ	
RESTORASYON PROJESİ	
HARİTA	
KROKİ	
KİTABE	
VAKFIYE	

ONAY :

KROKİ

İli : Sırtak

İlçesi : Beytüşşebap

Köyü/Mah. : Ağlıca

Ada / Par. : Dirhe 2


ORMAN
ADA
101
1

N

1

KROKİ

cıglica_dirhe2



IRTF 3 /42

NoktaNo	Y	X
1	600207.46	4166014.82
2	600229.45	4166015.53
3	600230.15	4165993.53
4	600208.16	4165992.83
5	600215.71	4166007.08
6	600221.71	4166007.27
7	600215.90	4166001.08
8	600221.90	4166001.28
9	600218.80	4166004.18

T.C.
Diyarbakır Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
24.10.2019 tarih ve 7222
Sayılı Karar Eki dir.

154

155
1

156
1

Mehmet Can YILMAZ
Kadaströ Teknikeri

DERE