

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarih ve no: 18.04.2019 – 308
Karar Tarih ve no : 18.04.2019 – 7495

Toplantı Yeri
ESKİŞEHİR

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Derebenek Mahallesinde yer alan, tapunun 93 ada 96 parselinde yer alan Kuzköy Çeşmesinin 2863 Sayılı Kanun Kapsamında ‘korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı’ olarak değerlendirilmesine ilişkin Kütahya Vakıflar Müdürlüğü’nün 29.01.2019 tarih ve E. E.14161 sayılı yazısı ve ekleri ile 05.04.2019 tarih ve E.53246 sayılı yazısı ve ekleri, 16.04.2019 tarihli uzman raporu, konuyla ilgili faaliyeti etkilenen kurum ve kuruluşların görüşlerinin iletildiği yazılar, Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 17.04.2019 tarih ve 183787 sayılı dosya inceleme raporu okundu, fotoğrafları, tescil fişi, dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi, Derebenek Mahallesinde yer alan, tapunun 93 ada 96 parselinde yer alan Kuzköy Çeşmesinin mimarisi, yapım malzemesi ve tekniği açısından tarihi değeri olduğu anlaşıldığından 2863 sayılı Kanun kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tesciline; koruma grubunun “II. (İki) Grup” olarak belirlenmesine; hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna, kararımız eki paftada gösterilen alanın “Korunma Alanı” olarak belirlenmesine, rölöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine, söz konusu taşınmazda kurulumuzdan izinsiz inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına karar verildi.

AVRUPA KONSEYİ	KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		ANIT	ENVANTER NO:
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA KURULU			HARİTA NO:
İLİ : Eskişehir	İLÇESİ : Seyitgazi	Köy / Mahalle+Derebenek Mh.		KORUMA DERECESESİ:
SOKAK VE KAPI NO:	KADASTRO PAFTA:	ADA:93	PARSEL:96	ANITSAL:
				ÇEVRESEL:
				ÇEVREYE AYKIRI:
ADI: Kuzköy Çeşmesi	YAPTIRAN: -	YAPAN:	MİMARİ ÇAĞI (Üslup): Osmanlı	
	YAPIM TARİHİ:	KİTABE:	VAKFIYE: YOK	

GENEL TANIM: . Dikdörtgen planlı çeşme düzgün kesme taş ile örülmüştür. Dışa taşkın profilli sütun başlıkları olan iki kalın kaide ile taşınan sivri kemerli bir nişe sahip çeşmede nişin içerisinde kare planlı iki bordürle çevrili bir çerçeve bulunmaktadır.

A İYİ	A TAŞIYICI	A DIŞ YAPI	A ÜST	A İÇ YAPI	A SÜSLEME	A RUTUBET	A YOK
B ORTA	B YAPI	B DIŞ YAPI	B YAP	B İÇ YAPI	B ELEMENLARI	B RUTUBET	B İZİ VAR
C FENA	C YAPI	C DIŞ YAPI	C I	C İÇ YAPI	C ELEMENLARI	C RUTUBET	C ÖNEMLİ

VAZİYET PLANI:



FOTOĞRAF:



GÖZLEMLER :

AYRINTILI TANIM:

Eskişehir İli, Seyitgazi İlçesi Derebenek Mahallesi 93 ada 96 parselde kayıtlı Kuzköy Çeşmesinin hangi tarihte ve kim tarafından inşa edildiği bilinmemektedir. Dikdörtgen planlı çeşme düzgün kesme taş ile örülmüştür. Dışa taşkın profilli sütun başlıkları olan iki kalın kaide ile taşınan sivri kemerli bir nişe sahip çeşmede nişin içerisinde kare planlı iki bordürle çevrili bir çerçeve bulunmaktadır. Bu çerçevenin içinde ne olduğu taşta ki yıpranmalar nedeniyle anlaşılammamaktadır. Çeşmenin banisinin ve tarihinin yazılı olduğu bir kitabe panosu olabileceği tarafımızca değerlendirilmektedir.

Çeşmenin kemerini iki yanda dikdörtgen prizma biçimli payeler taşımaktadır. Bu taşıyıcı payeler başlığa kadar dışa taşkın profilli dikey silmelerle hareketlendirilmiştir. Paye başlıkları dışa taşkın iç büküye profillidir. Payelerin her ikisinde de gövde bölümünde ters bir balığa benzeyen ilginç bir motif tüm gövdeyi kaplamaktadır. Çeşmenin ön cephesinde yer alan sivri kemerli nişin içi paye başlıkları ile aynı aksta 2 adet profilli silme ile ayrılmıştır. Üst kısımda bahsi geçen kare kitabe, nişin alt bölümünde ise yoğun bir bitkisel bezeme göze çarpmaktadır. Çeşme lülesi dikdörtgen bir çerçeve içine alınmıştır. Bu çerçevenin her iki yanında bir gövdeden sağa ve sola uzanan yapıları olan hayat ağacı motifleri görülmektedir. Lüleli dikdörtgen panonun üzerinde ikinci bir pano yer alır. Bu panonun içinde çanak şeklinde bir yay kabartması, bu kabartmanın ortasında kadehe benzeyen bir motif daha görülmektedir. Tüm bu motifler bir pano içerisine alınmıştır. Bu panonun üstünde zikkak motifler de küçük üçgenler oluşturmuş, sıralı bir ahenk içerisinde dizilmiştir.

Çeşme üçgen bir alınlıkla sonlanmaktadır. Bu alınlık dışa taşkın bir saçakla devam etmektedir. Çeşmede çimento sıvalar görülmekte, yanlış onarım müdahalelerine maruz kaldığı anlaşılmıştır. Çeşme taşlarında kırılmalar, kopmalar ve yosunlanma yoğun olarak gözlenmektedir.

Tarihi ve banisi belli olmayan çeşme bitkisel bezemeleriyle oldukça dikkat çekmektedir. Kuzköy çeşmesi klasik Osmanlı çeşme mimarisi özellikleri göstermekte olduğundan tarafımızca bir kültür varlığı olduğu değerlendirilmektedir.

TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	KANALİZASYON

ORJİNAL KULLANIM :

Çeşme

BUGÜNKÜ KULLANIM :

Çeşme

ÖNERİLEN KULLANIM

Çeşme

HAZIRLAYANLAR :

Ebru EYNALLI
Sanat-Farihçisi

Ahmet AYDIN
Kütahya Vakıflar
Bölge Müdürü

YAYIN DİZİNİ

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
18.04.2019 TARİH, 7495 SAYILI KARAR EKİDİR.



EKLER:	
RAPOR	+
FOTOĞRAF	+
RÖLÖVE PROJESİ	-
RESTORASYON PROJESİ	-
HARİTA	-
KROKİ	-
KİTABE	-
VAKFIYE	-


KONTROL EDEN:



KURUL KARARLARI:

REVİZYON:

KURUL ONAYI:

KORUNMA ALANI KROKİSİ



Adı	: Kuzköy Çeşmesi	
İl / İlçe	: Eskişehir / Seyitgazi	
Mahalle	: Derebenek	
Pafta	: -	
Ada / Parsel	: 93/96	
Tür/Derece	: II. (İki) Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı	
Projeksiyon	: UTM 3 Derece	
Datum	: ITRF96	
Dom	: 30	
Ölçek	: 1/Kroki	
	: Korunma Alanı	
	: Korunması Gerekli Kültür Varlığı	
Korunma Alanı Koordinat Listesi		
NoktaNo	Y	X
K1	561312.867	4370278.109
K2	561318.639	4370289.105
K3	561308.173	4370264.321
K4	561303.314	4370273.815


**ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU'NUN
18.04.2019 TARİH, 7495 SAYILI
KARAR EKİDİR.**



121 : EĞİTİM
ULRE ALP
KÖY : YATILI (KURBAN)

PARSEL : 930-931-932-937-934-933-936-937-938-941-945-944-943-922

PARTE : 1/25000



[Signature]
19.07.2012