


VRUPA KONSE	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ		D.K.V.K.E.		ANIT	ENVANTER NO			
T Ü R K İ Y E	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ					HARİTA NO.			
İLİ: KARS	İLÇESİ :MERKEZ	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ : ORTAKAPI MAHALLESİ		KORUMA		ANITSAL	1	X	3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO	ADA 326	PARSEL 6,8,80, 81,109	DERESESİ :	ÇEVRESEL	1	2	3
ADI: 2 KATLI TAŞINMAZ		YAPTIRAN :	YAPAN :		MİMARİ ÇAĞI (USLUP) :	Çevreye Aykır			
YAPIM TARİHİ :		KİTABE :		VAKFIYE :		19.Yüzyıl sonu-20. Yüzyıl başı			

GENEL TANIMI: Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi'nde yer alan ve 326 ada 6,8, 80, 81 ve 109 parsellerde kayıtlı taşınmaz dikdörtgen planlı, iki katlı ve üzeri beşik çatı ile örtülmüştür.

KORUMA DUR	A	İYİ	TAŞIYICI YAPI	X	DIŞ YAPI	X	ÜST YAPI	X	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	B	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		B		B		B		X	ELEMANLARI	B		B	EZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		C	ÖNEMLİ



GOZLEMLER

Taşınmaz günümüzde işyeri olarak kullanılmakta olup, genel itibariyle sağlam vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ:	Özel Mülkiyet	BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ :	Özel Mülkiyet
-----------------	---------------	---	---------------

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM :	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Kars İli, Merkez İlçesi, Ortakapı Mahallesi, 326 ada, 8-80-81-109 parsellerde kayıtlı özel mülkiyete ait, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır. Taşınmaz dikdörtgen planlı ve iki katlıdır. Üzeri beşik çatı ile örtülmüştür. Köşe parsel üzerinde yer alan taşınmazın dış cephe duvarlar taş kaplamadır. Zemin katı beş adet farklı dükkandan oluşmuş ve her birinin ayrı girişi bulunmaktadır. Ortada yer alan kilit taşları sarkıtma tekniğinde uygulanmıştır. Taşınmazın dış cephesinde dikdörtgen formda pencereler bulunmakta olup birbirini tekrarlayan formlarla ön ve yan cephelerde sıralanmıştır. Pencere altlarında yeğpare taş denizlikler yer almaktadır. Pencereler süsleme unsuru olarak kullanılarak cepheye zengin bir hareketlilik kazandırmıştır. Söz konusu taşınmaz dükkân olarak kullanılmakta olup üst katı da günümüzde kullanılmaktadır. 326 ada, 6 parselde yer alan ve özel mülkiyete ait taşınmaz ise 326 ada, 8, 80, 81 ve 109 parsellerde kayıtlı korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olan tek bir kütlede oluşan iki katlı yapının devamıdır. Taşınmazın cephesinin büyük bölümü sıvanmıştır. Taşınmazın dış cephesinde herhangi bir kabartma bezeme unsuru bulunmamaktadır. Taşınmaz günümüze sağlam olarak gelmiştir.	Var	Var	Var	Var	
	ORJİNAL KULLANIMI :				
	BUGÜNKÜ KULLANIMI :	DÜKKAN			
	ÖNERİLEN KULLANIMI :				
	HAZIRLAYANLAR : 21.07.2020				
	Aysun ADIGÜZEL (Arkeolog)				
	İbrahim ÇOLAK (Arkeolog)				
	Gökhan CAN (Harita Mühendisi)				
	KONTROL EDEN				
	K. Zeynel Abidin AŞLI				
	Bölge Kurul Başkanı				

YAYIN DİZİNİ :	EKLER :	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	X
	KİTABE	
	VAKFIYE	
	KURUL ONAYI	
	KURUL KARARLARI	Tescil Kararı: 09.11.2002 / 1307
		28.03.2003/1354

KARS K.V.K.B.K.'nın 23.07.2020

Tarih ve 2854 sayılı karar ekidir.

