


| | | | | | | |
|----------------------|---|--|------------|------------|----------------------|-----------------|
| VRUPA KONSE | DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ | | D.K.V.K.E. | | ANIT | ENVANTER NO |
| T Ü R K İ Y E | KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | | | | | HARİTA NO. |
| İLİ: KARS | İLÇESİ: SELİM | MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: AKYAR KÖYÜ | | | | KORUMA ANITSAL |
| SOKAK VE KAPI NO: | KADASTRO | PAFTA | ADA | PARSEL 455 | | DERECESİ: 1 X 3 |
| ADI:Değirmen | YAPTIRAN: | YAPAN: | | | | ÇEVRESEL 1 2 3 |
| | YAPIM TARİHİ: 19. yüzyıl sonu | KITABE: | | | | Çevreye Aykır |
| | | | | | MİMARİ ÇAĞI (USLUP): | II. Grup |
| | | | | | | 19.yüzyıl sonu |
| | | | | | VAKFIYE: | |

GENEL TANIMI: Kars İli, Selim İlçesi Akyar Köyü'nde yer alan ve 455 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde kuzey-güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı,tek katlı olarak inşa edilmiş değirmen yer almaktadır.

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|------|---------------|---|----------|---|----------|---|---------|---|------------|---|---------|---|---------|
| KORUMA DUR | A | İYİ | TAŞIYICI YAPI | A | DIŞ YAPI | A | ÜST YAPI | A | İÇ YAPI | A | SÜSLEME | A | RUTUBET | A | YOK |
| | X | ORTA | | X | | X | | X | | X | ELEMANLARI | X | | B | İZİ VAR |
| | C | FENA | | C | | C | | C | | C | | C | | X | ÖNEMLİ |



GÖZLEMLER
Taşınmazın beden duvarları günümüzde kısmen sağlam vaziyettedir.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Özel Mülkiyet
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Özel Mülkiyet

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM
Kars İli, Selim İlçesi Akyar Köyü'nde yer alan 455 parselde kayıtlı taşınmaz üzerinde Kuzey-Güney yönünde uzanan dikdörtgen planlı, iki katlı olarak inşa edilmiş değirmen yer almaktadır. Değirmenin ana cephesinde bir adet dikdörtgen formulu basık kemerli ahşap kapı ve giriş kapsının üzerinde bulunan basık kemerin kilit taşının hemen üstünde Kiril alfabesi ile yazılmış yazıt bulunmaktadır. Yine bu cephede bir adet dikdörtgen formulu pencere bulunmaktadır. Yapının tüm cephelerinde yığma moloz taş, yapının köşelerinde ise düzgün kesme taş kullanılmıştır. Yapının üzeri beşik çatı ile örtülmüştür ve çatıda sac malzeme kullanılmıştır. Yapının batı cephesinde su kanalı yer almaktadır ve burada bulunan su kanalından gelen su yine aynı cephede bulunan değirmenin çarklarının da bulunduğu kare formulu kuyuya akmaktadır. Değirmenin iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ahşap bir platform üzerinde öğütme işlemi yapan düzenek ve su tekerleğinin dönmelerini düzenleyen farklı parçalar bulunmaktadır. Taşınmazın ikinci bölümünde ise çatı bölmesi yer almaktadır bu bölüme değirmenin kuzey cephesinden ahşap bir kapı ile girişi sağlanmaktadır bu bölümde de birinci bölümdeki düzeneklerle bağlantılı öğütme makinaları yer almaktadır

| | | | | |
|-----------------|-----|----------|--------|--------------|
| TEKNİK BİLGİLER | SU | ELEKTRİK | İSİTMA | Kanalizasyon |
| | Var | Var | Yok | Yok |

ORJINAL KULLANIMI :
DEĞİRMEN

BUGÜNKÜ KULLANIMI :

ÖNERİLEN KULLANIMI :

HAZIRLAYANLAR : 12.08.2020
Ergün DARILMAZ (Sanat Tarihçi)
Mesut ÖZAYDIN (Sanat Tarihçi)

KONTROL EDEN
K. Zeynep Abidin YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü

YAYIN DİZİNİ :

| | |
|---------------------|---|
| EKLER : | |
| RAPOR | X |
| FOTOĞRAF | X |
| RÖLÖVE PROJESİ | |
| RESTORASYON PROJESİ | |
| HARİTA | |
| KROKİ | |
| KITABE | |
| VAKFIYE | |

KURUL ONAYI

KURUL KARARLARI

ASLI GİBİDİR
K. ZEYNEP ABİDİN YAŞLI
Bölge Kurulu Müdürü
12.08.2020

KARS K.V.K.B.K.'nın 18.08.2020

Tarih ve 2881 sayılı karar ekidir.