



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI**  
**AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU**

**KARAR**

**TOPLANTI TARİHİ VE NO** : 6.4.2017 - 154  
**KARAR TARİHİ VE NO** : 6.4.2017 - 6277

**09.17.53**  
**Toplantı Yeri**  
**AYDIN**

Aydın ili, Karpuzlu İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2009 tarih ve 2429 sayılı kararı ile tescil edilen değirmen yapısının koruma alanında kalacak şekilde yapımı devam eden Şenköy Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatına ait uygulamaların %90 tamamlandığı gerekçesiyle göletin hizmete geçebilmesi için dere güzergahı boyunca ve tescilli değirmen yapısına yaklaşık 10 metre mesafeden geçmekte olan dere yatağı içerisinde betonarme gömlek kesiti içerisinde kalacak şekilde 500mm çapında sulama şebekesi ana borusunun imalatının yapılması talebine ilişkin Orman ve Su İşleri Bakanlığı DSİ 21. Bölge Müdürlüğü 211. Şube Müdürlüğü'nün 30.03.2017 tarih ve 210136 sayılı yazısı ve eki uygulamanın planlandığı dere yatağı ve tescilli değirmen yapısının birlikte gösterildiği 1/500 ölçekli vaziyet planı ile kurulumuzun 22.11.2012 tarih ve 1104 sayılı kararı ve Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Uzmanlarınca hazırlanan 05.04.2017 tarih ve 2468 kayıt numaralı rapor okundu. Konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler üzerinden yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Aydın ili, Karpuzlu İlçesi, Şenköy Mahallesinde bulunan ve Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 19.11.2009 tarih ve 2429 sayılı kararı ile tescil edilen değirmen yapısının koruma alanında kalacak şekilde yapımı devam eden Şenköy Göleti ve Sulaması İkmal İnşaatına ait uygulamaların %90 tamamlandığı gerekçesiyle göletin hizmete geçebilmesi için dere güzergahı boyunca ve tescilli değirmen yapısına yaklaşık 10 metre mesafeden geçmekte olan dere yatağı içerisinde betonarme gömlek kesiti içerisinde kalacak şekilde 500mm çapında sulama şebekesi ana boru imalatının yapılmasına ilişkin talebin; kararımız ekinde sunulan 1/500 ölçekli vaziyet planı doğrultusunda uygun olduğuna, söz konusu vaziyet planında gösterildiği güzergahta ve dere yatağı içerisinde geçecek şekilde bahse konu tescilli değirmen yapısına zarar vermeyecek şekilde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmak kaydıyla DSİ 21. Bölge Müdürlüğü Uzmanlarının gözetiminde çalışmaların yapılabileceğine, uygulama sonucuna ait teknik rapor ve fotoğraflarının Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilmesi gerektiğine karar verildi.

**ASLI GIBİDİR**

**Mehmet YILMAZ**  
**Bölge Kurulu Müdürü**

**BAŞKAN**  
Prof.Dr. Celal ŞİMŞEK  
İMZA

**ÜYE**  
Yrd.Doç.Dr.Saim CİRTİL  
İMZA

**ÜYE**  
T.Cengiz KAMAN

**ÜYE**  
Hakan ÖZKAN  
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı  
İMZA

**BAŞKAN YARDIMCISI**  
Bahadır DİKMEN  
İMZA

**ÜYE**  
Dr.Levent ÜNVERDİ  
İMZA

**ÜYE**  
Cihan YILDIZ  
Karpuzlu Belediyesi Başkanlığı  
İMZA