



T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO : 15/12/2017 - 177

KARAR TARİHİ VE NO : 15/12/2017 - 7394

20.02.200

Toplantı Yeri

AYDIN

Denizli İli, Buldan İlçesi, Yalçınkaya Mahallesinde bulunan ve İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 21/11/2001 tarihli ve 10242 sayılı kararı ile sınırları belirlenerek tescil edilen Kentsel Sit Alanında yer alan, Kurulumuzun 22/03/2007 tarihli ve 761 sayılı kararı ile Buldan Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı onaylanan, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 21/11/2001 tarihli ve 10242 sayılı kararı ile tescil edilen, tapunun 54 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli yapının çatısı, zemin ve üst katın tavanı ile ahşap elemanlarının ve iç duvar bölmelerinin yangın sonucu hasar gördüğünü belirten; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı – Koruma, Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü'nün 29/11/2017 tarihli ve E.25094 sayılı yazısı, Buldan Belediye Başkanlığı – İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 30/11/2017 tarihli ve E.3295 sayılı ve 12/12/2017 tarihli ve E.3405 sayılı yazıları, Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 08/12/2017 tarihli ve 5968 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11/11/2016 tarihli ve 201296 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 12/01/2017 tarihli ve 101 sayılı yazısı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 12/12/2017 tarihli raporu okundu. Ekler ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Buldan İlçesi, Yalçınkaya Mahallesinde, Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunan ve tapunun 54 ada, 11 parsel numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde yer alan tescilli yapıdaki yangına sebebiyet verenler hakkında yasal soruşturma açılması gerektiğine,

Tescilli yapının koruma grubunun "II. (ikinci) grup yapı" olarak belirlenmesine, taşıyıcı eleman sorunları (strüktür- statik durum), yapısal bozulmalar ve deformasyonları içeren rölöve projesi ile eserin özgün tasarımını açıklayıcı, tarihi gelişimini irdeleyici ve yapım tekniği, üslubu ve değişik dönemlere ait eklerini gösterir restitüsyon projesinin ve temel sorunların tespiti sonrası yaklaşım ve müdahale biçimlerini içeren restorasyon projesinin, statik rapor, sanat tarihçisi raporu ve sıva harç analizini içerecek şekilde ivedilikle hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi.

BAŞKAN
Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK
İMZA

ÜYE
Doç. Dr. Muhammed AYDOĞAN
İMZA

ÜYE
Tahsin Cengiz KAMAN
İMZA

ÜYE
Hasan Tuğrul ÖZKAN
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İMZA

ASLI GİBİDİR
Mehmet YILMAZ
Bölge Kurulu Müdürü
ÜYE
Yrd. Doç. Dr. Saim ÇİRTİL
İMZA

ÜYE
Hasan Hüseyin BAYSAL
Denizli Müze Müdürü
İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI
Bahadır DİKMEN
İMZA

ÜYE
Dr. Levent ÜNVERDİ
İMZA

ÜYE
Mustafa YAVAŞ
İMZA

ÜYE
Buldan Belediye Başkanlığı
BULUNMADI