



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU**

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 9.02.2018 - 182

KARAR TARİHİ VE NO : 9.02.2018 - 7640

20.00.933

Toplantı Yeri

AYDIN

(1)

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesiinde bulunan EGE 2 Hidroelektrik Santralinin kaynağını teşkil eden sulama kanalındaki suyun emniyetli olarak taşınabilmesi ve olası bir su taşkını durumunda kanal etrafında yer alan ev, çiftlik, tarla, bahçe vs. zarar görmesinin engellenmesi maksadıyla, dilekçe eki haritada güzergahı gösterilen sulama kanalının içinde ve çevresinde bulunan zararlı otların elle temizleneceği, kanal içinde biriken ot, çamur ve millerin yoğunluğunun çok fazla olduğu, insan gücüyle çıkarılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle kanal içerisinde toplanacak olan bu malzemelerin iş makinesiyle çıkarılmasının elzem olduğu, aynı güzergah üzerinde de güvenlik maksadıyla, örneği fotoğrafta gösterilen, bir metre yüksekliğinde galvanizli boru uygulamasıyla tel çit yapılacağı ve jiletli tel çekileceği, aynı güzergahta bulunan kanal servis yollarının kot farkının olduğu ve yolların bozuk olduğu yerlere, örnek fotoğrafta gösterilen 0-100 kırma stabilize yol malzemesinin serileceği, dilekçe eki haritada güzergahı gösterilen sulama kanalındaki eski beton ile yeni beton arasındaki toprak zemine beton dökülmesinin elzem olduğu, bu toprak zeminden sızan suların tarlalara taşıdığı ve tarım arazilerine zarar verdiği bu sebeple kanalın yanak ve zeminine çift taraflı olmak üzere beton kaplama yapılacağı ve kanal perdelerinin 25 cm yükseltileceği, dilekçe eki haritada güzergahı gösterilen sulama kanalının perdelerinden su kaçırın noktaların tamir edileceği, kanal üzerinde bulunan sulama kapaklarının beton yürüyüş yollarının makine ile kırılacağı ve örnek fotoğrafı gösterilen çelik köprülerin kanal üstüne yerleştirileceği, çiftçilerin tarlalarını sulamak için kullandıkları prizlerin yenileneceği belirtilerek, söz konusu uygulamalara esas gerekli iznin verilmesinin talep edildiği MON Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 26/01/2018 tarihli dilekçesi, Goncalı Mahallesiinde bulunan EGE 2 Hidroelektrik Santralinin kaynağını teşkil eden sulama kanalındaki suyun emniyetli olarak taşınabilmesi ve olası su taşkını durumunda, kanal içinde ve çevresinde bulunan otların temizlenmesi, kanal yan yollarının mermer kırığı ve 0-100 kırma stabilize yol malzemesi ile 50 cm yükseltilmesi, kanalın tabanına ve yanaklarına betonarme kaplama yapılarak sağlamlaştırılması, gerekli görülen yerlerde kanal yükseltme işlemlerinin yapılması, kanala tel örgü çekilmesi için gerekli izinlerin verilmesinin talep edildiği, söz konusu sulama kanalının I. ve III. Derece Arkeolojik Sit olarak tescilli olduğu, yerinde yapılan incelemelerde, III. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan sulama kanalının yanaklarındaki betonarme kaplamalarının yer yer bozulduğu, tabanının ise kanal içindeki sudan dolayı görülmediği, kanal kenarındaki stabilize yolun çamur olduğu, alt kottaki tarlalarda herhangi bir su birikintisinin olmadığı ayrıca izinsiz olarak yolun kenarına topraktan bariyer yapıldığının tespit edildiğinin bildirildiği Denizli Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 22/01/2018 tarihli raporun iletildiği Denizli Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 29/01/2018 tarih ve 81518 sayılı yazısı ve ekleri ile Aydın Kültür



T.C.

**KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
AYDIN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU**

KARAR

TOPLANTI TARİHİ VE NO: 9.02.2018 - 182

KARAR TARİHİ VE NO : 9.02.2018 - 7640

20.00.933

Toplantı Yeri

AYDIN

(2)

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve Aydın Müze Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 08/02/2018 tarihli rapor okundu. Ekleri ve konuya ilişkin tüm bilgi ve belgeleri üzerinde yapılan incelemeler ve görüşmeler sonucunda;

Denizli İli, Pamukkale İlçesi, Goncalı Mahallesinde bulunan, Laodikeia Antik Kenti I. Derece Arkeolojik Sit sınırları içerisinde kalan sulama kanalının içinde ve çevresinde bulunan zararlı otların temizlenmesi, kanal içindeki çamur ve millerin iş makinesiyle çıkarılması, sulama kanalının çevresinde bir metre yüksekliğinde galvanizli boru uygulamasıyla tel çit ve jiletli tel yapılması, kanal servis yollarının bozuk olduğu yerlere 0-100 kırma stabilize yol malzemesinin serilmesi, sulama kanalının yanak ve zeminine çift taraflı olmak üzere beton kaplama yapılması ve kanal perdelerinin 25 cm yükseltilmesi, sulama kanalının perdelerinden su kaçıran noktaların tamir edilmesi, sulama kapaklarının beton yürüyüş yollarının makine ile kırılarak çelik köprü yapılması, çiftçi prizlerinin yenilenmesi talepleri ile, Laodikeia Doğu Yolu ve Nekropolü I. ve III. Derece Arkeoloji Sit sınırları içerisinde kalan sulama kanalının içinde ve çevresinde bulunan otların temizlenmesi, kanal yan yollarının mermer kırığı ve 0-100 kırma stabilize yol malzemesi ile 50 cm yükseltilmesi, kanalın tabanına ve yanaklarına betonarme kaplama yapılarak sağlamlaştırılması, gerekli görülen yerlerde kanal yükseltme işlemlerinin yapılması, kanala tel örgü çekilmesi taleplerinin, konuya ilişkin ayrıntılı teknik rapor ve teknik çizimlerin, ilgili Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü görüşü ile birlikte Kurulumuza iletilmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğine karar verildi.

ASLI GİBİDİR

Mehmet YILMAZ

Bölge Kurulu Müdürü

BAŞKAN

Prof.Dr.Celal ŞİMŞEK

İMZA

ÜYE

Yrd.Doç.Dr.Saim CİRTİL

İMZA

ÜYE

Tahsin Cengiz KAMAN

İMZA

ÜYE

Nurhayat AYDIN

Denizli Büyükşehir Belediyesi

İMZA

ÜYE

Doç.Dr.Muhammet AYDOĞAN

İMZA

ÜYE

H.Hüseyin BAYSAL

Denizli Müze Müdürlüğü

İMZA

BAŞKAN YARDIMCISI

Bahadır DİKMEN

İMZA

ÜYE

Dr.Levent ÜNVERDİ

İMZA

ÜYE

Mustafa YAVAŞ

BULUNMADI

ÜYE

Alper ÇETİNKAYA

Pamukkale Belediyesi

İMZA