



AVRUPA KONSEYİ	DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARI KORUMA ENVANTERİ	D.K.V.K.E.	ANIT	ENVANTER NO
TÜRKİYE	KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ			HARİTA NO.
İLİ: Iğdır	İLÇESİ: Aralık	MAHALLE KÖY VEYA MEVKİİ: Karahacılı Köyü		KORUMA DERECESESİ: ANITSAL X 2 3
SOKAK VE KAPI NO:		KADASTRO: PAFTA ADA 114 PARSEL 1		ÇEVRESEL 1 2 3
ADI: Kolikent kümbeti ve mezarlık alanı	YAPITIRAN:-	YAPAN:		Çevreye Aykırı
	YAPIM TARİHİ:	KITABE:		
			MİMARİ ÇAĞI (USLUP):	
			VAKFIYE:	

GENEL TANIMI: Taşınmazın etrafı ve parselin geri kalan kısmı mezarlık olarak kullanılmakta olup içerisinde yer alan kümbet sekizgen planlı, tek katlı olarak inşa edilmiştir.

KORUMA DURUMU	A	IYI	TAŞIYICI YAPI	A	DIŞ YAPI	A	ÜST YAPI	A	İÇ YAPI	A	SÜSLEME	A	RUTUBET	A	YOK
	X	ORTA		X		X		X		X	ELEMANLARI	X		B	İZİ VAR
	C	FENA		C		C		C		C		C		X	ÖNEMLİ



GOZLEMLER: Yüzeindeki kesme taşların bir kısmının yerlerinden sökülerek etrafa ve yapının iç kısmına yayıldığı ve külah kısmının güney tarafında oluşan tahribat nedeniyle bu kısımda büyük bir açıklık oluştuğu görülmüştür.

BUGÜNKÜ SAHİBİ: Karahacılı Köy Tüzel Kişiliği
BAKIMINDAN SORUMLU OLMASI GEREKEN KURULUŞ: Karahacılı Köyü Muhtarlığı

YAPILAN ONARIMLAR

AYRINTILI TANIM:	TEKNİK BİLGİLER	SU	ELEKTRİK	ISITMA	Kanalizasyon
Bahse konu tescilli taşınmaz Iğdır İli, Aralık İlçesi, Karahacılı Köyünün mezarlık alanı içerisinde yer almaktadır. Bu mezarlık alanının etrafı taş duvarla çevrili olup, bu alana demir bir kapı ile girilmektedir. Mezarlık alanında eski mezarlar dışında yeni mermer mezarlar da bulunmaktadır. Mezarlık alanının güney tarafında Kolikent Kümbeti yer almaktadır. Kümbet çift cidarlı sekizgen planlı olarak iç ve dış duvarları düzgün kesme taştan, duvarlar arasında ise moloz taş dolgudan tek katlı olarak inşa edilmiş ve üzeri külah ile örtülmüştür. Yapının bu kısmında pencere açıklıkları bulunmaktadır. Kümbetin iç kısmına geçişi sağlayacak kapı ya da başka bir geçiş elemanı bulunmamaktadır. Yüzeindeki kesme taşların bir kısmının yerlerinden sökülerek etrafa ve yapının iç kısmına yayıldığı görülmüştür. Külah kısmının güney tarafı tahrip görmüş olup bu kısımda büyük bir açıklık oluşmuştur. Bu kısımdan yapının içerisinde yaptığımız inceleme neticesinde bir sanduka bulunmadığı ve zemininde herhangi bir kaplamanın olmadığı görülmüştür. Kümbet üzerinde herhangi bir bezeme ya da kitabesi bulunmamaktadır.	Yok	Yok	Yok	Yok	
	ORJİNAL KULLANIMI:	Kümbet ve mezarlık			
	BUGÜNKÜ KULLANIMI:	Kümbet ve mezarlık			
	ÖNERİLEN KULLANIMI:				
	HAZIRLAYANLAR:	16/11/2020			
	Semra GİRİŞEN (Mimar)	İbrahim GÜL (Sanat Tarihçi)			
		K. Zeynel Abidin YAŞLI Bölge Kurulu Başkanı			

YAYIN DİZİNİ:	EKLER:	
	RAPOR	X
	FOTOĞRAF	X
	RÖLÖVE PROJESİ	
	RESTORASYON PROJESİ	
	HARİTA	
	KROKİ	
	KITABE	
	VAKFIYE	
	KURUL ONAYI	
	NO:	Tescil Kararı 02/11/2006 - 425
	/...../2018
	/...../2018
	REVİZYON/...../2018
	KURUL KARARLARI	

KARS K.V.K.B.K.'nın 25.11.2020

Tarih ve 3005 sayılı karar ekidir.

